

OCENA TECHNICZNA nr: 39361/23

z dnia: 2023/04/17

Wykonawca wyceny : mgr in . Franciszek Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2023

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: SE Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9547K

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: VSKCVND40U0562707

| | |
|--|--|
| Nr INFO-EKSPERT | 025-02017 |
| Data pierwszej rejestracji | 2014/09/05 |
| Wskazanie drogomierza | 236448 km |
| Okres eksploatacji pojazdu (14/09/05-23/04/17) | 103 mies. |
| Rodzaj nadwozia | pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy |
| Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów | 2 / 4WD (4x4) / manualna |
| Jednostka nap ędowa | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemno / Moc silnika | 2488 ccm / 140kW (190KM) |

WYPOSA ENIE (2013.05-2014.07)

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|--|------|--|
| 1 | ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania | 16 | Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne |
| 2 | Blokada mechanizmu różnicowego | 17 | Radioodtwarzacz CD + zmieniarzka CD |
| 3 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego | 18 | Sterowanie radiem w kierownicy |
| 4 | Fotele przednie podgrzewane | 19 | Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem |
| 5 | Głośniki 6 szt. | 20 | Stopnie boczne |
| 6 | Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą | 21 | System Bluetooth |
| 7 | Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi | 22 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 8 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa | 23 | System zabezpieczenia ładunku, wmontowany w podłogę |
| 9 | Komputer pokładowy | 24 | Szyby regulowane elektrycznie |
| 10 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie | 25 | Wiatła p/mgienne przednie |
| 11 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | 26 | Tarcze kół aluminiowe 17" |
| 12 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu | 27 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 13 | Opony 255/65 R17 | 28 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| 14 | Poduszka powietrzna kierowcy | 29 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 15 | Poduszka powietrzna pasażera | 30 | Zderzaki w kolorze nadwozia |

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. System SRS - niesprawny

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WNĘTRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Zużyty. Układ ABS - niesprawny.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nadmierne luzy. Nieszczelna przekładnia kierownicza.

ZAWIESZENIE:

Nadmierne luzy na połączeniach gumowo-metalowych oraz sworzniach, zużyte amortyzatory. Tylny resor - pęknięty.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Wyraźnie wyczuwalne luzy, zużyte krzyżaki wałów napędowych.

SILNIK:

Praca w trybie awaryjnym. Widoczne nieszczelności.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39361/23

z dnia: 2023/04/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2023

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: SE Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9547K

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t









