

OCENA TECHNICZNA nr: 39658/23

z dnia: 2023/11/10

Wykonawca wyceny : mgr in . Franciszek Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2023

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: SE Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9547K

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: VSKCVND40U0562707

Nr INFO-EKSPERT	025-02017
Data pierwszej rejestracji	2014/09/05
Wskazanie drogomierza	236448 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/09/05-23/11/10)	110 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2488 ccm / 140kW (190KM)

WYPOSA ENIE (2013.05-2014.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania	16	Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne
2	Blokada mechanizmu różnicowego	17	Radioodtwarzacz CD + zmieniarzka CD
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego	18	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Fotele przednie podgrzewane	19	Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem
5	Głośniki 6 szt.	20	Stopnie boczne
6	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą	21	System Bluetooth
7	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	22	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	23	System zabezpieczenia ładunku, wmontowany w podłogę
9	Komputer pokładowy	24	Szyby regulowane elektrycznie
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	25	Wiatła p/mgienne przednie
11	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	26	Tarcze kół aluminiowe 17"
12	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	27	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
13	Opony 255/65 R17	28	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
14	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszka powietrzna pasażera	30	Zderzaki w kolorze nadwozia

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. System SRS - niesprawny

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WNĘTRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Zużyty. Układ ABS - niesprawny.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nadmierne luzy. Nieszczelna przekładnia kierownicza.

ZAWIESZENIE:

Nadmierne luzy na połączeniach gumowo-metalowych oraz sworzniach, zużyte amortyzatory. Tylny resor - pęknięty.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Wyraźnie wyczuwalne luzy, zużyte krzyżaki wałów napędowych. Napędy niesprawne.

SILNIK:

Praca w trybie awaryjnym, trudny do uruchomienia. Widoczne nieszczelności.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39658/23

z dnia: 2023/11/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2023

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: SE Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9547K

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t









