

**OCENA TECHNICZNA nr: 39866/24**

z dnia: 2024/03/20

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna  
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru  
Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] III-2024

Marka: NISSAN Rok produkcji: 2014  
Model: Navara MR`05 E5 3.0t  
Wersja: XE 140 Double Cab Nr rejestracyjny: CT 9546K  
Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t VIN: VSKCVND40U0562619

Nr INFO-EKSPERT	025-02320
Data pierwszej rejestracji	2014/09/05
Wskazanie drogomierza	268873 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/09/05-24/03/20)	115 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2488 ccm / 106kW (144KM)

**WYPOSA ENIE (2013.05-2014.07)**

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania	7	Sterowanie radiem w kierownicy
2	Blokada mechanizmu ró nicowego	8	System Bluetooth
3	Klimatyzacja	9	Szyby regulowane elektrycznie
4	Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	10	Zamek centralny zdalnie sterowany
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Zderzaki w kolorze nadwozia
6	Poduszka powietrzna pasa era		

**OPISY DOTYCZ CE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

**NADWOZIE:**

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagi cia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie.

**RAMA:**

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej cz ci, zagi te punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

## WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

## UKŁAD HAMULCOWY:

Zużyty.

## UKŁAD KIEROWNICZY:

Wyczuwalne luzy.

## ZAWIESZENIE:

Łączniki drążka stabilizator - zużyte, łożyska - wyczuwalny luz.

## UKŁAD NAPĘDOWY:

Wyczuwalne luzy, widoczne wycieki.

## SILNIK:

Trudny do uruchomienia, nadmierne dymienie, nierówna praca. Widoczne wycieki.

## UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....  
pieczęć .....

Dnia ..... r.

**do wyceny nr: 39866/24**

z dnia: 2024/03/20

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2024

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: XE 140 Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9546K

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t













