

OCENA TECHNICZNA nr: 39874/24

z dnia: 2024/03/20

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: LAND ROVER Rok produkcji: 2007
Model: Defender 2.4 TD MR`07 E4
Wersja: 130 TD High Capacity Base/E Nr rejestracyjny: CT 8479P
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy VIN: SALLDKHS87A744376

Nr INFO-EKSPERT	072-00186
Data pierwszej rejestracji	2007/11/02
Wskazanie drogomierza	255818 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/11/02-24/03/20)	197 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2402 ccm / 90kW (122KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)

WYPOSA ENIE (2007.02-2008.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	5	Tapicerka winylowa
2	Antena radiowa	6	Tarcze kół stalowe 16"
3	Immobilizer	7	Wspomaganie układu kierowniczego
4	Przygotowanie do monta u radia		

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagi cia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej cz ci, zagi te punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji.

ZAWIESZENIE:

Brak możliwości weryfikacji.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

SILNIK:

Brak możliwości uruchomienia.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39874/24

z dnia: 2024/03/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: LAND ROVER

Rok produkcji: 2007

Model: Defender 2.4 TD MR`07 E4

Wersja: 130 TD High Capacity Base/E

Nr rejestracyjny: CT 8479P

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



