

OCENA TECHNICZNA nr: 39650/23

z dnia: 2023/11/10

Wykonawca wyceny : mgr in . Franciszek Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] XI-2023

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1989

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 09613

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy

VIN: 446219

Data pierwszej rejestracji	1994/07/27
Okres eksploatacji pojazdu (94/07/27-23/11/10)	351 mies.
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	3 / 6x6 / manualna
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	6540 ccm / 110kW (150KM)

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, ogniska korozji
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Akumulatory - zu yte

KABINA:

Liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, zagi cia, ogniska korozji.

WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD NAP ĘDOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

SILNIK:

Nadmierne dymienie.

UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

..... piecz

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39650/23

z dnia: 2023/11/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] XI-2023

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1989

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 09613

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



20231110_082027



20231110_082040



20231110_082014



20231110_082831



20231110_081955




20231110_082000



20231110_082043



20231110_082217



20231110_082222



20231110_082228



20231110_082238



20231110_082307



20231110_082322




20231110_082339




20231110_082345




20231110_082412




20231110_082644




20231110_082648




20231110_082655



20231110_082700



20231110_082705



20231110_082714



20231110_082725



20231110_082731