

OCENA TECHNICZNA nr: 39662/23

z dnia: 2023/11/10

Wykonawca wyceny : mgr in . Franciszek Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2011

Model: Grand Vitara 1.9 Diesel MR`08 E4

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: CT 4757G

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAJTD44V00618350

Nr INFO-EKSPERT	036-00528
Data pierwszej rejestracji	2011/06/10
Wskazanie drogomierza	275414 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/06/10-23/11/10)	149 mies.
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Oznaczenie silnika	F9Q
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1870 ccm / 95kW (129KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)

WYPOSA ENIE (2009.05-2012.01)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	21	Relingi dachowe
2	Filtr p/pyłkowy	22	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci	23	Siedzenia tylne regulowane
4	Fotele przednie podgrzewane	24	Sterowanie radiem w kierownicy
5	Gło niki 4 szt.	25	System wspomagania nagłego hamowania
6	Immobilizer	26	Szyba tylna ogrzewana
7	Klimatyzacja automatyczna	27	Szyby atermiczne
8	Kolumna kierownicy regulowana	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Komputer pokładowy	29	Szyby tylne regulowane elektrycznie
10	Kurtyny powietrzne boczne	30	wiatło dodatkowe STOP
11	Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie	31	Tapicerka tekstylna
12	Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie	32	Tarcze kół aluminiowe 17"
13	Napinacze przednich pasów bezpiecze stwa	33	Wska nik temperatury zewn trznej
14	Obrotomierz	34	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Pasy bezpiecze stwa przednie z regulacj wysoko ci mocowania	35	Wycieraczka szyby tylnej
16	Podłokietnik centralny przedni	36	Zagłówki siedze tylnych 3 szt.
17	Podłokietniki siedze tylnych	37	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Poduszki powietrzne boczne przednie	38	Zderzaki w kolorze nadwozia
19	Poduszki powietrzne kierowcy i pasa era	39	Zegar cyfrowy
20	Radioodtwarzacz CD + MP3		

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

NADWOZIE:

Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Reflektory - zmatowione klosze.

WNĘTRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAWIESZENIE:

Nadmierne luzy na połączeniach gumowo-metalowych wahaczy przednich. Łączniki stabilizatora - zużyte.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

SILNIK:

Wg informacji uzyskanych od zleceniodawcy - uszkodzony napęd rozrządu.

UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39662/23

z dnia: 2023/11/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2011

Model: Grand Vitara 1.9 Diesel MR`08 E4

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: CT 4757G

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy









