

OCENA TECHNICZNA nr: 40585/25

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA Rok produkcji: 2011
Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t
Wersja: DLX 4WD Nr rejestracyjny: CT 4603G
Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t VIN: AHTFR22G606040783

Nr INFO-EKSPERT	037-01912
Data pierwszej rejestracji	2011/06/07
Wskazanie drogomierza	283702 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/06/07-25/06/04)	168 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2494 ccm / 106kW (144KM)

WYPOSA ENIE (2010.01-2011.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	9	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Antena radiowa	10	Poduszka powietrzna pasa era
3	Gło niki 2 szt.	11	+Snorkel
4	Immobilizer	12	Szyba tylna ogrzewana
5	+Klatka bezpiecze stwa	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Klimatyzacja	14	Tarcze kół stalowe
7	Obrotomierz	15	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Opony 205/70 R16	16	Zamek centralny

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, ubytki powłoki lakierowej
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Tapicerki drzwi przednich - uszkodzone
4. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie, po naprawie
5. Krata wlotu powietrza - zamontowana prowizorycznie, uszkodzona
6. Przedni lewy błotnik - skorodowany
7. Przednie prawe drzwi - zdeformowane
8. Tylne prawe drzwi - zdeformowane
9. Lewa burta skrzyni ładunkowej - skorodowana na wskro
10. Przedni prawy błotnik - skorodowany
11. Lewy próg - zdeformowany
12. Reflektory - zmatowione

13. Przedni most - nieszczelny, widoczny wyciek
14. Silnik - gło na praca nap du osprz tu
15. Po uruchomieniu pojazdu słyszalny uci liwy pisk
16. Uci liwy zapach we wn trzu pojazdu

NADWOZIE:

W dostatecznym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagi cia. Ogniska korozji.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej cz ci, zagi te punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

ZAWIESZENIE:

Tylne resory - odształcone.

UKŁAD NAP DOWY:

Przedni most nap dowy - widoczny wyciek.

SILNIK:

Gło na praca nap du osprz tu.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

..... piecz

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40585/25

z dnia: 2025/06/04

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA


Rok produkcji: 2011

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t


Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 4603G




Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t

















Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA


Rok produkcji: 2011

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 4603G

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.