

OCENA TECHNICZNA nr: 40453/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1999

Model: 1323 Atego 13.0t

Wersja: 1323

Nr rejestracyjny: CT 96429

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: WDB9702631K449644

Data pierwszej rejestracji	1999/12/15
Wskazanie drogomierza	645042 km
Okres eksploatacji pojazdu (99/12/15-25/03/24)	303 mies.
Rodzaj zabudowy	cyfrowa do paliw
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Oznaczenie silnika	OM906LA
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6374 ccm / 170kW (231KM)

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru. Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia, ogniska korozji
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Akumulatory - zużyte
4. Prawy stopień - połamany
5. Przedni zderzak - połamany
6. Prawe drzwi - ognisko korozji
7. Lewe drzwi - ognisko korozji
8. Lewy próg kabiny - ognisko korozji
9. Skrzynki zabudowy - odkształcone
10. Tablica rozdzielcza - niekompletna, lądy prowizorycznych napraw, pęknięcia obudowa przedkołomierza
11. Zbiornik cysterny - brak aktualnego dopuszczenia

KABINA:

Liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, zagięcia. Ogniska korozji.

Przedni zderzak - połamany, prawy stopień - połamany.

WNĘTRZE POJAZDU:

Zabrudzone. Tablica rozdzielcza - niekompletna, lądy prowizorycznych napraw.

UKŁAD HAMULCOWY:

Hamulec postojowy - niedostateczny.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAWIESZENIE:

Łącznik drążka stabilizatora - zużyty.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

SILNIK:

Widoczne wycieki.

UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40453/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1999

Model: 1323 Atego 13.0t

Wersja: 1323

Nr rejestracyjny: CT 96429

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



IMG_7401



IMG_7402



IMG_7404



IMG_7403



IMG_7407



IMG_7415



IMG_7159



IMG_7158



IMG_7160




IMG_7161



IMG_7168



IMG_7169



IMG_7405

IMG_7414



IMG_7408

IMG_7406



IMG_7409

IMG_7410



IMG_7411



IMG_7412



IMG_7413