

**OCENA TECHNICZNA nr: 40599/25**

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] VI-2025

Marka: DAEW./ANDO./INT.

Rok produkcji: 1999

Model: Lublin II 3352 2.9t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 73026

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t

VIN: SUL335211X0039275

Nr INFO-EKSPERT	221-00046
Data pierwszej rejestracji	1999/12/17
Wskazanie drogomierza	23114 km
Okres eksploatacji pojazdu (99/12/17-25/06/04)	306 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Samochód ciarowy
Charakter wykorzystania	Przewóz innych ładunków
Rodzaj zabudowy	inna
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna
Oznaczenie silnika	4C90
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2417 ccm / 52kW (71KM)

**OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru. Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Wspomaganie układu kierowniczego - niesprawne.

**NADWOZIE:**

W dobrym stanie technicznym. Nieznaczne ogniska korozji.

**RAMA:**

Nieznaczne ogniska korozji.

**WNÓTRZE POJAZDU:**

Zabrudzone, popękana tablica rozdzielcza.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Wspomaganie układu kierowniczego - niesprawne.

---

ZAWIESZENIE:

Tylne resory - odształcone.

## UKŁAD NAP DOWY:

Tylły most - nieszczelny, widoczne wycieki. Skrzynia biegów - widoczne wycieki.

## SILNIK:

Nieszczelno - uszkodzony uszczelniaacz wału korbowego.

## UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

---

Wycen sporz dził:

..... piecz .....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40599/25

z dnia: 2025/06/04

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: DAEW./ANDO./INT.

Rok produkcji: 1999

Model: Lublin II 3352 2.9t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 73026

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t









