

**OCENA TECHNICZNA nr: 40592/25**

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna  
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru  
Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA Rok produkcji: 2012  
Model: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t  
Wersja: DLX 4WD Nr rejestracyjny: CT 5785J  
Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t VIN: AHTFR22G606054182

|  |  |
|--|--|
| Nr INFO-EKSPERT                                | 037-02241                                    |
| Data pierwszej rejestracji                     | 2013/06/19                                   |
| Wskazanie drogomierza                          | 259219 km                                    |
| Okres eksploatacji pojazdu (13/06/19-25/06/04) | 143 mies.                                    |
| Rodzaj nadwozia                                | pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy |
| Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów   | 2 / 4WD (4x4) / manualna                     |
| Oznaczenie silnika                             | 2KD-FTV                                      |
| Jednostka nap dowa                             | z zapłonem samoczynnym                       |
| Pojemno / Moc silnika                          | 2494 ccm / 106kW (144KM)                     |

**WYPOSA ENIE (2011.11-2013.02)**

| L.p. | Nazwa elementu wyposa enia                   | L.p. | Nazwa elementu wyposa enia        |
|------|--|------|-----------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół    | 8    | Poduszka powietrzna kierowcy      |
| 2    | Blokada mechanizmu ró nicowego aktywna LSD   | 9    | Poduszka powietrzna pasa era      |
| 3    | Immobilizer                                  | 10   | +Snorkel                          |
| 4    | +Klatka bezpiecze stwa                       | 11   | Szyba tylna ogrzewana             |
| 5    | Klimatyzacja                                 | 12   | Szyby regulowane elektrycznie     |
| 6    | Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie | 13   | Wspomaganie układu kierowniczego  |
| 7    | Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie  | 14   | Zamek centralny zdalnie sterowany |

**OPISY DOTYCZ CE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, ubytki powłoki lakierowej
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie, p kni ty, po naprawie
4. Przedni lewy błotnik - zdeformowany
5. Przedni prawy błotnik - zdeformowany
6. Przednie prawe drzwi - zdeformowane
7. Tyłne prawe drzwi - zdeformowane
8. System ABS - niesprawny
9. Hamulec postojowy - niesprawny
10. Tylny lewy amortyzator - widoczna nieszczelno
11. Ł cznik stabilizatora lewy przód - wyczuwalny luz

12. Silnik - gło na praca, stuki metaliczne, wyciek z uszczelnacza wału korbowego
13. Układ wspomagania kierownicy - niesprawny
14. Poszycie tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

**NADWOZIE:**

W dostatecznym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Ogniska korozji.

**RAMA:**

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

**WNÓTRZE POJAZDU:**

Zabrudzone, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Hamulec postojowy - niesprawny.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Wspomaganie układu kierowniczego niesprawne.

**ZAWIESZENIE:**

Tylne resory - odształcone Tylne lewy amortyzator - zużyty, tłumacznik stabilizatora lewy - wyczuwalny luz.

**UKŁAD NAPĘDOWY:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**SILNIK:**

Gło na praca, stuki metaliczne.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

---

Wycenę sporządził:

.....  
pieczęć.....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40592/25

z dnia: 2025/06/04

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2012

Model: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t

Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 5785J



Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t























# ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 40592/25

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2012


Model: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t

Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 5785J

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

## OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



## INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.