

OCENA TECHNICZNA nr: 40789/25

z dnia: 2025/09/12

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IX-2025

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1989

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 06144

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: 845928

Data pierwszej rejestracji	1994/05/05
Okres eksploatacji pojazdu (94/05/05-25/09/12)	376 mies.
Rodzaj zabudowy	podwozie
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	3 / 6x6 / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6540 ccm / 110kW (150KM)

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 uraw zakabinowy HIAB 095

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru. Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia, liczne zaawansowane ogniska korozji
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. uraw zakabinowy - brak aktualnych badań UDT
4. Akumulatory - brak
5. Układ wydechowy - skorodowany

KABINA:

Liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, zagięcia, liczne zaawansowane ogniska korozji.

WNĘTRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji.

ZAWIESZENIE:

Brak możliwości weryfikacji.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

SILNIK:

Brak możliwości weryfikacji, wg informacji uzyskanych od zleceniodawcy - sprawny.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40789/25

z dnia: 2025/09/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IX-2025

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1989

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 06144

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



IMG_9799



IMG_9800



IMG_9807



IMG_9806



IMG_9813



IMG_9818



IMG_9801



IMG_9803



IMG_9802



IMG_9805



IMG_9804




IMG_9808



IMG_9809



IMG_9810



IMG_9811



IMG_9812



IMG_9814