

OCENA TECHNICZNA nr: 40787/25

z dnia: 2025/09/12

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IX-2025

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1988

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 44113

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy

VIN: 820119

Data pierwszej rejestracji	1989/01/30
Okres eksploatacji pojazdu (89/01/30-25/09/12)	439 mies.
Rodzaj zabudowy	podwozie
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	3 / 6x6 / manualna
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	6540 ccm / 110kW (150KM)

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, liczne zaawansowane ogniska korozji
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Silnik - rozmontowany, niekompletny, stan nieznan
4. Akumulatory - brak
5. Układ wydechowy - skorodowany

KABINA:

Liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, zagi cia, liczne zaawansowane ogniska korozji.

WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak mo liwo ci weryfikacji.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak mo liwo ci weryfikacji.

ZAWIESZENIE:

Brak mo liwo ci weryfikacji.

UKŁAD NAP DOWY:

Brak mo liwo ci weryfikacji.

SILNIK:

Rozmontowany, niekompletny, stan nieznany.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

..... piecz

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40787/25

z dnia: 2025/09/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IX-2025

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1988

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 44113

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



IMG_9789




IMG_9790



IMG_9794



IMG_9798



IMG_9791



IMG_9792



IMG_9793



IMG_9795



IMG_9796



IMG_9797