

**OCENA TECHNICZNA nr: 40778/25**

z dnia: 2025/09/12

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2011

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3875

Rodzaj pojazdu: Ciężnik rolniczy

VIN: ZBJP21200

Nr INFO-EKSPERT	150-01000
Data pierwszej rejestracji	2012/03/30
Wskazanie licznika	9401 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (12/03/30-25/09/12)	161 mies.
Rozstaw osi	2225 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	3200 ccm / 60kW (82KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

**OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Przedni i tylny most - widoczne wycieki
2. Podnośnik tylny - nieszczelny, widoczne wycieki
3. Napęd przedniego wałka - głowa na pracę.
4. Tylna opona - wybulona
5. Stopnie zewnętrzne - odkształcone, zdeformowane
6. Tylny lewy błotnik - odkształcony
7. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
8. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

**UKŁAD OBSŁUGI OSPRZĘTU ROLNICZEGO:**

Podnośnik tylny - widoczne wycieki. Napęd przedniego wałka - głowa na pracę.

**KABINA:**

Stopnie zewnętrzne - odkształcone, zdeformowane. Tylny lewy błotnik - odkształcony.

**WNĘTRZE POJAZDU:**

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycie tapicerskie.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci. Tylha opona - wybulona.

UKŁAD NAP DOWY:

Przedni i tylhy most - nieszczelny, widoczne wycieki.

SILNIK:

Nadmiene dymienie.

UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

---

Wycen sporz dził:

..... piecz .....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40778/25

z dnia: 2025/09/12

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2011

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3875

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy







