

OCENA TECHNICZNA nr: 40774/25

z dnia: 2025/09/12

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2012

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3841

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy

VIN: ZCJP04656

Nr INFO-EKSPERT	150-01000
Data pierwszej rejestracji	2012/04/20
Wskazanie licznika	7551 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (12/04/20-25/09/12)	161 mies.
Rozstaw osi	2225 mm
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	3200 ccm / 60kW (82KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Podno nik tylny - widoczne wycieki
2. Hamulec postojowy - niesprawny
3. Stopnie zewn trzne - odkształcone, zdeformowane
4. Wn trze pojazdu - zabrudzone
5. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

UKŁAD OBSŁUGI OSPRZ TU ROLNICZEGO:

Widoczna nieszczelno - wyciek z podno nika tylnego.

KABINA:

Stopnie zewn trzne - odkształcone, zdeformowane.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycie tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Hamulec postojowy - niesprawny.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD NAP DOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

SILNIK:

Nadmiernie dymienie.

UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

.....
piecz
.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40774/25

z dnia: 2025/09/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2012

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3841

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy







