

OCENA TECHNICZNA nr: 40786/25

z dnia: 2025/09/12

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IX-2025

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1980

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 0942A

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy

VIN: 397666

Data pierwszej rejestracji	2007/03/13
Okres eksploatacji pojazdu (07/03/13-25/09/12)	222 mies.
Rodzaj zabudowy	podwozie
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	3 / 6x6 / manualna
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	6540 ccm / 110kW (150KM)

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, liczne zaawansowane ogniska korozji
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Akumulatory - brak
4. Układ wydechowy - skorodowany

KABINA:

Liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, zagi cia, liczne zaawansowane ogniska korozji.

WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak mo liwo ci weryfikacji.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak mo liwo ci weryfikacji.

ZAWIESZENIE:

Brak mo liwo ci weryfikacji.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

SILNIK:

Brak możliwości weryfikacji, wg informacji od zleceniodawcy - sprawny.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40786/25

z dnia: 2025/09/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IX-2025

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1980

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 0942A

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



IMG_9781



IMG_9782



IMG_9783



IMG_9784



IMG_9787



IMG_9785



IMG_9788



IMG_9786