

**OCENA TECHNICZNA nr: 40773/25**

z dnia: 2025/09/12

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2011

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3775

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy

VIN: ZBJP20835

|  |                        |
|--|------------------------|
| Nr INFO-EKSPERT                                | 150-01000              |
| Data pierwszej rejestracji                     | 2012/03/13             |
| Wskazanie licznika                             | 8410 mtg               |
| Okres eksploatacji pojazdu (12/03/13-25/09/12) | 162 mies.              |
| Rozstaw osi                                    | 2225 mm                |
| Jednostka nap dowa                             | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemno / Moc silnika                          | 3200 ccm / 60kW (82KM) |
| Rodzaj skrzyni biegów                          | manualna               |

**OPISY DOTYCZ CE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Przedni i tylny most - widoczne wycieki
2. Stopnie zewn trzne - odkształcone, zdeformowane
3. Wn trze pojazdu - zabrudzone
4. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

**UKŁAD OBSŁUGI OSPRZ TU ROLNICZEGO:**

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

**KABINA:**

Stopnie zewn trzne - odkształcone, zdeformowane.

**WN TRZE POJAZDU:**

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycie tapicerskie.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

## ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

## UKŁAD NAPĘDOWY:

Przedni i tylny most - nieszczelny, widoczne wycieki.

## SILNIK:

Nadmierne dymienie.

## UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....  
pieczęć.....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40773/25

z dnia: 2025/09/12

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2011

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3775

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy









