

OCENA TECHNICZNA nr: 40777/25

z dnia: 2025/09/12

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2011

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3870

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy

VIN: ZBJP18817

Nr INFO-EKSPERT	150-01000
Data pierwszej rejestracji	2012/03/28
Wskazanie licznika	7713 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (12/03/28-25/09/12)	161 mies.
Rozstaw osi	2225 mm
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	3200 ccm / 60kW (82KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Przedni i tylny most - widoczne wycieki
2. Podno nik tylny - nieszczelny, widoczne wycieki
3. Układ ładowania - niesprawny, aktywna kontrolka awarii
4. Tylna opona - wybulona
5. Stopnie zewn trzne - odkształcone, zdeformowane
6. Osłona zbiornika - odkształcona
7. Wn trze pojazdu - zabrudzone
8. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

UKŁAD OBSŁUGI OSPRZ TU ROLNICZEGO:

Podno nik tylny - widoczne wycieki.

KABINA:

Stopnie zewn trzne - odkształcone, zdeformowane. Siłownik drzwi lewych - brak. Osłona stalowa zbiornika - odkształcona.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycie tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Tylna opona - wybulona.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Przedni i tylny most - nieszczelny, widoczne wycieki.

SILNIK:

Nadmierne dymienie. Układ ładowania - niesprawny.

UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40777/25

z dnia: 2025/09/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2011

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3870

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy







