

OCENA TECHNICZNA nr: 40776/25

z dnia: 2025/09/12

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2012

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3869

Rodzaj pojazdu: Ciężnik rolniczy

VIN: ZCJP04701

Nr INFO-EKSPERT	150-01000
Data pierwszej rejestracji	2012/03/28
Wskazanie licznika	7914 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (12/03/28-25/09/12)	161 mies.
Rozstaw osi	2225 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	3200 ccm / 60kW (82KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Tylny most - widoczne wycieki
2. Tylny błotnik - zdeformowany
3. Stopnie zewnętrzne - odkształcone, zdeformowane
4. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
5. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

UKŁAD OBSŁUGI OPRZĘDZIE ROLNICZEGO:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

KABINA:

Stopnie zewnętrzne - odkształcone, zdeformowane. Tylny błotnik - zdeformowany.

WNĘTRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycie tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD NAP DOWY:

Tylny most - widoczne wycieki.

SILNIK:

Nadmiernie dymienie.

UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

..... piecz

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40776/25

z dnia: 2025/09/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2012

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3869

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy





