

**OCENA TECHNICZNA nr: 40775/25**

z dnia: 2025/09/12

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2012

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3842

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy

VIN: ZCJP04725

Nr INFO-EKSPERT	150-01000
Data pierwszej rejestracji	2012/04/20
Wskazanie licznika	8798 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (12/04/20-25/09/12)	161 mies.
Rozstaw osi	2225 mm
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	3200 ccm / 60kW (82KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

**OPISY DOTYCZ CE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Tyl ny most - widoczne wycieki
2. Tyl na obr cz koła - odkształcona
3. Stopnie zewn trzne - odkształcone, zdeformowane
4. Wn trze pojazdu - zabrudzone
5. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

**UKŁAD OBSŁUGI OSPRZ TU ROLNICZEGO:**

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

**KABINA:**

Stopnie zewn trzne - odkształcone, zdeformowane. Dach - p kni ty.

**WN TRZE POJAZDU:**

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycie tapicerskie.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

**ZAWIESZENIE:**

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

**UKŁAD NAP DOWY:**

Tylny most - widoczne wycieki.

**SILNIK:**

Nadmiernie dymienie.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

.....  
piecz  
.....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40775/25

z dnia: 2025/09/12

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] IX-2025

Marka: CASE IH

Rok produkcji: 2012

Model: JX80

Wersja: B/C 411 03

Nr rejestracyjny: CT 3842

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy











