

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/73843/23/10/19
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 19-10-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Michał Markiewicz
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/73843/23/10/19
19-10-2023

Zleceniodawca

Michał Markiewicz
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
PEUGEOT
3008 20-, 3008 1.2 PureTech Allure Pack S&S EAT8

Nr rejestracyjny
VIN

PO4TJ52
VF3MRHNSUMS033326

Data oględzin
Miejsce oględzin

2023-10-19
Mazowieckie, 04-762 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ **82 600 zł**

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0146419
Producent	PEUGEOT
Model	3008 20-
Typ/wersja	3008 1.2 PureTech Allure Pack S&S EAT8
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1320
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1940
Rozstaw osi 1/2	2675
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	130/96
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	PO4TJ52
VIN	VF3MRHNSUMS033326
Data 1. rejestracji	19-03-2021
Data nast. bad. techn.	19-03-2024
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	33 693 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Michelin, PRIMACY 4 XL AO	225/55 R18 102Y	30 %
	lewe	Michelin, PRIMACY 4 XL AO	225/55 R18 102Y	30 %
tylna	prawe	Michelin, PRIMACY 4 XL AO	225/55 R18 102Y	30 %
	lewe	Michelin, PRIMACY 4 XL AO	225/55 R18 102Y	30 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. ASR - system kontroli trakcji
3. Apple CarPlay i Android Auto
4. Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni
5. Czujnik deszczu
6. Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)
7. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
8. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
9. EBA
10. EBF
11. ESP - system stabilizacji toru jazdy
12. Felgi aluminiowe 18 dwukolorowe Detroit z ogumieniem 225/55
13. Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
14. Fotel pasażera pojedynczy z oparciem składanym do postaci stolika
15. Funkcja oświetlenia Follow Me Home
16. Gniazdo 12V (3 sztuki)
17. Gniazdo USB
18. Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist
19. Kamera cofania
20. Kierownica skórzana
21. Kierownica wielofunkcyjna
22. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń
23. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
24. Lakier uni
25. Lampy tylne LED
26. Listwa na tylnym zderzaku, chromowana
27. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
28. Lusterka boczne składane elektrycznie
29. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
30. Lusterka boczne z oświetleniem powitalnym
31. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
32. Mirror Screen
33. Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń
34. Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix na fotelu przednim
35. Nawigacja Peugeot Connnect NAV
36. Oświetlenie wnętrza Ambient (pakiet oświetlenia Ambient)
37. Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacją wysokości mocowania
38. Poduszki powietrzne boczne
39. Poduszki powietrzne czołowe
40. Poduszki powietrzne kurtynowe
41. Podłoga bagażnika dwupoziomowa
42. Podłokietnik przedni z klimatyzowanym schowkiem
43. Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje i otworem do przewozu długich przedmiotów
44. Radio DAB/MP3/6 głośników/Bluetooth z ekranem dotykowym 10 cali
45. System High Beam Assist (HBA)
46. System automatycznego awaryjnego hamowania pojazdu z kontrolą dystansu
47. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania auta (ADML)
48. System monitorowania martwego pola (BSD)
49. System monitorowania pasa ruchu (LDW), aktywny
50. System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR)
51. System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
52. Szyba tylna ogrzewana
53. Szyby przednie i tylne elektryczne
54. Szyby tylne przyciemniane
55. Tapicerka materiałowo - skórzana
56. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
57. Tylna kanapa składana w stosunku 1/3 - 2/3
58. Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
59. Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash
60. Wykończenie elementów wnętrza chromem
61. Zagłówki przednie i tylne regulowane
62. Zderzak przedni z chromowanymi wstawkami
63. Zderzak tylny z chromowanymi wstawkami
64. Zestaw do naprawy przebitej opony
65. Światła do jazdy dziennej LED

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Fotele przednie ogrzewane | 187 zł |
| 2. Lakier metalik | 642 zł |

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 86 179 zł**Korekty**Pierwsza rejestracjaKorekta 1. rejestracji -998 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 85 181 złWypożyczenieKorekta wypożyczenia 829 zł
Wartość pojazdu po korekcie wypożyczenia 86 010 złOgumienieKorekta ogumienia 316 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 86 326 złInneWcześniejsze naprawy - PROTOKÓŁ POMIARU POWŁOKI LAKIEROWEJ -1 704 zł
Konieczne naprawy - SZYBA CZOŁOWA -2 000 zł
Łącznie inne -3 704 zł
Wartość pojazdu po korektach innych 82 622 zł**Wartość rynkowa pojazdu**

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

82 600 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2023 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 22-10-2023

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	60 - 90
2	Błotnik przedni lewy	60 - 90
4	Drzwi przednie lewe	60 - 90
8	Drzwi tylne lewe	60 - 90
9	Błotnik tylny lewy	100 - 120
11	Błotnik tylny prawy	170 - 200
12	Drzwi tylne prawe	120 - 150
15	Drzwi przednie prawe	120 - 150
17	Błotnik przedni prawy	60 - 90

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii****Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Szyba	czołow.	pęknięcie, głębokie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

WARUNKI PARKINGOWE

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.




Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOWÓD REJESTRACYJNY

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
DOWÓD REJESTRACYJNY



Fot. 20.

Arkusz kontrolny

Producent	PEUGEOT
Model	3008 20-
Typ	3008 1.2 PureTech Allure Pack S&S EAT8
Nr rejestracyjny	PO4TJ52
VIN	VF3MRHNSUMS033326

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2020)	79 675 zł
Notowanie (2021)	86 179 zł
Notowanie (2022)	94 065 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	19-03-2021
Data wyceny	22-10-2023
Okres eksploatacji [lata]	2,67
Korekta 1. rejestracji	-998 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	85 181 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	829 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	86 010 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	316 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	86 326 zł

Inne

Łącznie inne	-3 703,62 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	82 622 zł

Wartość rynkowa pojazdu 82 600 zł (netto/zakup)¹