

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/07204/25/01/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-01-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Michał Lasota
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMIU EKSPERTYZA s.c. / Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/07204/25/01/29
29-01-2025

Zlecniodawca

Michał Lasota
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
PEUGEOT
3008 16-20, 3008 1.6 PureTech HYbrid4 GT S&S EAT8

Nr rejestracyjny
VIN

WO70545
VF3M45GBULS086795

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-02-03
Wielkopolskie, 62-081 Baranowo, , Budowlanych 7

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 96 900 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0140325
Producent	PEUGEOT
Model	3008 16-20
Typ/wersja	3008 1.6 PureTech HYbrid4 GT S&S EAT8
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1840
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2330
Rozstaw osi 1/2	2675
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	200/147
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WO70545
VIN	VF3M45GBULS086795
Data 1. rejestracji	27-02-2020
Data nast. bad. techn.	27-02-2025
Rok produkcji	2020
Stan licznika [km]	60 966 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Continental, WinterContact TS 870 P SUV XL FR	225/55 R18 102V	40 %
	lewe	Continental, WinterContact TS 870 P SUV XL FR	225/55 R18 102V	40 %
tylna	prawe	Continental, WinterContact TS 870 P SUV XL FR	225/55 R18 102V	40 %
	lewe	Continental, WinterContact TS 870 P SUV XL FR	225/55 R18 102V	40 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. ASR - system kontroli trakcji
3. AVAS - dźwiękowy system ostrzegania pieszych
4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
5. Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
6. Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)
7. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód
8. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
9. Dach Black Diamond
10. Deska rozdzielcza z przesuwanymi w kolorze Aiknite
11. Dywaniki materiałowe - przód i tył
12. EBA
13. EBFD
14. ESP - system stabilizacji toru jazdy
15. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
16. Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości
17. Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
18. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
19. Fotel pasażera ze składanym oparciem
20. Funkcja oświetlenia Follow Me Home
21. Gniazda USB
22. Gniazdo 12V (z przodu, z tyłu i w bagażniku)
23. Hamulec postojowy elektryczny (FSE)
24. Hill Assist
25. Kierownica pokryta perforowaną skórą licową
26. Kieszenie drzwi przednich - flokowane
27. Kieszenie w oparciach foteli przednich
28. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
29. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
30. Lakier uni
31. Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli
32. Lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu
33. Listwy progowe, aluminiowe
34. Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane
35. Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże
46. Peugeot Connect NAV
47. Peugeot i-Cockpit (wirtualne zegary, wyświetlacz dotykowy 8 calowy, kierownica wielofunkcyjna)
48. Podsufitka w kolorze czarnym
49. Podłoga bagażnika dwupoziomowa
50. Podłokietnik przedni z klimatyzowanym schowkiem
51. Przełączniki typu Toggle Switch, chromowane do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego
52. Radio: 6 głośników, MP3, Bluetooth, USB, wyświetlacz LCD
53. Reflektory przednie Full LED (przeciwmg. LED, samopoziomowanie, przed. kierunkowskazy sekwencyjne)
54. Relingi dachowe aluminiowe
55. Schowek przed pasażerem - podświetlany i flokowany
56. Składanie fotela pasażera do pozycji stolika
57. System Active Safety Brake
58. System Smartbeam (CAFR)
59. System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD)
60. System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
61. System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta (ADML)
62. System monitorowania czasu jazdy (DAA1)
63. System monitorowania ograniczeń prędkości
64. System monitorowania pasa ruchu (LDW)
65. System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)
66. System utrzymywania środka pasa ruchu (LPA)
67. System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
68. Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane
69. Tapicerka skórzana / Alcantara
70. Tempomat adaptacyjny z funkcją STOP (ACC Stop)
71. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
72. Tylna kanapa składana w stosunku 1/3 - 2/3
73. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
74. Uchwyty na kubki w konsoli środkowej
75. Wlot powietrza do chłodnicy z poziomym żebrowaniem
76. Wskaźnik zmiany biegów
77. Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
78. Wycieraczka szyby tylnej uruchamiana automatycznie podczas cofania
79. Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash
80. Wykończenie detali wnętrza Alcantarą

- | | |
|---|---|
| 36. Lusterka boczne w kolorze Perla Nera | 81. Wykończenie wnętrza satynowym chromem |
| 37. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie | 82. Wzmocnienie sportowego brzmienia silnika |
| 38. Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci | 83. Zagłówki przednie i tylne regulowane |
| 39. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami | 84. Zamek centralny |
| 40. Otwór na narty | 85. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 41. Oświetlenie ambientowe LED | 86. Zmiana podświetlenia tablicy zegarów (z białego na czerwony) |
| 42. Oświetlenie bagażnika | 87. Zwiększenie reaktywności pedału przyspieszenia i wspomagania kierownicy |
| 43. Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacja wysokości mocowania | 88. Światła do jazdy dziennej LED |
| 44. Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe | 89. Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów |
| 45. Pedały i podnóżek aluminiowe | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|----------|
| 1. Dach szklany, panoramiczny z roletą i podświetleniem LED | 911 zł |
| 2. Felgi aluminiowe 18 Detroit z ogumieniem 225/55 | 0 zł |
| 3. Fotele przednie ogrzewane | 146 zł |
| 4. Lakier perłowy Białe Nacre | 634 zł |
| 5. Pakiet City 2 | 691 zł |
| Pakiet VisioPark 2 (kamera parkowania przód i tył) | |
| System Park Assist (system automatycznego parkowania) | |
| 6. Pakiet Elektryczny i funkcja masażu w fotelach przednich | 1 602 zł |
| Funkcja masażu w fotelach przednich, pakiet Elektryczny | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 95 041 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **-1 612 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 93 428 zł

Przebieg

Korekta przebiegu **2 106 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 95 534 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia **3 984 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 99 518 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **228 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 99 746 zł

Inne

Wcześniejsze naprawy (-3,00%)	-2 866 zł
Łącznie inne	-2 866 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	96 880 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

96 900 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 03-02-2025

Rzecznik DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	75 - 115
2	Błotnik przedni lewy	75 - 115
3	Słupek przedni lewy	75 - 115
4	Drzwi przednie lewe	75 - 115
5	Dach	125 - 140
6	Słupek środkowy lewy	65 - 75
7	Próg lewy	65 - 75
8	Drzwi tylne lewe	75 - 115
9	Błotnik tylny lewy	140 - 205
11	Błotnik tylny prawy	75 - 115
12	Drzwi tylne prawe	75 - 115
13	Słupek środkowy prawy	50 - 80
14	Próg prawy	50 - 80
15	Drzwi przednie prawe	75 - 115
16	Słupek przedni prawy	75 - 115
17	Błotnik przedni prawy	75 - 115

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
bn

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową.

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższoną grubość.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia i dodatkowego gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA :

1. Ocena nie obejmuje analizy stanu prawnego i księgowego. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny.
2. Ocena nie obejmuje analizy wytrzymałościowej elementów konstrukcji, oceny wytrzymałościowej połączeń i ich struktury wewnętrznej, ponadto nie obejmuje sprawdzenia charakterystyk układów, których ocena wymagałaby badania specjalistycznego.
3. Ocena nie obejmuje badania homologowanego pojazdu i wprowadzonych zmian konstrukcyjnych w tym zakresie o ile one wystąpiły.
4. Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady oceny, powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oceny, wynikającym z przedstawionych przez Zleceniodawcę dokumentów, analiz, obliczeń oraz informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe bądź znacznie utrudnione.

Niniejsze opracowanie zawierające ocenę techniczną nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być uznane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.




Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

Arkusz kontrolny

Producent	PEUGEOT
Model	3008 16-20
Typ	3008 1.6 PureTech HYbrid4 GT S&S EAT8
Nr rejestracyjny	WO70545
VIN	VF3M45GBULS086795

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2019)	87 398 zł
Notowanie (2020)	95 041 zł
Notowanie (2021)	110 488 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	27-02-2020
Data wyceny	03-02-2025
Okres eksploatacji [lata]	5,08
Korekta 1. rejestracji	-1 612 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	93 428 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	83 400,00
Różnica przebiegu	22 434,00
Wartość korekty	2 106 zł

Korekta przebiegu	2 106 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	95 534 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	3 984 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	99 518 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	228 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	99 746 zł

Inne

Łącznie inne	-2 866,02 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	96 880 zł

Wartość rynkowa pojazdu 96 900 zł (netto/zakup)¹