

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/31368/25/04/30
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 30-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski (NEW)**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/31368/25/04/30
30-04-2025

Zleceniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

dostawcze do 3,5t
PEUGEOT
Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t
19-24, Boxer 435 BlueHDi L3H2

Nr rejestracyjny
VIN

SO7921X
VF3YDBPFCPG027161

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-05-07
Mazowieckie, 04-762 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 67 400 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0157715
Producent	PEUGEOT
Model	Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 19-24
Typ/wersja	Boxer 435 BlueHDi L3H2
Rodzaj nadwozia	furgon, wysoki dach
Masa własna [kg]	2090
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3500
Rozstaw osi 1/2	4035
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	SCE
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2179
Moc silnika [KM/kW]	140/103
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	SO7921X
VIN	VF3YDBPFCPG027161
Data 1. rejestracji	31-08-2023
Data nast. bad. techn.	31-08-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	133 138 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy uni

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Michelin, AGILIS ALPIN	215/65 R16 109/107R	10 %
1	prawe	Michelin, AGILIS ALPIN	215/65 R16 109/107R	10 %
2	lewe	Michelin, AGILIS ALPIN	215/65 R16 109/107R	10 %
2	prawe	Michelin, AGILIS ALPIN	215/65 R16 109/107R	10 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego | 24. Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera |
| 2. Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania | 25. Pasy bezpieczeństwa 3-pkt w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia |
| 3. Antena dachowa DAB | 26. Poduszka powietrzna czołowa kierowcy |
| 4. Czujniki cofania | 27. Przegródka przestrzeni ładunkowej pełna blaszana |
| 5. Drzwi boczne prawe przesuwne, pełne (bez szyby) | 28. Radio FM USB Bluetooth z tunerem cyfrowym, 4 głośniki, sterowanie radiem z kierownicy |
| 6. Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne | 29. Reflektory przednie, halogenowe |
| 7. ESP (system stabilizacji toru jazdy) | 30. Schowek w górnej części deski rozdzielczej |
| 8. Felgi stalowe 16" | 31. Szyby barwione |
| 9. Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc.łędź.,wzdłużna,wys.,pochylenia)+podłokietnik+szuflada pod fot. | 32. Szyby boczne sterowane elektrycznie, sekwencyjne po stronie kierowcy |
| 10. Gwarancja standardowa 2 lata bez limitu kilometrów | 33. Tapicerka tkaninowa Darko Noir |
| 11. Hamulce przednie - tarcze wentylowane | 34. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 12. Hamulce tylne - tarczowe | 35. Uchwyty do mocowania ładunku |
| 13. Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów | 36. Uchwyty na kubki |
| 14. Immobiliser | 37. Wskaźnik zmiany biegów GSI |
| 15. Kierownica z tworzywa sztucznego | 38. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 16. Klimatyzacja manualna z chłodzonym schowkiem w desce rozdzielczej | 39. Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia |
| 17. Kolumna kierownicy manualnie regulowana na głębokość | 40. Zagłówki przednich foteli, pełne |
| 18. Komputer pokładowy | 41. Zamek centralny z pilotem i blokowaniem drzwi podczas ruszania |
| 19. Kontrolka niezapiętego pasa dla kierowcy | 42. Zawieszenie przednie Pseudo MacPherson |
| 20. Lakier uni | 43. Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy |
| 21. Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli | 44. Zderzaki przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne, klamki w kolorze czarnym |
| 22. Lampki w przedziale ładunkowym (dwie) | 45. Zestaw naprawczy |
| 23. Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie | 46. Ławka pasażera 2-osobowa z podłokietnikiem |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 70 081 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji 1 531 zł
 Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 71 612 zł

Przebieg

Korekta przebiegu -3 504 zł
 Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 68 108 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia 660 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 68 768 zł

Inne

Stan techniczny - nienaprawione uszkodzenia. (-2,00%) -1 362 zł
Łącznie inne -1 362 zł
Wartość pojazdu po korektach innych 67 406 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

67 400 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 24-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	70 - 80
2	Błotnik przedni lewy	60 - 70
4	Drzwi przednie lewe	60 - 70
10	Ściana boczna lewa	50 - 60
11	Drzwi tyłu lewe	50 - 60
13	Drzwi tyłu prawe	50 - 60
14	Ściana boczna prawa	60 - 70
16	Drzwi boczne prawe	50 - 60
18	Drzwi przednie prawe	50 - 60
21	Błotnik przedni prawy	50 - 60

Opis stanu technicznego**Nadwozie/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Drzwi		różnice odcienia lak.		Boczne prawe.

Stan techniczny nadwozia

Stan techniczny nadwozia opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

Nadwozie/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	tyln.	zarysowanie	w części bocznej	

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

Nadwozie/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze)**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Immobilizer.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedmiotem wyceny jest samochód dostawczy marki PEUGEOT BOXER 435.
Nie weryfikowano historii serwisowej oraz przebiegu pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Arkusz kontrolny

Producent	PEUGEOT
Model	Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 19-24
Typ	Boxer 435 BlueHDi L3H2
Nr rejestracyjny	SO7921X
VIN	VF3YDBPFCPG027161

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2022)	62 276 zł
Notowanie (2023)	70 081 zł
Notowanie (2024)	77 967 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	31-08-2023
Data wyceny	24-05-2025
Okres eksploatacji [lata]	1,83
Korekta 1. rejestracji	1 531 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	71 612 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	71 400,00
Różnica przebiegu	-61 738,00
Wartość korekty	-3 504 zł
Korekta przebiegu	-3 504 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	68 108 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	660 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	68 768 zł

Inne

Łącznie inne	-1 362,16 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	67 406 zł

Wartość rynkowa pojazdu 67 400 zł (netto/zakup)¹