

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/11993/25/02/17
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 17-02-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski (NEW)**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/11993/25/02/17
17-02-2025

Zlecniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
PEUGEOT
408 22-, 408 1.2 PureTech Allure Pack S&S EAT8

Nr rejestracyjny
VIN

PZ4H802
VR3FPHNSTPY587645

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-02-18
Mazowieckie, 04-762 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 83 300 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0158362
Producent	PEUGEOT
Model	408 22-
Typ/wersja	408 1.2 PureTech Allure Pack S&S EAT8
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1393
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1920
Rozstaw osi 1/2	2790
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	130/96
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	PZ4H802
VIN	VR3FPHNSTPY587645
Data 1. rejestracji	28-09-2023
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	13 465 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Michelin, Primacy 3 XL	205/55 R19 97V	15 %
	lewe	Michelin, Primacy 3 XL	205/55 R19 97V	15 %
tylna	prawe	Michelin, Primacy 3 XL	205/55 R19 97V	15 %
	lewe	Michelin, Primacy 3 XL	205/55 R19 97V	15 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. 6 głośników: 2 przednie głośniki wysokotonowe i 2 niskotonowe, 2 średniotonowe tylne | 25. Poduszki powietrzne boczne |
| 2. ABS | 26. Poduszki powietrzne czołowe |
| 3. Automatyczne sterowanie światłami mijania/drogowymi | 27. Podłokietnik centralny przedni |
| 4. Czujnik deszczu i automatyczne sterowanie wycieraczek | 28. Przeszycia barwne foteli Mint |
| 5. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu wraz z tylną kamerą | 29. Przełącznik trybu jazdy: Eco/Sport |
| 6. Ekran dotykowy centralny 10 z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i-Toggles | 30. Radio cyfrowe DAB (Digital Audio Broadcasting) |
| 7. Felgi aluminiowe 19 JASPE z ogumieniem 205/55 | 31. RearCrossTrafficAlert -ostrzeganie podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów |
| 8. Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego | 32. Reflektory przednie LED wraz ze światłami do jazdy dziennej LED w kształcie kłów |
| 9. Fotele przednie ze sportowym wyprofilowaniem i regulacją wysokości | 33. System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA) |
| 10. Gniazda USB C: 2 z przodu (ładowanie + przesył danych) oraz 2 z tyłu - ładowanie | 34. System automatycznego awaryjnego hamowania wykrywający pieszych i działający nocą (kamera + radar) |
| 11. Gniazdo 12V z przodu oraz w bagażniku | 35. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania auta (ADML) |
| 12. Interfejs Bluetooth | 36. System monitorowania martwego pola długodystansowy |
| 13. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna | 37. System ostrzegania podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów |
| 14. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z filtrami powietrza oraz Air Quality System | 38. System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych |
| 15. Lakier metalik Niebieski Obsession | 39. Szyba przednia akustyczna i laminowana |
| 16. Lusterka boczne elek. sterowane, podgrzewane, składane, z kierunkowskazami LED, światłem powitalnym | 40. Szyby boczne elektrycznie sterowane z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem |
| 17. Mirror Screen bezprzewodowy interfejs - Apple Carplay/Android Auto | 41. Szyby boczne tylne przyciemniane oraz szyba drzwi bagażnika |
| 18. Nawigacja satelitarna wbudowana | 42. Tapicerka Fractil materiałowa, łączona z elementami ze skóry ekologicznej |
| 19. Obudowy zewnętrznych lusterek w czarnym kolorze Perla Nera | 43. Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go |
| 20. Osłona wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi | 44. Tylne kanapa składana w proporcjach 60:40 |
| 21. Oświetlenie LED deski rozdzielczej oraz przednich drzwi Smart Multidrive z możliwością wyboru koloru | 45. Uchwyty na kubki z przodu |
| 22. Panele materiałowe dekoracyjne wzdłuż deski rozdzielczej oraz na drzwiach | 46. Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, koło kierownicy z regulacją w 2 płaszczyznach |
| 23. Peugeot i-Cockpit z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10 | 47. Zderzak przedni ze zintegrowanymi światłami dziennymi LED i czarnymi elementami ozdobnymi |
| 24. Podsufitka Horizon w kolorze szarym | 48. Zderzak tylny z czarnymi elementami ozdobnymi |

Wypożyczenie dealerskie

1. Ładowarka bezprzewodowa indukcyjna do telefonu 114 zł

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 80 325 zł**Korekty**Pierwsza rejestracjaKorekta 1. rejestracji **2 678 zł**

Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 83 003 zł

WypożyczenieKorekta wypożyczenia **114 zł**

Wartość pojazdu po korekcie wypożyczenia 83 117 zł

OgumienieKorekta ogumienia **180 zł**

Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 83 297 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

83 300 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 21-02-2025

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski (NEW)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	80 - 90
2	Łotnik przedni lewy	70 - 80
4	Drzwi przednie lewe	70 - 80
8	Drzwi tylne lewe	70 - 80
9	Łotnik tylny lewy	80 - 90
11	Łotnik tylny prawy	80 - 90
12	Drzwi tylne prawe	70 - 80
15	Drzwi przednie prawe	70 - 80
17	Łotnik przedni prawy	80 - 90

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:
Kopia tymczasowego dowodu rejestracyjnego.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

Rok produkcji 2023 zawarty w historii pojazdu, zgodny z rokiem produkcji zakodowanym w numerze VIN pojazdu.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Dowód rejestracyjny str. 1.



Fot. 18.

Dowód rejestracyjny str. 2.

Arkusz kontrolny

Producent	PEUGEOT
Model	408 22-
Typ	408 1.2 PureTech Allure Pack S&S EAT8
Nr rejestracyjny	PZ4H802
VIN	VR3FPHNSTPY587645

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2022)	74 065 zł
Notowanie (2023)	80 325 zł
Notowanie (2024)	91 301 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	28-09-2023
Data wyceny	21-02-2025
Okres eksploatacji [lata]	1,50
Korekta 1. rejestracji	2 678 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	83 003 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	114 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	83 117 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	180 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	83 297 zł

Wartość rynkowa pojazdu 83 300 zł (netto/zakup)¹