

Nr zlecenia DEKRA: NBL(W)/WRO/36514/25/05/20
Nr zlecenia/szkody: L/2465/2021
Data zlecenia: 20-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
VELOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski (NEW)**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
NBL(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

NBL(W)/WRO/36514/25/05/20
L/2465/2021
20-05-2025

Zleceniodawca

VELOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

Właściciel

VELOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
VOLKSWAGEN
Passat Alltrack [B8] 15-19, Passat Alltrack 2.0 TDI
Bi-Turbo SCR 4Mot. DSG

Nr rejestracyjny
VIN

SK668VF
WVWZZZ3CZJE205976

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-05-26
Mazowieckie, 04-857 Warszawa, Mrówcza, mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (kupno)¹ 73 900 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0117604
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Passat Alltrack [B8] 15-19
Typ/wersja	Passat Alltrack 2.0 TDI Bi-Turbo SCR 4Mot. DSG
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1735
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2310
Rozstaw osi 1/2	2789
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	240/176
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	SK668VF
VIN	WVWZZZ3CZJE205976
Data 1. rejestracji	01-08-2018
Data 1. rej. w Polsce	14-10-2021
Rok produkcji	2018 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	293 723 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/2-warstwowy perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Hankook, ventus S1 evo2 K117 XL MFS RO1	235/40 R19 96Y	35 %
	lewe	Hankook, ventus S1 evo2 K117 XL MFS RO1	235/40 R19 96Y	35 %
tylna	prawe	Hankook, ventus S1 evo2 K117 XL MFS RO1	235/40 R19 96Y	35 %
	lewe	Hankook, ventus S1 evo2 K117 XL MFS RO1	235/40 R19 96Y	35 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
3. Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezpieczeństwa
4. Asystent siły hamowania
5. Czujnik ciśnienia w oponach
6. Czujnik deszczu
7. Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył
8. Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
9. Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
10. ESP - system stabilizacji toru jazdy
11. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
12. Elementy dekor. w poler. drewnie Brilliant Pine: deska rozdzielcza i drzwi, Piano Black: konsola
13. Felgi aluminiowe 17 Ancona z ogumieniem 225/55
14. Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
15. Fotele przednie z regulacją wysokości
16. Gniazdo 12V w bagażniku
17. Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
18. Immobilizer
19. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze
20. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
21. Kieszenie w oparciach foteli przednich
22. Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa
23. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
24. Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
25. Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe dla felg 17-calowych
26. Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED)
27. Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
33. Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED
34. Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się
35. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
36. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
37. Podłokietnik przedni ze schowkiem
38. Radio CD/MP3/WMA Composition Media z 8-calowym ekranem + 8 głośniki/SD/AUX/Bluetooth/USB
39. Radio MP3/WMA Composition Colour z 6,5-calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX
40. Relingi dachowe - chromowane
41. Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia
42. Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją
43. System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
44. System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
45. System Start/Stop
46. System automatycznego hamowania po kolizji
47. System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
48. System stabilizacji toru jazdy przyczepy
49. System wykrywania zmęczenia kierowcy
50. Tapicerka materiałowa 7 Summits - boczne części siedzeń pokryte Alcantarą
51. Tempomat
52. Tempomat adaptacyjny do 210 km z City Emergency Braking, Front Assist, kierownica skórzana wielofunkcyjna
53. Tyłne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty
54. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
55. Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości
56. Wykończenie wnętrza Tracks
57. XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
58. Zamek centralny z pilotem
59. Zawieszenie adaptacyjne DCC obniżane zawieszenie

- | | |
|---|---|
| 28. Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane | 60. Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia |
| 29. Listwy progowe ze stali szlachetnej z napisem Alltrack | 61. Zegarek analogowy w desce rozdzielczej |
| 30. Listwy progowe ze stali szlachetnej z napisem Passat | 62. Światła do jazdy dziennej |
| 31. Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane | 63. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu |
| 32. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|--------|
| 1. Dach szklany odsuwany elektrycznie | 510 zł |
| 2. Felgi aluminiowe 19 Albertville z ogum samouszczel 245/40 + śruby antykradzieżowe | |
| + koło zapasowe 19 | 560 zł |
| 3. Lakier perłowy | 270 zł |
| 4. Pakiet Lusterka | 130 zł |
| Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania | |
| Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy | |
| Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania | |
| 5. Pakiet zimowy 1 | 220 zł |
| Fotele przednie - podgrzewane | |
| Dysze spryskiwaczy podgrzewane | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹ 71 300 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **563 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 71 863 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia **1 690 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 73 553 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **368 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 73 921 zł

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa (5,00%) 3 593 zł
Wcześniejsze naprawy - Protokół pomiaru powłoki lakierniczej -3 593 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

73 900 zł (brutto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 30-05-2025

Rzeczoznawca DEKRA:
Witold Zinkowski (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	130 - 140
2	Błotnik przedni lewy	90 - 100
4	Drzwi przednie lewe	210 - 260
8	Drzwi tylne lewe	100 - 110
9	Błotnik tylny lewy	120 - 130
10	Pokrywa/klapa	150 - 160
11	Błotnik tylny prawy	140 - 150
12	Drzwi tylne prawe	110 - 120
15	Drzwi przednie prawe	90 - 100
17	Błotnik przedni prawy	90 - 100

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

Zgodnie z ASO pojazd wyprodukowany 02.05.2018 r.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:

1

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.




Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.




Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

Dowód rejestracyjny str. 1.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.

Dowód rejestracyjny str. 2.

Arkusz kontrolny**Producent****Model****Typ****Nr rejestracyjny****VIN****VOLKSWAGEN****Passat Alltrack [B8] 15-19**

Passat Alltrack 2.0 TDI Bi-Turbo SCR 4Mot. DSG

SK668VF

WVWZZZ3CZJE205976

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2017)

63 100 zł

Notowanie (2018)

71 300 zł

Notowanie (2019)

75 300 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji

01-08-2018

Data wyceny

30-05-2025

Okres eksploatacji [lata]

6,83

Korekta 1. rejestracji

563 zł

Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji

71 863 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia 1 690 zł

Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 73 553 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia 368 zł

Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 73 921 zł

Wartość rynkowa pojazdu 73 900 zł (brutto/zakup)¹