

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-356/2025_SK742WM

Numer szkody / sprawy SM-356/2025_SK742WM
Nr kalkulacji 8620

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0111388

Numer rejestracyjny: SK742WM
Numer nadwozia: WF0FXXWPCFFM71738
Marka: FORD
Model: Mondeo Kombi 14-19
Typ: Mondeo 1.5 TDCi Titanium
Data pierwszej rejestracji: 21.12.2016
Rok produkcji: 2016

WYCENA

Nr wyceny: 8503
Data wyceny: 21.07.2025
Wycena na dzień: 21.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość:

Numer wyceny **8620**
 Data wyceny **21.07.2025**
 Wycena na dzień **21.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-356/2025_SK742WM

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0111388 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SK742WM / WF0FXXWPCFFM71738
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 21.12.2016 / 103
 Rok produkcji 2016
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 194 333 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 207 300 / -12 967
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka FORD
 Model Mondeo Kombi 14-19
 Typ Mondeo 1.5 TDCi Titanium
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.06.2015 - 31.12.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1498
 Moc kW / KM 88 / 120
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki
- Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem
- Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia
- Dwa kluczyki
- Dwa kolorowe wyświetlacze między zegarami (4,2-cala)
- Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC)
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
- Fotele przednie sportowe
- HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
- Immobilizer
- Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
- Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- Kluczyk Ford My Key
- Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V
- Lakier Uni
- Lampy tylne LED
- Listwy progowe - wykończone w kolorze aluminium
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu
- Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem
- Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
- Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Podgrzewane przednie fotele
- Przycisk rozrusznika Ford Power
- Radio CD/MP3 z Ford Sync 3 (8-calowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, AUX-IN, 2xUSB, iPod, SD)
- Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
- Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
- Regulacja lędźwiowa fotela pasażera
- Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium
- Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
- System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)
- System Auto-Start-Stop
- System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert)
- System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
- System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist
- System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid)
- Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowie świateł przeciwmgielnych
- Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
- Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami)
- Tempomat z Intelligent Speed Limiter
- Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala)
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie adaptacyjne (CCD) z możliwością wyboru 3 trybów pracy: Komfort, Standard lub Sport

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| • Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu (V) | PLN |
| • Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika (V) | PLN |
| • Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją i pamięcią położenia (V) | PLN |
| □ Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10. kierunkach z pamięcią | |
| □ Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją i pamięcią położenia | |
| • Lakier metalik | PLN |

- System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego (V)
 - Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
 - System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz
- Zawieszenie sportowe (V) PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [160 – 180 µm],

- drzwi przednie lewe [180 – 240 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, ze śladami zaprawek,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- dach – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- rama drzwi tylnych lewych – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- deska rozdzielcza – ślady demontażu uchwytu,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni - punktowe odpryski powłoki lakierowej, ze śladami zaprawek,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – porwana.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- mocowanie półki bagażnika prawe.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA


Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*










2025/07/17

WFOFXXPCEFM7173B































































































2025/07/17



2025/07/17

















2025/07/17




2025/07/17








































Naam en onderdeelnummer

Gegevens over uw auto

AUTO	
Ford Mondeo Titanium	Kenteken: KX-692-R
Chassisnummer: LWFOFXXWPCFFM7F38	Datum eerste registratie: 21-12-2016
Motor type: 1.5 TDCi ECO	Transmissie type: 6 versnellingen
Kleurcode: Grey	Bekledingscode: stof
Maand jaarlijkse onderhoudsbeurt: december	Maximum afgelegde afstand tussen de onderhoudsbeurten in km: 30.000 km
Contractnummer Ford Protect - Garantie Extra:	Vervaldatum Ford Protect - Garantie Extra:

2025/07/17

