

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-385/2025_PY37347

Numer szkody / sprawy SM-385/2025_PY37347
Nr kalkulacji 8673

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132101

Numer rejestracyjny: PY37347
Numer nadwozia: YARVEEHZ7GZ251902
Marka: TOYOTA
Model: Proace Verso 16-24
Typ: Proace Verso 2.0 D4-D Long VIP Aut.
Data pierwszej rejestracji: 05.06.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8556
Data wyceny: 06.08.2025
Wycena na dzień: 06.08.2025
Wersja bazy danych: 2025.08
Wartość:

Numer wyceny **8673**
Data wyceny **06.08.2025**
Wycena na dzień **06.08.2025**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-385/2025_PY37347

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132101

Numer rejestracyjny / numer VIN PY37347 / YARVEEHZ7GZ251902
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 05.06.2023 / 26
Rok produkcji 2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 159 746 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 59 800 / 99 946
Lakier brązowy metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka TOYOTA
Model Proace Verso 16-24
Typ Proace Verso 2.0 D4-D Long VIP Aut.
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 7
Okres dostępności 01.07.2018 - 30.06.2024
Pojemność silnika (ccm) 1997
Moc kW / KM 130 / 177
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.08) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN
Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Antena dachowa
- Apple CarPlay i Android Auto
- Automatyczne światła drogowe
- BA - system wspomagania hamowania
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmiernych
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dach multifunkcyjny z podświetleniem LED ring
- Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne sterowane elektrycznie, bezdotykowo
- Dywaniki welurowe
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/55
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją masażu
- Gniazdo 12V (x2)
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 230V
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Hamulec postojowy elektryczny
- Kamera cofania
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klamki w kolorze nadwozia z chromowanym akcentem
- Kłapa tylna unoszona (pojedyncza) z wycieraczką i ogrzewaniem szyby
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Klimatyzacja dodatkowa w tylnej części kabiny
- Klimatyzacja w tylnej części
- Kluczyki (x2)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Lampka dachowa w kabinie pasażerskiej LED
- Lampka po lewej stronie bagażnika
- Listwy boczne w kolorze nadwozia
- Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, podświetlane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Odciecie paliwa w przypadku uderzenia
- Ogrzewanie dodatkowe Webasto (bez opcji zdalnego programowania, działa gdy silnik jest włączony)
- Podłoga w przestrzeni pasażerskiej pokryta materiałem
- Poduszki powietrzne boczne - przód
- Poduszki powietrzne czołowe
- Poduszki powietrzne kurtynowe w 2 i 3 rzędzie
- Półka za 3 rzędem siedzeń - zabezpieczająca bagaż
- Przystosowanie do montażu haka holowniczego
- Reflektory przednie ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED
- Rolety przeciwsłoneczne
- Schowek po stronie pasażera zamykany, podświetlany
- Schowek zamykany i blokowany w centralnej części deski rozdzielczej mieszczący format A4
- Schowki w drzwiach przednich
- Spryskiwacze lamp przednich
- Stolik przesuwany w tylnej części pojazdu
- Stoliki samolotowe w oparciach przednich foteli
- System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
- System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
- System multimedialny Toyota PRO-Touch + NAVI (nawigacja, ekran 7 cali, Bluetooth, USB)
- System nagłośnienia HiFi: wzmacniacz, 2 tweetery, 4 woofery, głośnik w desce rozdzielczej
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Alert)
- System ostrzegania przed kolizją (FCW)
- System przywracania uwagi kierowcy (DAA)
- System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- System Stop&Start
- Szyba przednia akustyczna
- Szyba przednia atermiczna
- Szyby przednie regulowane elektrycznie z funkcją automatycznego domykania
- Szyby w 2 i 3 rzędzie przyciemniane (przepuszczalność światła: 10%)
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Światła doświetlające zakręty
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Tempomat aktywny
- Tuner radiowy - cyfrowy DAB
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
- VSC - system stabilizacji toru jazdy
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami
- Zamek centralny
- Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia nielakierowany centralnie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Lakier metalik

PLN

SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	
SUMA	PLN	
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny, wycieki z miejsc uszczelnień.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Usterka silnika: napraw pojazd”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru brązowego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.
Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia - zarysowane,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta miejscowo,
- próg prawy – powłoka lakierowa wytarta miejscowo,
- rama dachu lewa – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka foteli – porysowana,
- deska rozdzielcza – zarysowana,
- obicia tapicerskie ścian przestrzeni bagażnika – porysowane,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- zderzak przedni – zarysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotowi opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski


Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*




























































2025/08/05




2025/08/05


























2025/08/05



2025/08/05





























2025/08/05



2025/08/05









































































2025/08/05

Dane identyfikacyjne pojazdu

Kod modelu:
Nr rejestracji:
Nr silnika:
Nr seryjny gwar:
Kod koloru:
Rod koloru tapy:
Data wydania:
Nr VIN:

Kod modelu: MEV30 IL-1 B121W
Nr VIN: YAAV1E12102201902
Typ/Nr silnika: 4WZ 100K40451882
Nr karty gwarancyjnej: 4J1031492183
Rod koloru: BEM
Kod koloru tapicerki: CYTA

Data wydania: 07 czerwiec 2025 r.
Delivery date: 07 June 2025 y.

Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie zamieszcza w książce dowodowej informacji. Takie postępowanie zabezpiecza prawidłowość danych. Dostarczenie informacji w niepowołane ręce w przypadku ujawnienia danych może być skutkiem odpowiedzialności prawnej. Prosimy o zachowanie poufności danych. Wszelkie informacje o pojazdach Toyota należy kierować do właściwych służb. Takich jak np. ubezpieczenia i za dowód rejestracyjny.

Pieczęć z logo **TOYOTA PROFESSIONAL**
BONKOWSKI AUTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2
Oddział Sady, ul. Poznańska 10
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 62 200
NIP 779-21-31-022, REGON 638794040
KOD 0000127383
www.bonkowscy.pl

Kontakt dla klienta obsługi posprzedażowej

TOYOTA PROFESSIONAL
BONKOWSKI AUTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
62-052 Komorniki, ul. Platynowa 2
Oddział Sady, ul. Poznańska 10
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 62 200
NIP 779-21-31-022, REGON 638794040
KOD 0000127383
www.bonkowscy.pl

Rejestracja



Świadectwo jakości

TOYOTA dokonywa zewnętrznego kontroli jakości przeprowadzanej na wszystkich etapach wytwarzania swoich produktów. Dostarczanie samochodów i usług jest priorytetem dla firmy Toyota, aby zapewnić najwyższą jakość i satysfakcję klientów.

Podpisz się na otrzymanej certyfikacji jakości i wyprodukowanego pojazdu zgodnie ze standardami firmy Toyota.

Filip Matraszek
Kierownik Działu

2025/08/05

2025/08/05

1

ETS POLSKA SP. Z O.O.

P O L S K A

ETS

PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKA

Twój system to:

Q-SAFE CAN4

Jeżeli podpisany, instalator, gwarantuję, że instalacja URZĄDZENIA opisanego
profesjonalnie została przeprowadzona zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi
przez producenta systemu.

Twój PINKOD:

3333

TOYOTA BORKOWSCY
BORKOWSKI AUTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
62-052 Kórnik, ul. Piłsudskiego 2

Tel. 61 733 33 33
Poczta elektroniczna: biuro@borkowscy.pl
NIP 779-21-31-02 REGON 1417563 z datą montażu
RDO 010177563
www.borkowscy.pl

Opis pojazdu:

Marka:	TOYOTA
Typ:	PRACE VERSE
Numer VIN:	YARVEH27G2J5A9021
Numer rejestracyjny:	

- Produkt zawiera składowe części dla środowiska i zdrowia ludzi
- Użyty produkt nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami
- Segregujmy lub zmieszajmy, należy go dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściwego dla danej gminy.



Karel Kijak

3 SERWISANT

2025/08/05

















