

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-375/2025_DW4VT05

Numer szkody / sprawy SM-375/2025_DW4VT05
Nr kalkulacji 8652

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0129552

Numer rejestracyjny: DW4VT05
Numer nadwozia: YV1PZA8BCJ1033637
Marka: VOLVO
Model: V90 Cross Country 16-20
Typ: V90 CC D4 AWD Ocean Race aut
Data pierwszej rejestracji: 11.04.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8535
Data wyceny: 30.07.2025
Wycena na dzień: 30.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość:

Numer wyceny **8652**
 Data wyceny **30.07.2025**
 Wycena na dzień **30.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-375/2025_DW4VT05

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0129552 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DW4VT05 / YV1PZA8BCJ1033637
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 11.04.2018 / 87
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 224 543 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 187 050 / 37 493
 Lakier biały perłowy
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka VOLVO
 Model V90 Cross Country 16-20
 Typ V90 CC D4 AWD Ocean Race aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.11.2017 - 28.02.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1969
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag kolan kierowcy
- Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu
- Apple Carplay / Android Auto (z dwoma złączami USB)
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dywaniki podłogowe Volvo Ocean Race
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
- Elektryczna 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego foteli przednich
- Felgi aluminiowe 20 Silver Diamond Cut, 5-ramienne z ogumieniem 245/45
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
- Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej
- Gniazdo 230V z tyłu tunelu środkowego - dodatkowe
- Gniazdo USB x2 w bagażniku i w drugim rzędzie
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobilizer
- Kanapa tylna dzielona 40/60
- Karcher w bagażniku, przenośny
- Kierownica skórzana
- Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Kluczyk w kolorze tapicerki
- Komputer pokładowy
- Krata wlotu powietrza z pionowymi żebrami w kolorze Cross Country
- Lakier metalizowany Inscription Crystal White Pearl
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Listwa ochronna wewnątrz bagażnika
- Listwa ochronna wewnątrz bagażnika wykonana z metalu
- Listwy progowe podświetlane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie z kompasem
- Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
- Obrazowania szyb bocznych - czerń błyszcząca
- Oświetlenie bagażnika - dodatkowe
- Oświetlenie wnętrza dodatkowe
- Oznaczenie modelu silnika
- Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Podłokietnik przedni
- Podwójne, pogrubione końcówki rur wydechowych
- Pokrowce na fotele, mata bagażnika - wodoodporne
- Reflektory przednie LED
- Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
- Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
- Relingi dachowe
- Schowek centralna blokada
- Schowek pod podłogą bagażnika
- Schowek w konsoli centralnej i w przednich drzwiach
- Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
- Siatka bagażowa na tunelu środkowym
- Siatka bagażowa na tunelu środkowym
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB)
- System bezkluczykowego dostępu
- System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia
- System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
- System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
- System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
- System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
- System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym
- System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS)
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
- System stabilizacji przechyłu (RSC)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
- System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
- Szyby barwione
- Światła drogowe LED
- Światła LED do jazdy dziennej (DRL)
- Światła przeciwmgielne LED - przód, z doświetlaniem zakrętów
- Tapicerka dedykowana z pomarańczowymi wstawkami
- Tempomat adaptacyjny ACC
- Tył foteli obszyty skórą
- Uchwyt na kubki z przodu

- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie kierownicy przy prędkości do 130 km/h
- Wykończenie wnętrza Volvo Ocean Race
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz zegarów 12,3-cal
- Zagłówki tylne składanie ręcznie
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi
- Zwalnianie pedału hamulca

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE	Zakup
------------------------------------	-------

- | | |
|---|-----|
| • Dach panoramiczny (V) | PLN |
| • Fotele tylne elektrycznie składane oraz zewnętrzne zagłówki tylne (V) | PLN |
| • Kamera wspomagająca parkowanie tyłem (V) | PLN |
| • Kierownica sportowa skórzana, trójramienna (V) | PLN |
| • Koło zapasowe (V) | PLN |
| • Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie (V) | PLN |
| • Przyciemniane tylne szyby (V) | PLN |
| • Roleta bagażnika - automatyczna (V) | PLN |
| • Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową (V) | PLN |
| • System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround - Pakiet (V) | PLN |
| ☐ BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych | |
| ☐ System ostrzegający o kolizjach tylnych z funkcją włączania hamulców | |
| ☐ System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas cofania | |
| • System nawigacji satelitarnej Sensus (V) | PLN |
| • Światła drogowe Full LED, aktywne, z doświetlaniem zakrętów (V) | PLN |
| • Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy (V) | PLN |
| • Usługa Volvo On Call (V) | PLN |
| • Zawieszenie pneumatyczne (z układem Four-C) (V) | PLN |

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
-----------------------------	-------

- | | |
|--|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-5%) | PLN |
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) | PLN |

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
-------	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), FIRESTONE, 245/45R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), FIRESTONE, 245/45R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), FIRESTONE, 245/45R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), FIRESTONE, 245/45R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:**OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcza kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy perłowy.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [150 – 160 µm],

- błotnik przedni lewy [200 – 230 µm],

- błotnik przedni prawy [140 – 150 µm],

- drzwi przednie lewe [180 – 210 µm],

- drzwi przednie prawe [180 – 200 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, ze śladami zaprawek,

- drzwi przednie prawe – listwa ochronna zarysowana,

- drzwi tylne lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej, ze śladami zaprawek,

- błotnik tylny lewy – zarysowany,

- błotnik tylny prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej, ze śladami zaprawek,

- dach – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- tapicerka fotela kierowcy – wytarta,

- panel sterowania el. regulacją szyb drzwi przednich lewych – wyłamany z zamocowań.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być

uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski


Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*











































2025/07/28



2025/07/28



























































































2025/07/28



2025/07/28























