

Nr zlecenia: 22/29/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/29

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU |                  | Dane: [O] VIII-2025        |
|------------------------------|------------------|----------------------------|
| Rodzaj pojazdu:              | Samochód osobowy | VIN: VR3UPHNKSP5055933     |
| Marka:                       | PEUGEOT          | Nr rejestracyjny: PZ4H293  |
| Model pojazdu:               | 208 MR`23 E6d    | Nr Info-Ekspert: 029-05041 |
| Wersja:                      | Allure S&S EAT   | Rok produkcji: 2023        |

Wartość pojazdu brutto (zakup) ..... **66 500 PLN**

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 21751 km                                |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/07/28                              |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/07/28                              |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                    |
| Dop. masa całkow.                                   | 1625 kg*                                |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1199 ccm / 74kW (101KM)                 |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                        |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                            |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                       |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 39   | Radio MP3                                        |
| 2    | Antena dachowa w kształcie płetwy rekina  | 40   | Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu |

|    |                                                                                                                 |    |                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu                                                       | 41 | Schówek na telefon                                                                                |
| 4  | Czarne błyszczące wykończenie między tylnymi światłami                                                          | 42 | Selektor trybów jazdy                                                                             |
| 5  | Czarne ziarniste wykończenia w światłach do jazdy dziennej                                                      | 43 | Siedzenia tylne składane asymetrycznie                                                            |
| 6  | Czujniki parkowania - przód                                                                                     | 44 | Spoiler tylny czarny błyszczący                                                                   |
| 7  | Czujniki parkowania - tył                                                                                       | 45 | System automatycznego hamowania                                                                   |
| 8  | Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbon, elem z błyszczącej czerni z chromowanymi akcentami | 46 | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML                                                   |
| 9  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                                            | 47 | System Bluetooth                                                                                  |
| 10 | Funkcja Mirror Screen                                                                                           | 48 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBF                                               |
| 11 | Głośniki 6 szt.                                                                                                 | 49 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                                                     |
| 12 | Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej                                                                              | 50 | System kontroli ciśnienia w oponach                                                               |
| 13 | Hamulec postojowy elektryczny                                                                                   | 51 | System kontroli uwagi kierowcy                                                                    |
| 14 | Immobilizer                                                                                                     | 52 | System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu                                         |
| 15 | Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą                                                                         | 53 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                                                       |
| 16 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                            | 54 | System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR                                            |
| 17 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                 | 55 | System TSM                                                                                        |
| 18 | Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem                                                                      | 56 | System WiFi                                                                                       |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                       | 57 | System wspomagania nagłego hamowania AFU                                                          |
| 20 | Lakier metalizowany "Żółty Agueda"                                                                              | 58 | Szyba przednia barwiona                                                                           |
| 21 | Listwy boczne okien czarne błyszczące                                                                           | 59 | Szyba tylna ogrzewana                                                                             |
| 22 | Lusterka zewnętrzne czarne błyszczące                                                                           | 60 | Szyby tylne barwione                                                                              |
| 23 | Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne                                                                         | 61 | Szyby tylne przyciemniane                                                                         |
| 24 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt                                     | 62 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                                                               |
| 25 | Multimedialny Ekran Dotykowy HD 10"                                                                             | 63 | Światła do jazdy dziennej LED                                                                     |
| 26 | Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w dolnej części zderzaka                                        | 64 | Światła tylne LED                                                                                 |
| 27 | Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w górnej części                                                 | 65 | Tapicerka z tłoczonej tkaniny LOMSA łączonej ze skórą ekologiczną z przeszyciami w kolorze Quartz |
| 28 | Oslona wlotu powietrza czarna ziarnista z elementami w kolorze nadwozia                                         | 66 | Tarcze kół aluminiowe 16" NOMA dwukolorowe diamentowe                                             |
| 29 | Oświetlenie bagażnika                                                                                           | 67 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                                         |
| 30 | Oświetlenie wnętrza lampa A-DOME                                                                                | 68 | Uchwyty asekurowujące z tyłu+ z przodu po stronie pasażera                                        |
| 31 | Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kolorze błyszczącej czerni z tampo drukami Quartz  | 69 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne                                                      |
| 32 | Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia                               | 70 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                                                                  |
| 33 | Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe z ognicznymi napięcia siedzeń tylnych skrajnych                          | 71 | Zamek centralny                                                                                   |
| 34 | Podłokietniki przednich i tylnych drzwi ze skóry ekologicznej z przeszyciami w kolorze Quartz                   | 72 | Zderzak tylny z czarnym ziarnistym wykończeniem                                                   |
| 35 | Podsufitka w jasnym kolorze                                                                                     | 73 | Zestaw naprawczy opon                                                                             |
| 36 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                    | 74 | Złącze USB 2 szt. dla pasażerów tylnych siedzeń                                                   |
| 37 | Poduszka powietrzna pasażera                                                                                    | 75 | Złącze USB typ C 1szt                                                                             |
| 38 | Poduszki powietrzne boczne                                                                                      |    |                                                                                                   |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

1 Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa

- Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
- 2    Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3    Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D

Panel 10" wirtualnych zegarów 3D
- 4    Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology

Kierunkowskazy LED

Reflektory przednie LED

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej LED

Czujnik deszczu
- 5    Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości

Tempomat
- 6    Zagłówki przednie i tylne regulowane

Zagłówki foteli przednich regulowane

Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1    +Lakier metalizowany (dopłata)
- 2    Pakiet Visio Park 1 (dopłata)

Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył

Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                     | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *MICHELIN 195/55 R16 E PRIMACY | 5,0          |
| Przednie prawe: | *MICHELIN 195/55 R16 E PRIMACY | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *MICHELIN 195/55 R16 E PRIMACY | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *MICHELIN 195/55 R16 E PRIMACY | 5,0          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                |                              |            |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)       | .....                        | 68 100 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                | 1 063 PLN    po korekcie:    | 69 163 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                         | 490 PLN    po korekcie:      | 69 653 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                            | 1 034 PLN    po korekcie:    | 70 687 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                                 |                              |            |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd             | -3 534 PLN                   |            |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                            | - 3 534 PLN    po korektach: | 67 153 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                           | - 674 PLN    po korekcie:    | 66 479 PLN |
| WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU | .....                        | 66 500 PLN |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Dnia:

05.11.2024 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

25.04.2025 Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

26.06.2025 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

66500 PLN

(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 12434,96 PLN

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                         | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Wgnieciony                                 |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Rozerwane wygłuszenie                      |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej             |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej             |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej             |      |         |
| 7    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej             |      |         |
| 8    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia |      |         |
| 9    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Pozostałości po okleinie reklamowej        |      |         |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 80                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 112                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 101                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 109                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 104                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 115                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 102                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 115                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 101                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 129                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 116                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                  | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|-------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Niespasowane mocowanie, zarysowania |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana                          |      |         |
| 3    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany                          |      |         |
| 4    | Lampa zespolona tylna     | L     | Zarysowania                         |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                              | L / P | Rodzaj uszkodzenia      | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------------------------|-------|-------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                          | P     | Poplamiony              |      |         |
| 2    | Schówek                                     |       | Zarysowany              |      |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych | L     | Zarysowania             |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych | P     | Zarysowania             |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia    |       | Zarysowania             |      |         |
| 6    | Przestrzeń ładunkowa                        |       | Zarysowania, brak półki |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**UKŁAD HAMULCOWY**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza hamulcowa przednia | L     | Korozja            |      |         |
| 2    | Tarcza hamulcowa przednia | P     | Korozja            |      |         |
| 3    | Tarcza hamulcowa tylna    | L     | Korozja            |      |         |
| 4    | Tarcza hamulcowa tylna    | P     | Korozja            |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia       | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Zestaw wskaźników wyświetla kontrolkę awarii oraz ciśnienia opon - konieczna weryfikacja serwisowa.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK           |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |

|   |                      |     |
|---|----------------------|-----|
| 4 | Gaśnica              | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109




Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116

**CERTYFIKAT GWARANCJI UMOWNYCH PEUGEOT**

**Gwarancje umowne PEUGEOT**

W celu zatwierdzenia gwarancji umownych PEUGEOT niniejszy certyfikat musi zostać wypełniony i podstemplowany przez dealera odpowiedzialnego za sprzedaż. Warunkiem obowiązywania tych gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich harmonogramem (dowodem na to powinny być uzupełnione odcinki kontrolne z niniejszej książki).

W przypadku napraw i przeglądów nieobjętych niniejszymi gwarancjami, wykonywanych przez autoryzowany serwis, nie przysługują żadne świadczenia z tytułu gwarancji umownej.

Gwarancje umowne PEUGEOT obowiązują od dnia faktycznego wydania pojazdu klientowi (data początku gwarancji zapisana na tej stronie).

Szczegóły gwarancji umownych PEUGEOT pojazdu oraz warunki ich obowiązywania znajdują się w formularzu zamówienia nowego pojazdu.

**IDENTYFIKACJA SAMOCHODU**

V.I.N. VR3UPHNKSP5055933

Data początku gwarancji: 28.07.23

Data końca gwarancji: 28.07.25

Model: 208 ACCURE PACK

Paliwo: PM

Silnik: 1.2 Pi

Oil silnikowy: 00W20

Moc: 100 kW

Nr rejestracyjny: PZ 41+293

\* W zależności od silnika.

**IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY**

Pojazd jest przygotowany przez autoryzowany serwis PEUGEOT.

**WROBUD-SP. Z O.O.**

ul. Szczecińska 7  
54-517 Wrocław  
Tel: +48 (71) 749 44 01  
www.dealer.peugeot.pl/wrobud  
NIP: 894 000 75 80  
REGON: 005925501

Kraj: POLSKA

Nr punktu sprzedaży: PLC 040P

Pieczczę punktu sprzedaży

**NOTATKI**

**Nabywca pojazdu otrzymuje harmonogram przeglądów okresowych dedykowany dla pojazdu podczas jego przekazania. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pokładową.**

W razie braku tego dokumentu:

- lokalny dealer lub jakikolwiek inny autoryzowany serwis PEUGEOT może wydać dokument zastępczy
- można go wydrukować we własnym zakresie poprzez Państwa strefę osobistą na stronie internetowej PEUGEOT.
- Dostępność jest uzależniona od kraju.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe.

W razie odsprzedaży pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

Fot. nr 117

**RZECZPOSPOLITA POLSKA**

**POZWOLENIE CZASOWE**

STAROSTA POZNAŃSKI  
60-509 POZNAŃ  
JACKOWSKIEGO 18  
ORGAN WYDAJCY

Art. 74 ust. 2 pkt 1

**A** **PZ 4H293**

D.1 PEUGEOT  
D.2 U  
D.3 P HNKS-J1GG00  
208

RODZAJ POJAZDU I PRZEZNACZENIE  
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA  
CIĘŻARNOŚĆ

NAWIĘKSZY DOP.  
NACISK OSI 8,72

**E** **VR3UPHNKSP5055933**

**B** 2023-07-28 | **I** 2023-07-28 | **H** 2023-08-27

SERIA PC/AAK **2632197**

Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*