

Nr zlecenia: 22/16/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/16

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [T] VII-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                       | VIN:               | VF3M45GBULS331989 |
| Marka:                                              | PEUGEOT                                 | Nr rejestracyjny:  | SK369UW           |
| Model pojazdu:                                      | 3008 Plug-in Hybrid MR`20 E6d           | Nr Info-Ekspert:   | 029-04270         |
| Wersja:                                             | GT 300 EAT                              | Rok produkcji:     | 2021              |
| Wskazanie drogomierza                               | 132109 km                               |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/07/27                              |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/07/26                              |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy          |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2330 kg*                                |                    |                   |
| Jednostka napędowa                                  | hybrydowa (benzyna/elekt.)              |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika spalinowego                 | 1598 ccm / 147kW (200KM)                |                    |                   |
| Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego      | 220kW (299KM) / 164kW (223KM)           |                    |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                        |                    |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                            |                    |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                   |

**Wartość pojazdu brutto (zakup)** .....

**94 000 PLN**

|                                |
|--------------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b> |
|--------------------------------|

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                      | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Chromowane przełączniki typu Toggle Switch do obsługi ekranu dotykowego         | 36   | Nawiew powietrza na siedzenia tylne                                       |
| 2    | Chromowane przełączniki unoszenia szyb                                          | 37   | Pakiet Oświetlenia Ambiente                                               |
| 3    | Chromowane wstawki na zderzak przednim                                          | 38   | Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem siły napięcia                        |
| 4    | Czarna podsufitka                                                               | 39   | Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania przednie i tylne      |
| 5    | Czarne nadkola                                                                  | 40   | Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart        |
| 6    | Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie                                          | 41   | Podświetlenie w podsufitce z lampkami do czytania z przodu x2 i z tyłu x2 |
| 7    | Czujniki cofania                                                                | 42   | Poduszka powietrzna kierowcy                                              |
| 8    | Dach Black Diamond                                                              | 43   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                     |
| 9    | Dekoracyjne przeszycia na desce rozdzielczej                                    | 44   | Poduszki powietrzne boczne                                                |
| 10   | Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone Alcantarą                        | 45   | Poduszki powietrzne kurtynowe                                             |
| 11   | Deska rozdzielcza z przeszyciami w kolorze Aiknité                              | 46   | Reflektory Full LED                                                       |
| 12   | Fotel kierowcy z manualną regulacją odcinka lędźwiowego                         | 47   | Schówek na kable pod podłogą bagażnika                                    |
| 13   | Fotel kierowcy z regulacją manualną                                             | 48   | System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)                       |
| 14   | Fotel pasażera składany do pozycji stolika                                      | 49   | System ostrzegania pieszych dźwiękowy AVAS                                |
| 15   | Funkcja Mirror Screen                                                           | 50   | System rozpoznawania znaków drogowych ESTR                                |
| 16   | Gniazdo 12V w konsoli przedniej                                                 | 51   | Szyba tylna ogrzewana z wbudowaną anteną                                  |
| 17   | Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist                             | 52   | Szyby tylne przyciemniane                                                 |
| 18   | Kabel ładowania typ 2                                                           | 53   | Światła tylne LED                                                         |
| 19   | Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40                                          | 54   | Tapicerka półskórzna Mistral + Alcantara                                  |
| 20   | Kanapa tylna składa z bagażnika                                                 | 55   | Tarcze kół aluminiowe 18" "Detroit" dwukolorowe Strom Gray                |
| 21   | Kierownica pokryta skórą licowaną z chromowanym wykończeniem i emblematem GT    | 56   | Wskaźnik zmiany biegu                                                     |
| 22   | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                            | 57   | Wspomaganie układu hamulcowego elektryczne                                |
| 23   | Końcówki układu wydechowego chromowane                                          | 58   | Wybór trybów jazdy (Electric, Hybrid, Sport, 4WD)                         |
| 24   | Krata wlotu powietrza GT z gradalnym chromowanym wykończeniem                   | 59   | Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym      |
| 25   | Lakier bazowy metalizowany                                                      | 60   | Wycieraczki z wbudowanymi spryskiwaczami Magic Wash                       |
| 26   | Listwa zderzaka tylnego chromowana                                              | 61   | Wykończenie bocznych okien ze stali nierdzewnej                           |
| 27   | Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno                                       | 62   | Wykończenie elementów wnętrza chromem                                     |
| 28   | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                       | 63   | Wykończenie ze stali nierdzewnej na osłonach drzwiowych                   |
| 29   | Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym                                   | 64   | Wykończenie ze stali nierdzewnej w bocznych szybach                       |
| 30   | Lusterko wewnętrzne bez ramki                                                   | 65   | Wykończenie ze stali nierdzewnej wzdłuż linii dachu                       |
| 31   | Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bez ramkowe z niebieskim podświetleniem | 66   | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu                                 |
| 32   | Ładowarka pokładowa 3,7 kW                                                      | 67   | Zestaw naprawczy opon                                                     |
| 33   | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na fotelu pasażera z przodu               | 68   | Złącze USB dla pasażerów tylnych siedzeń                                  |
| 34   | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na                                        | 69   | Złącze USB w konsoli centralnej                                           |

- tylnych skrajnych siedzeniach  
35 Nakładki na pedały aluminiowe

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Nawigacja Peugeot Connect NAV  
System Bluetooth  
System Mirror Screen  
Funkcja rozpoznawania głosu  
System nawigacji satelitarnej 3D online  
Złącze USB w konsoli centralnej  
3 lata subskrypcji dla usługi TomTom Traffic, ceny paliw, parkingi, pogoda  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt
- 3 Pakiet City 1  
Czujniki parkowania - przód  
Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie  
Wyświetlacz kamery cofania dotykowy
- 4 Pakiet Drive Assist Plus  
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go  
System Active Safety Brake  
System utrzymania środka pasa ruchu (LPA)
- 5 Pakiet Safety Plus  
System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)  
System Smartbeam (CAFR)  
System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD)  
System Active Safety Brake  
System rozpoznawania znaków drogowych ESTR  
System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA Road Edge)  
Kamera monitorująca kierowcę
- 6 Pakiet Sport  
Wzmocnienie sportowego brzmienia silnika  
Zwiększenie reaktywności wspomagania kierownicy  
Zwiększenie reaktywności pedału przyspieszenia
- 7 Pakiet Widoczność  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Czujnik zmierzchu  
Czujnik deszczu  
Funkcja Follow-Me-Home
- 8 Radio MP3 z DAB Ekran 10"  
Kierownica wielofunkcyjna  
Głośniki 6 szt.  
Złącze Bluetooth (z audio streaming)  
Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)  
Wyświetlacz dotykowy 10"
- 9 System ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP  
System wspomagania nagłego hamowania EBA  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
- 10 System bezkluczykowego dostępu do auta ADML  
System uruchamiania pojazdu bez kluczyka  
Klamki drzwi w kolorze czarnym Perla Nera +chrom
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 12 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat
- 13 Zagłówki przednie i tylne regulowane  
Zagłówki foteli przednich regulowane  
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Dach szklany, sterowany elektrycznie, elektrycznie regulowana roleta, oświetlenie wnętrza LED
    - Roleta dachowa sterowana elektrycznie
    - Dach szklany
    - Oświetlenie wnętrza LED
    - Lusterka zewnętrzne z projekcją logo Peugeot
  - 2 Pakiet Elektryczny i funkcja masażu w fotelach przednich (dopłata)
    - Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną
    - Fotel kierowcy podgrzewany
    - Fotel pasażera podgrzewany
    - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
    - Fotel kierowcy z funkcją masażu
    - Fotel pasażera z funkcją masażu
    - Fotel kierowcy AGR
    - Fotel kierowcy z pamięcią 2 ustawień
    - Fotel pasażera z elektryczną 4-kierunkową regulacją podparcia lędźwiowego
    - Fotel kierowcy z elektryczną 4-kierunkową regulacją podparcia lędźwiowego
    - Fotel pasażera z wysuwaną poduszką siedziska
    - Fotel pasażera z regulacją elektryczną nachylenia siedziska
    - Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką siedziska
  - 3 Pakiet Holowniczy
    - Hak holowniczy demontowany
    - System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
  - 4 System HI-FI FOCAL® - 10 głośników

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL | 5,0          |
| Przednie prawe: | MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL | 5,0          |
| Tylne prawe:    | MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL | 5,0          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                |                           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (50 mies.)       | .....                     | 105 000 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                | 1 625 PLN po korekcie:    | 106 625 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                         | 4 352 PLN po korekcie:    | 110 977 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                            | - 13 342 PLN po korekcie: | 97 635 PLN  |
| KOREKTY RÓŻNE:                                 |                           |             |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd             | -3 124 PLN                |             |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                            | - 3 124 PLN po korektach: | 94 511 PLN  |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                           | - 510 PLN po korekcie:    | 94 001 PLN  |
| WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU | .....                     | 94 000 PLN  |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Marcin Szura  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc lipiec 2025 roku wynosi:

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

94000 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 17577,24 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Listwa - zarysowana            |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Próg                  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 6    | Próg                  | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 7    | Błotnik tylny         | P     | Listwa - zarysowana            |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 74-80                |      |
| 2    | Dach                          |       | 152-168              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 76-86                |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 106-112              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 104-110              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 104-110              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 88-92                |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 102-106              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 104-126              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 122                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | TW                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej  |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Peknięcia, zarysowania       |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Poplamione         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**UKŁAD HAMULCOWY**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza hamulcowa przednia | L     | Zużyta             |      |         |
| 2    | Tarcza hamulcowa przednia | P     | Zużyta             |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK  |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK  |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK  |

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



2025/07/18

Fot. nr 43



2025/07/18

Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116

**CERTYFIKAT GWARANCJI UMOWNYCH PEUGEOT**

**Gwarancje umowne PEUGEOT**

W celu zatwierdzenia gwarancji umownych PEUGEOT niniejszy certyfikat musi zostać wypełniony i podstępniowany przez dealera odpowiedzialnego za sprzedaż. Warunkiem obowiązywania tych gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich harmonogramem (dowodem na to powinny być uzupełnione odniki kontrolne z niniejszej książki).

W przypadku napraw i przeglądów nieobjętych niniejszymi gwarancjami, wykonywanych przez autoryzowany serwis, nie przysługują żadne świadczenia z tytułu gwarancji umownej.

Gwarancje umowne PEUGEOT obowiązują od dnia faktycznego wydania pojazdu klientowi (data początku gwarancji zapisana na tej stronie).

Szczegóły gwarancji umownych PEUGEOT pojazdu oraz warunki ich obowiązywania znajdują się w formularzu zamówienia nowego pojazdu.

**IDENTYFIKACJA SAMOCHODU**

V.I.N. VF3M45GBULS331989

Data początku gwarancji 28 07 21

Data końca gwarancji 28 07 23

Model: 3008 Hyb.

Paliwo: Benz

Silnik: HY2410

Olej silnikowy: \_\_\_\_\_

Moc: 300 kW kWKM

Nr rejestracyjny: SK 369 UW

\* W zależności od silnika.

**IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY**

Pojazd jest sprzedawany przez:

**PIETRZAK GRUPA**

**AUTO DEALER Sp. z o.o.**

40 816 Kołowe ul. Bocheńskiego 101  
tel. 32 252 50 70, www.peugeotpietrzak.pl  
NIP 632 17 94 739  
konto: 69 1240 2975 1111 0010 5769 6995

Kraj: Polska

Nr punktu sprzedaży: PL4554P

Pieczęć punktu sprzedaży

**Nabywca pojazdu otrzymuje harmonogram przeglądów okresowych dedykowany dla pojazdu podczas jego przekazania. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pokładową.**

W razie braku tego dokumentu:

- lokalny dealer lub jakkolwiek inny autoryzowany serwis PEUGEOT może wydać dokument zastępczy lub
- można go wydrukować we własnym zakresie poprzez Państwa stronę osobistą\* na stronie internetowej PEUGEOT.

\* Dostępność jest uzależniona od kraju.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur, lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe.

W razie odsprzedaży pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

2025/07/18

Fot. nr 117

**HISTORIA SERWISOWA**

Kolejne strony są przeznaczone na podstępniowanie przez serwis specjalistyczny wykonujący przegląd Państwa pojazdu PEUGEOT. Poniższe pola (data, przebieg, kolejny przegląd itp.) wypełnia, zgodnie z warunkami użytkowania, wybrany serwis specjalistyczny.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe. W razie odsprzedaży pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

Wykonywanie przeglądów okresowych jest wymagane w celu spełnienia warunków gwarancji umownych PEUGEOT.

**Y DBAJĄ O OSIĄGI**

Przedzys firmami PEUGEOT i TOTAL osiągać sukcesy w najtrudniejszych w 24h Le Mans i w Rajdzie Dakar, a uczestniczących w rajdach na całym świecie wyników ekipy Peugeot Sport swansowany technologicznie środek ekstremalnych warunkach.

**nik em.**

ardzo dużej efektywności opracowany rdzowo Peugeot i Total. Jego formuła silników stosowanych w pojazdach nie ogranicza emisję CO<sub>2</sub> i skutecznie

**PEUGEOT TOTAL PARTNERS**

Data: 7 / 6 / 2022 km: 26175

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☒

**PIETRZAK**

**AUTO DEALER Sp. z o.o.**

Arkadiusz Szpileczka serwis PEUGEOT

DORADCA SERWISOWY NIP 632 17 94 739

Następny przegląd do: 7 / 6 / 2023 km lub do dnia 7 / 6 / 2023

Data: 14 / 11 / 2023 km: 45985

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☒

**PIETRZAK**

**AUTO DEALER Sp. z o.o.**

Arkadiusz Szpileczka serwis PEUGEOT


DORADCA SERWISOWY NIP 632 17 94 739

Następny przegląd do: 63985 km lub do dnia 14 / 11 / 2024

\* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

2025/07/18

Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu