

Nr zlecenia: 130/04/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 04.07.2025

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: VR3FPHNSTPY520251
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny: PZ3G374
Model pojazdu:	308 III MR`21 E6d/e	Nr Info-Ekspert: 029-04555
Wersja:	Allure S&S EAT	Rok produkcji: 2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **85 200 PLN**

Wskazanie drogomierza	5668 km
Data pierwszej rejestracji	31.03.2023
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1880 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	37	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Blokada drzwi tylnych mechaniczna	38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami	39	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Czujnik jakości powietrza i automatyczny obieg zamknięty	40	Poduszki powietrzne kurtynowe

5	Czujnik zmiernych	41	Przełącznik trybów jazdy ECO/Sport
6	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	42	Radio Connect
7	Czujniki parkowania - tył	43	Reflektory przednie Eco LED
8	Deska rozdzielcza z chmowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx	44	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
9	Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chmowanymi wstawkami	45	System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	46	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	47	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Fotel pasażera z regulacją wysokości	48	System ICB
13	Funkcja rozpoznawania głosu	49	System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
14	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	50	System nawigacji satelitarnej
15	Gniazdo 12V	51	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
16	Hamulec postojowy elektryczny	52	System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance
17	Kamera cofania	53	System programowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
19	Kolumna kierownicy regulowana	55	System Smart Multidrive- możliwość konfiguracji oświetlenia LED deski rozdzielczej
20	Krata wlotu powietrza z chmowanymi elementami ozdobnymi	56	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
21	Lakier metaliczny zielony Olivine	57	Szyba przednia akustyczna
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	58	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	59	Szyby tylne przyciemniane
24	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	60	Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
25	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless	61	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
26	Manetki do zmiany biegów przy kierownicy	62	Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
27	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	63	Tarcze kół aluminiowe 17" CALGARY
28	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	64	Tempomat
29	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	65	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
30	Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"	66	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
31	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	67	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
32	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe	68	Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i-Toggles
33	Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia	69	Zamek centralny z dwoma pilotami
34	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	70	Zestaw naprawczy opon
35	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart	71	Złącze "USB Connectivity x 2
36	Podsufitka w jasnej tonacji	72	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
Kamera monitorująca kierowcę

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Czujniki parkowania - przód
 - 2 Lakier metalizowany szary ARTENS (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 225/45 R17 94V 4 SEANSON	7,0
Przednie prawe:	*NEXEN 225/45 R17 94V 4 SEANSON	7,0
Tylne lewe:	*NEXEN 225/45 R17 94V 4 SEANSON	8,0
Tylne prawe:	*NEXEN 225/45 R17 94V 4 SEANSON	8,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (26 mies.)		85 300 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 557 PLN po korekcie:	84 743 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 888 PLN po korekcie:	86 631 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	4 589 PLN po korekcie:	91 220 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 824 PLN	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-3 648 PLN	
Weryfikacja serwisowa	- 460 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 5 932 PLN po korektach:	85 288 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 83 PLN po korekcie:	85 205 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		85 200 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Karol Bączkowski
Wycenę wykonał: Oliwia Śniegowska

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc lipiec 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

85200 PLN
(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych)
w tym VAT (23,0%) 15931,71 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-80	
2	Dach		70-80	
3	Błotnik przedni	L	70-80	
4	Próg	L	50	
5	Drzwi przednie	L	70-80	
6	Drzwi tylne	L	70-80	
7	Błotnik tylny	L	70-80	
8	Błotnik przedni	P	70-80	
9	Próg	P	50	
10	Drzwi przednie	P	70-80	
11	Drzwi tylne	P	260	
12	Błotnik tylny	P	950	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

Komunikat o usterce hamulca postojowego

JAZDA KONTROLNA

Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas próby ruchowej.
Brak możliwości odbycia jazdy kontrolnej, silnika nie udało się uruchomić

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 SZT. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Okazano kopię dowodu |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

Pojazd wyposażony w zestaw naprawczy

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu