

Nr zlecenia: 37/30/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/30

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Hubert Izdebski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] VIII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**VIN: **VR3FPHNSTPY602352**Marka: **PEUGEOT**Nr rejestracyjny: **PZ4H738**Model pojazdu: **408 MR`22 E6d**Nr Info-Ekspert: **029-04834**Wersja: **Allure Pack S&S EAT**Rok produkcji: **2023****Wartość pojazdu brutto (zakup)** .....**94 400 PLN**

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 12596 km                                |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/09/28                              |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/09/28                              |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 4 drzwiowy                    |
| Dop. masa całkow.                                   | 1950 kg                                 |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1199 ccm / 96kW (131KM)                 |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                        |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                            |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                         | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1    | 2 gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń               | 29   | Podłokietnik przedni ze schowkiem   |
| 2    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                                          | 30   | Podsufitka Horizon w kolorze szarym |
| 3    | Bezprzewodowy interfejs Mirror Screen (Apple Carplay <sup>TM</sup> / Android Auto) | 31   | Poduszka powietrzna kierowcy        |

|    |                                                                                                                   |    |                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Centralny ekran dotykowy 10" z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i Toggles                                  | 32 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                                                  |
| 5  | Czujniki parkowania przód                                                                                         | 33 | Poduszki powietrzne boczne                                                                             |
| 6  | Czujniki parkowania z tyłu wraz z kamerą cofania                                                                  | 34 | Przednia szyba laminowana i akustyczna                                                                 |
| 7  | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego                                                                    | 35 | Radioodtwarzacz cyfrowy DAB                                                                            |
| 8  | Fotele przednie ze sportowym wyprofilowaniem i regulacją wysokości                                                | 36 | Reflektory przednie LED                                                                                |
| 9  | Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)                                                                                | 37 | Siedzenia tylne dzielone 60/40                                                                         |
| 10 | Gniazdo 12V                                                                                                       | 38 | Światła do jazdy dziennej LED w kształcie kłów                                                         |
| 11 | Gniazdo 12V w bagażniku                                                                                           | 39 | System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)                                                        |
| 12 | Immobilizer                                                                                                       | 40 | System bezkluczykowego dostępu do samochodu                                                            |
| 13 | Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą licowaną                                                                  | 41 | System monitorowania martwego pola długodystansowy                                                     |
| 14 | Klimatyzacja Automatyczna, dwustrefowa wraz z Air Quality System                                                  | 42 | System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych                                                    |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach                                                               | 43 | System uruchamiania pojazdu bez kluczyka                                                               |
| 16 | Kurtyny powietrzne                                                                                                | 44 | Szyby regulowane elektrycznie z blokadą automatyczną                                                   |
| 17 | Lakier metalizowany Niebieski Obsession                                                                           | 45 | Szyby tylne przyciemniane                                                                              |
| 18 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED                                                                          | 46 | Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam                                                          |
| 19 | Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania podłoża i oświetleniem powitalnym                                       | 47 | Tapicerka Fractil materiałowa, łączona zelementami ze skóry ekologicznej, z barwnymi przeszyciami Mint |
| 20 | Lusterka zewnętrzne z funkcją z projekcją logo Lwa                                                                | 48 | Tarcze kół aluminiowe 19" JASPE                                                                        |
| 21 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                            | 49 | Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go                                                                 |
| 22 | Nawigacja satelitarna 3D                                                                                          | 50 | Uchwyty na kubki z przodu                                                                              |
| 23 | Nowe logo marki PEUGEOT na drzwiach                                                                               | 51 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne                                                           |
| 24 | Obudowy zewnętrznych lusterek w czarnym kolorze Perla Nera                                                        | 52 | Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)                                     |
| 25 | Oslona wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi                                                        | 53 | Zderzak przedni ze zintegrowanymi światłami dziennymi LED i czarnymi elementami ozdobnymi              |
| 26 | Oświetlenie LED deski rozdzielczej oraz przednich drzwi Smart Multidrive z możliwością wyboru jednego z 8 kolorów | 54 | Zderzak tylny z czarnymi elementami ozdobnymi                                                          |
| 27 | Panele dekoracyjne materiałowe wzdłuż deski rozdzielczej oraz na drzwiach                                         | 55 | Złącze Bluetooth (z audio streaming)                                                                   |
| 28 | Peugeot i Cockpit® z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10 wirtualnymi przyciskami i Toggles                  |    |                                                                                                        |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
  - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED
- Pakiet Drive Assist
  - Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
  - Pakiet Safety : System automatycznego hamowania awaryjnego (kamera)
  - System monitorowania martwego pola długodystansowy
  - System automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych (kamera + radar)
  - System ostrzegania podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów
- System ESP + ASR
  - System p/poslizgowy przy przyspieszaniu ASR
  - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Fotele podgrzewane
    - Fotel kierowcy podgrzewany
    - Fotel pasażera podgrzewany
  - 2 Lakier metalizowany Szary Astense (dopłata)
  - 3 System VisioPark 360° (4 kamery z widokiem 360)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                      | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | HANKOOK 205/55 R19 97V XL H 750 KINERGY 4S 2 TL | 6,0          |
| Przednie prawe: | HANKOOK 205/55 R19 97V XL H 750 KINERGY 4S 2 TL | 6,0          |
| Tylne lewe:     | HANKOOK 205/55 R19 97V XL H 750 KINERGY 4S 2 TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | HANKOOK 205/55 R19 97V XL H 750 KINERGY 4S 2 TL | 6,0          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                |                           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)       | .....                     | 95 000 PLN  |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                | 2 875 PLN po korekcie:    | 97 875 PLN  |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                         | 2 796 PLN po korekcie:    | 100 671 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                            | 3 135 PLN po korekcie:    | 103 806 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                                 |                           |             |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd             | -8 304 PLN                |             |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                            | - 8 304 PLN po korektach: | 95 502 PLN  |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                           | - 1 113 PLN po korekcie:  | 94 389 PLN  |
| WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU | .....                     | 94 400 PLN  |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marcin Szura

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

**94400 PLN**

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 17652,03 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.  
Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

 **NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 70-82                |      |
| 2    | Dach             |       | 96-102               |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 82-94                |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 80-84                |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 82-92                |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 100-110              |      |
| 7    | Błotnik przedni  | P     | 86-102               |      |
| 8    | Drzwi przednie   | P     | 84-86                |      |
| 9    | Drzwi tylne      | P     | 78-98                |      |

|    |               |   |         |  |
|----|---------------|---|---------|--|
| 10 | Błotnik tylny | P | 104-108 |  |
|----|---------------|---|---------|--|

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowania        |      |         |

Widoczne ogniska korozji na tarczach hamulcowych.



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

## JAZDA KONTROLNA

- |   |                                            |                      |
|---|--------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG             |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG             |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG             |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG             |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG             |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | Podwyższona głośność |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |                            |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK                        |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki           |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | Okazano pozwolenie czasowe |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK                        |
| 5 | Gaśnica                | TAK                        |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK                        |

## POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105




Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115




Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119





Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



3.239 11013 Hubert Izdebski System INFO-EKSPERT / SRTSiRD Strona 69