

Nr zlecenia: 21/10/09/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 10.09.2025

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR1F4DGYTP1031922
Marka:	DS	Nr rejestracyjny:	PY4702A
Model pojazdu:	DS4 1.6 E-TENSE MR`21 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	345-00212
Wersja:	Opera EAT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup)

144 400 PLN

Wskazanie drogomierza	13115 km
Data pierwszej rejestracji	28.06.2024
Data ważności badania technicznego	28.06.2027
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	2200 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1598 ccm / 132kW (179KM)
Moc zespołu napędowego	165kW (224KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Nakładki aluminiowe na pedały i podnóżek kierowcy
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	36	Nawiew klimatyzacji na tylną kanapę

3	Asystent ruszania na wzniesieniu	37	Obudowy lusterek w kolorze czarnym błyszczącym
4	Autmoamtyczne włączanie reflektorów	38	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi LED
5	Autoalarm obwodowy, pojemnościowy, z czujnikiem przechyłu	39	Oświetlenie nastrojowe Ambiente (8 kolorów)
6	Błyszczący czarny tylny dyfuzor z chromowanymi końcówkami wydechu	40	Oświetlenie powitalne LED
7	DS Drive Assist	41	Podłokietnik tylny z wnęką na narty
8	DS Extended Head Up Display	42	Poduszka powietrzna kierowcy
9	DS Smart Touch	43	Poduszka powietrzna pasażera
10	Dywaniki premium przód/tył	44	Poduszki powietrzne boczne przednie
11	Hamulec postojowy elektryczny	45	Poduszki powietrzne kurtynowe
12	Immobilizer	46	Proximity Keyless Entry & Start
13	Kabel Typu 2 - gniazdo domowe (1,8kW)	47	Przełącznik trybów jazdy
14	Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3	48	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu
15	Kierownica podgrzewana	49	System ASR
16	Kierownica skórzana wielofunkcyjna	50	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
17	Klamki zewnętrzne chromowane	51	System jakości powietrza
18	Klimatyzacja dwustrefowa	52	System kontroli ciśnienia w oponach
19	Kolumna kierownicy regulowana	53	System kontroli uwagi kierowcy
20	Komputer pokładowy	54	System ostrzegający o ryzyku kolizji
21	Konsola środkowa zamykana	55	System SOS
22	Kontrola stabilności jazdy przyczepy	56	System wspomagania hamowania awaryjnego
23	Kontrolki niezapiętych pasów z przodu z funkcją ostrzegania o wypięciu pasów	57	Szyba przednia akustyczna
24	Krata wlotu powietrza czarna błyszcząca z chromowanym wykończeniem	58	Szyberdach
25	Lakier metalizowany Rouge Velvet	59	Szyby boczne laminowane
26	Lampy tylne LED 3D z dynamicznym kierunkowskazem	60	Szyby przednie i tylne otwierane zdalnie
27	Listwy obramowania szyb bocznych w kolorze błyszczącej czerni	61	Światła do jazdy dziennej LED
28	Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania podłoża i oświetleniem powitalnym	62	Tarcze kół aluminiowe 19" SEVILLA
29	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe	63	Wskaźnik zmiany biegu
30	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	64	Wycieraczki przednie z pracą automatyczną (czujnikiem deszczu)
31	Ładowarka pokładowa 7,4 kW	65	Zawieszenie aktywne DS Active Scan Suspension
32	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	66	Zestaw naprawczy opon
33	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	67	Zlicowane Klamki drzwi
34	Mongram chrom	68	ZłączaUSB"dla pasażerów z tyłu 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- 2 Pakiet Bezpieczeństwa Roz.+Tempomat+DS DRIVE ASSIST+Wykrywanie ruchu z tyłu
 - Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
 - System kontroli martwego pola
 - Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu
 - System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
 - System hamowania awaryjnego automatyczny do 140km/h
 - System jakości powietrza
 - Alarm ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu
 - DS Drive Assist
- 3 Pakiet Easy Access - otwieranie z pomocą gestu
 - Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
 - Czujniki parkowania - przód
 - Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
 - Kamera 360°

- Monitor martwego pola w lusterkach
- System kontroli martwego pola
- Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu
- System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
- Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe
- System hamowania awaryjnego automatyczny do 140km/h
- Proximity Keyless Entry & Start
- System jakości powietrza
- Alarm ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu
- 4 Pakiet siedzeń przednich elektrycznych podgrzewanych z funkcją masażu.
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel kierowcy komfortowy
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel pasażera komfortowy
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
 - Fotel kierowcy z funkcją masażu
 - Fotel pasażera z funkcją masażu
- 5 Pakiet wspomagania parkowania tyłem/przodem +kamera 360
 - Czujniki parkowania - przód
 - Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
 - Kamera 360°
 - Monitor martwego pola w lusterkach
 - System kontroli martwego pola
 - System wspomagania parkowania tyłem
 - System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
 - System hamowania awaryjnego automatyczny do 140km/h
 - System jakości powietrza
 - Alarm ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu
- 6 Pakiet wykończenia wnętrza Brun Criollo
 - Podsufitka Salin
 - Kierownica skóra ziarnista Brun Criollo
 - Konsola skóra Nappa Brun Criollo
 - Deska rozdzielcza Skóra Nappa Brun Criollo
 - Dodatki na drzwiach brązowy jesion
 - Panele drzwi skóra Nappa Brun Criollo
 - Siedzenia z skóry Nappa Brun Criollo z motywem bransolety
- 7 Pokrywa Bagażnika Automatyczna
 - Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
- 8 Reflektory DS MATRIX LED VISION
 - Lampy tylne LED 3D z dynamicznym kierunkowskazem
- 9 System Audio z ekranem 10"
 - Głośniki 6 szt.
 - System Bluetooth
 - Gniazda USB -2 szt.
 - Radio cyfrowe DAB+
 - Funkcja Mirror Screen
 - System SOS
 - Ekran dotykowy kolorowy 10"
- 10 System DS IRIS
 - System rozpoznawania głosu
 - System SOS
 - SpeedCam(niebezpieczne strefy)
 - DS Smart Touch
 - System nawigacji satelitarnej ON-Line 3D
- 11 Szyby laminowane i przyciemniane przednie + tylne
 - Szyby przyciemniane
 - Szyby boczne laminowane
- 12 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiem oporu
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 13 Szyby tylne przyciemniane + dodatkowy wzór DS na tylnej
 - Szyby przyciemniane
 - Szyba tylna przyciemniana dodatkowym wzorem
- 14 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier Perla Nera (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 205/55 R19 97V E PRIMACY	4,5
Przednie prawe:	*MICHELIN 205/55 R19 97V E PRIMACY	5,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 205/55 R19 97V E PRIMACY	4,5
Tylne prawe:	*MICHELIN 205/55 R19 97V E PRIMACY	5,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (28 mies.)			130 500 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	16 160 PLN	po korekcie:	146 660 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 443 PLN	po korekcie:	148 103 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 751 PLN	po korekcie:	150 854 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4 525 PLN		
Weryfikacja serwisowa	-1 500 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 6 025 PLN	po korektach:	144 829 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 446 PLN	po korekcie:	144 383 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			144 400 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk
Wycena wykonana: Adam Regulski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc wrzesień 2025 roku wynosi:

144400 PLN

(słownie: sto czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych)
w tym VAT (23,0%) 27001,63 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, zabrudzenia stałe		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
4	Drzwi boczne tylne	L	Brak możliwości otwarcia		

Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	

7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TWORZYWO	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Listwa zderzaka tylnego		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Poziom płynu chłodniczego poniżej minimum (brak w zbiorniku).

Komunikaty na zestawie wskaźników: Usterka napędu elektrycznego: Napraw pojazd, kontrolka klucza.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK SKAN DOWODU
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu