

Nr zlecenia: 10/12/09/2025/STELLANTIS CarArena

z dnia: 12.09.2025

Zlecniodawca:CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	Z A R E A F D N 2 R 7 6 8 7 9 0 8
Marka:	ALFA ROMEO	Nr rejestracyjny:	WB595CE
Model pojazdu:	Giulia 2.0 Turbo MR`23 E6d.4 952	Nr Info-Ekspert:	001-00957
Wersja:	Tributo Italiano Q4 Aut.	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	14368 km		
Data pierwszej rejestracji	12.07.2024		
Data ważności badania technicznego	12.07.2027		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2095 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 206kW (280KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym		
Wartość pojazdu brutto (zakup)		183 200 PLN	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	44	Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi (LCA)
2	Aktywny czujnik martwego pola	45	Podświetlenie drzwi podczas otwarcia
3	Bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi (Keyless Entry)	46	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Czujnik deszczu	47	Poduszka powietrzna pasażera
5	Czujnik informujący o niezapięciu pasów	48	Poduszki powietrzne boczne
6	Czujniki ciśnienia w oponach	49	Powiększone tarcze i zaciski hamulcowe (przednie 330x28, tylne 320x22)
7	Daszek przeciwsłoneczny kierowcy z lusterkim i oświetleniem	50	Przedni gril w kolorze ciemnym
8	Deska rozdzielcza pokryta skórą	51	Radio cyfrowe DAB
9	Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera	52	Reflektory adaptacyjne z matrycą Full LED Matrix z systemem do jazdy dziennej Day Running Light
10	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	53	System Carplay/Android Auto
11	Dywaniki	54	System AEB (Autonomous Emergency Brake)
12	Elektryczna regulacja boków w części biodrowej fotela kierowcy	55	System ALFA DNA
13	Elementy wnętrza w wykończeniu aluminium	56	System ASR
14	Emblemat Tributo Italiano z włoską flagą na przednich zagłówkach	57	System kontroli trakcji
15	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach	58	System kontroli trakcji ESC
16	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	59	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
17	Immobilizer	60	System rozpoznawania znaków drogowych
18	Inteligentne Połączenie Alarmowe	61	System Start/Stop
19	Izolacja NVH (Noise-Vibration - Harshness)	62	Szyby przednie regulowane elektrycznie
20	Kamera cofania z dynamicznymi liniami	63	Szyby tylne przyciemniane
21	Kanapa tylna dzielona 40/20/40	64	Szyby tylne regulowane elektrycznie
22	Kierownica podgrzewana	65	Światła do jazdy dziennej DRL
23	Klamki zewnętrzne podświetlane	66	Światła mijania i drogowe automatycznie włączane
24	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	67	Światła tylne LED
25	Klosze tylnych lamp w ciemnym wykończeniu	68	Tarcze kół aluminiowe 21", Modale Dark , opony letnie klasy B
26	Kolumna kierownicy regulowana	69	Tempomat adaptacyjny
27	Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów w wykończeniu soft-touch	70	Uchwyt ISOFIX
28	Kurtyny powietrzne boczne	71	U-Connect Services (Embedded Connectivity), aplikacja My Alfa
29	Listwa progowa z napisem Alfa Romeo	72	U-Connect Services (Embedded Connectivity), moduł zarządzający aplikacją My Alfa
30	Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne	73	Włoska flaga na lusterkach zewnętrznych
31	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	74	Wykończenie kołpaczków pomiędzy śrubami ciemne
32	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	75	Wykończenie końcówek rur wydechowych ciemne
33	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	76	Wyświetlacz zegarów TFT 12.3" wirtualny cyfrowy
34	Ładowarka bezprzewodowa w podłokietniku przednim	77	Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym lakierowane
35	Manetki przy kierownicy do zmiany biegów - Aluminiowe	78	Zagłówki siedzeń tylnych centralny
36	Mapa do nawigacji	79	Zamek centralny zdalnie sterowany
37	Mechanizm różnicowy tylny o ograniczonym poślizgu LSD	80	Zawieszenie sportowe Alfa Active Suspension
38	Nakładki aluminiowe na pedały i podnóżek	81	Zderzak przedni sportowy

	kierowcy		
39	Nawiewy na tylną kanapę	82	Zderzak tylny sportowy z dyfuzorem
40	Obramowania szyb bocznych w kolorze lakierowanym czarnym	83	Złącza USB w tunelu centralnym
41	Obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym	84	Złącze "USB" 2 szt. dla pasażerów z tyłu
42	Pakiet redukcji hałasu w kabinie	85	Złącze "USB" przednie
43	Podsufitka w kolorze czarnym		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Air Quality System
	Czujnik zanieczyszczenia
	Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
2	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
3	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
	Fotel kierowcy z pamięcią położenia
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
4	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
6	Pakiet Premium
	Kierownica podgrzewana
	Fotel kierowcy z pamięcią położenia
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
	Elektryczna regulacja boków w części biodrowej fotela kierowcy
7	Pakiet Premium Sound Theatre
	Głośniki 13 szt.
	Deska rozdzielcza pokryta skórą
	Wzmacniacz audio 900W
	Subwoofer 180mm
8	Radio Uconnect Nav z nawigacją
	Odtwarzacz MP3
	Złącze "AUX"
	System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav
	Radio
	Wyświetlacz 8,8"
	Złącze Bluetooth
9	System audio
	Głośniki 13 szt.
	Wzmacniacz audio 900W
	Subwoofer 180mm
10	System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav + wyświetlacz 8,8"
	System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav
	Wyświetlacz 8,8"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Lakier perłowy zielony - Montreal Green
---	---

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 225/40 R19 93Y XL P ZERO TL	7,0
Przednie prawe:	PIRELLI 225/40 R19 93Y XL P ZERO TL	7,0
Tylne lewe:	PIRELLI 255/35 R19 96V XL P ZERO TL	7,0
Tylne prawe:	PIRELLI 255/35 R19 96V XL P ZERO TL	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ			
WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (16 mies.)			175 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	4 501 PLN	po korekcie:	179 501 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	5 644 PLN	po korekcie:	185 145 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 444 PLN	po korekcie:	187 589 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 751 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 751 PLN	po korektach:	183 838 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 688 PLN	po korekcie:	183 150 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			183 200 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc wrzesień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

183200 PLN
(słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych)
w tym VAT (23,0%) 34256,91 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		70	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi przednie	L	150	
5	Drzwi tylne	L	180	
6	Błotnik tylny	L	170	
7	Błotnik przedni	P	170	
8	Drzwi przednie	P	170	
9	Drzwi tylne	P	180	
10	Błotnik tylny	P	190	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
7	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
8	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
9	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
5	Apteczka	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność.

eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu