

Nr zlecenia: 39/30/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 30.07.2025

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	Z F A C F 1 B J 1 P J H 8 3 0 7 5
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	PZ4H605
Model pojazdu:	500 1.0 Mild Hybrid MR`15 E6d	Nr Info-Ekspert:	045-05895
Wersja:	Dolcevita	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	11153 km		
Data pierwszej rejestracji	07.09.2023		
Data ważności badania technicznego	07.09.2026		
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1338 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 51kW (69KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 6		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym		

Wartość pojazdu brutto (zakup)

52 700 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki ciśnienia w oponach	19	Przypomnienie o zapięciu pasów
2	Czujniki parkowania - tył	20	Radio 3,8" z Bluetooth
3	Dach panoramiczny	21	Reflektory MCA
4	Emblemat Hybryd	22	Siedzenia tylne dzielone symetrycznie
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC
6	Gniazdo 12V	24	System Start/Stop
7	Immobilizer	25	Szyba tylna ogrzewana
8	Kierownica pokryta skórą ekologiczną ze sterowaniem radia Uconnect	26	Szyby atermiczne
9	Kolumna kierownicy regulowana	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Komputer pokładowy MyCar	28	Światła do jazdy dziennej LED
11	Kurtyny powietrzne boczne	29	Tarcze kół aluminiowe 15" 12-ramienne
12	Listwy progowe chromowe	30	Tempomat
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	31	Wspomaganie układu kierowniczego "Dual Drive"
14	Ogranicznik prędkości	32	Zagłówki foteli przednich regulowane
15	Poduszka powietrzna kierowcy	33	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
16	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Poduszka powietrzna pasażera	35	Zderzak tylny z lakierowaną wstawką
18	Poduszki powietrzne boczne	36	Zderzaki w kolorze nadwozia
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym Filtr p/pyłkowy Klimatyzacja automatyczna		
3	Pakiet Dolcevita Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie Szyby tylne przyciemniane Dach panoramiczny Listwy progowe chromowe Obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia Końcówka wydechu chromowana Tarcze kół aluminiowe 15"		
4	Pakiet Komfort Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Światła p/mgienne przednie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie Siedzenia tylne dzielone symetrycznie Czujniki parkowania - tył Czujnik zmierzchu Czujnik deszczu		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier pastelowy Vintage - 268 - Białý Gelato
2	Zestaw naprawczy koła Fix & Go

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO 185/55 R15 88H XL HA 32 SOLUS 4S	6,0
Przednie prawe:	*KUMHO 185/55 R15 88H XL HA 32 SOLUS 4S	6,0
Tylne lewe:	*KUMHO 185/55 R15 88H XL HA 32 SOLUS 4S	6,0
Tylne prawe:	*KUMHO 185/55 R15 88H XL HA 32 SOLUS 4S	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ			
WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)			50 900 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	975 PLN	po korekcie:	51 875 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	778 PLN	po korekcie:	52 653 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 415 PLN	po korekcie:	54 068 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 081 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 081 PLN	po korektach:	52 987 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 321 PLN	po korekcie:	52 666 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			52 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Raport z dnia:
-30.07.2024 Zgłoszenie kradzieży pojazdu!
-28.08.2024 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Marcin Szura
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

52700 PLN
(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych)
w tym VAT (23,0%) 9854,47 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-140	
2	Dach		122-124	
3	Błotnik przedni	L	118-126	
4	Drzwi	L	122-126	
5	Błotnik tylny	L	128-130	
6	Błotnik przedni	P	130-140	
7	Drzwi	P	116-136	
8	Błotnik tylny	P	126-130	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		112-116	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

UKŁAD HAMULCOWY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Zużyta		
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Zużyta		
3	Tarcza hamulcowa tylna	L	Zużyta		
4	Tarcza hamulcowa tylna	P	Zużyta		

JAZDA KONTROLNA

- 1

Głośność pracy silnika

BEZ UWAG
- 2

Praca układu kierowniczego

BEZ UWAG
- 3

Skuteczność hamulca zasadniczego

Podwyższona głośność pracy układu hamulcowego.
- 4

Skuteczność hamulca pomocniczego

BEZ UWAG
- 5

Działanie drogom. i szybkościomierza

BEZ UWAG
- 6

Wskaźnik temperatury silnika

BEZ UWAG
- 7

Skuteczność ogrzewania i przewietrzania

BEZ UWAG

Rozładowany akumulator. Pojazd uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania.

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1

Książka serwisowa

TAK
- 2

Kluczyki (ilość sztuk)

1szt okazano
- 3

Dowód rejestracyjny

okazano kopię pozwolenia czasowego
- 4

Zestaw narzędzi fabrycznych

TAK
- 5

Instrukcja obsługi

TAK
- 6

Gaśnica

TAK
- 7

Trójkąt ostrzegawczy

TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü

Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü

Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- ü

Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające

z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



2025/08/04

Fot. nr 31



2025/08/04

Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 67




Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu