

Nr zlecenia: 44/30/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/30

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU |                     | Dane: [O] VIII-2025 |                   |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:              | Samochód osobowy    | VIN:                | VR3FPHNSTPY570819 |
| Marka:                       | PEUGEOT             | Nr rejestracyjny:   | PZ4H803           |
| Model pojazdu:               | 408 MR`22 E6d       | Nr Info-Ekspert:    | 029-04834         |
| Wersja:                      | Allure Pack S&S EAT | Rok produkcji:      | 2023              |

**Wartość pojazdu brutto (zakup)** .....

**98 900 PLN**

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 22098 km                                 |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/09/28                               |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/09/28                               |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 4 drzwiowy                     |
| Dop. masa całkow.                                   | 1920 kg*                                 |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)             |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1199 ccm / 96kW (131KM)                  |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                         |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                            |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p.                                                                   | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                        | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                      | 2 gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń                                              | 29   | Podłokietnik przedni ze schowkiem                                                                      |
| 2                                                                      | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                                                                         | 30   | Podsufitka Horizon w kolorze szarym                                                                    |
| 3                                                                      | Bezprzewodowy interfejs Mirror Screen (Apple Carplay™/ Android Auto)                                              | 31   | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                           |
| 4                                                                      | Centralny ekran dotykowy 10" z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i Toggles                                  | 32   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                                                  |
| 5                                                                      | Czujniki parkowania przód                                                                                         | 33   | Poduszki powietrzne boczne                                                                             |
| 6                                                                      | Czujniki parkowania z tyłu wraz z kamerą cofania                                                                  | 34   | Przednia szyba laminowana i akustyczna                                                                 |
| 7                                                                      | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego                                                                    | 35   | Radioodtwarzacz cyfrowy DAB                                                                            |
| 8                                                                      | Fotele przednie ze sportowym wyprofilowaniem i regulacją wysokości                                                | 36   | Reflektory przednie LED                                                                                |
| 9                                                                      | Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)                                                                                | 37   | Siedzenia tylne dzielone 60/40                                                                         |
| 10                                                                     | Gniazdo 12V                                                                                                       | 38   | Światła do jazdy dziennej LED w kształcie kłów                                                         |
| 11                                                                     | Gniazdo 12V w bagażniku                                                                                           | 39   | System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)                                                        |
| 12                                                                     | Immobilizer                                                                                                       | 40   | System bezkluczykowego dostępu do samochodu                                                            |
| 13                                                                     | Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą licowaną                                                                  | 41   | System monitorowania martwego pola długodystansowy                                                     |
| 14                                                                     | Klimatyzacja Automatyczna, dwustrefowa wraz z Air Quality System                                                  | 42   | System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych                                                    |
| 15                                                                     | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach                                                               | 43   | System uruchamiania pojazdu bez kluczyka                                                               |
| 16                                                                     | Kurtyny powietrzne                                                                                                | 44   | Szyby regulowane elektrycznie z blokadą automatyczną                                                   |
| 17                                                                     | Lakier metalizowany Niebieski Obsession                                                                           | 45   | Szyby tylne przyciemniane                                                                              |
| 18                                                                     | Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED                                                                          | 46   | Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam                                                          |
| 19                                                                     | Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania podłoża i oświetleniem powitalnym                                       | 47   | Tapicerka Fractil materiałowa, łączona zelementami ze skóry ekologicznej, z barwnymi przeszyciami Mint |
| 20                                                                     | Lusterka zewnętrzne z funkcją z projekcją logo Lwa                                                                | 48   | Tarcze kół aluminiowe 19" JASPE                                                                        |
| 21                                                                     | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                            | 49   | Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go                                                                 |
| 22                                                                     | Nawigacja satelitarna 3D                                                                                          | 50   | Uchwyty na kubki z przodu                                                                              |
| 23                                                                     | Nowe logo marki PEUGEOT na drzwiach                                                                               | 51   | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne                                                           |
| 24                                                                     | Obudowy zewnętrznych lusterek w czarnym kolorze Perla Nera                                                        | 52   | Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)                                     |
| 25                                                                     | Oslona wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi                                                        | 53   | Zderzak przedni ze zintegrowanymi światłami dziennymi LED i czarnymi elementami ozdobnymi              |
| 26                                                                     | Oświetlenie LED deski rozdzielczej oraz przednich drzwi Smart Multidrive z możliwością wyboru jednego z 8 kolorów | 54   | Zderzak tylny z czarnymi elementami ozdobnymi                                                          |
| 27                                                                     | Panele dekoracyjne materiałowe wzdłuż deski rozdzielczej oraz na drzwiach                                         | 55   | Złącze Bluetooth (z audio streaming)                                                                   |
| 28                                                                     | Peugeot i Cockpit® z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10 wirtualnymi przyciskami i Toggles                  |      |                                                                                                        |
| <b>L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego</b> |                                                                                                                   |      |                                                                                                        |
| 1                                                                      | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane                                                |      |                                                                                                        |
|                                                                        | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                                                         |      |                                                                                                        |
|                                                                        | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                       |      |                                                                                                        |

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED
- 2   Pakiet Drive Assist  
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go  
Pakiet Safety : System automatycznego hamowania awaryjnego (kamera)  
System monitorowania martwego pola długodystansowy  
System automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych (kamera + radar)  
System ostrzegania podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów
- 3   System ESP + ASR  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p.   Nazwa elementu wyposażenia
- 1   Lakier metalizowany Czarny Perla Nera (dopłata)
- 2   Pakiet Fotel Kierowcy AGR -regulacja manualna (dopłata)  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany  
Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 3   System VisioPark 360° (4 kamery z widokiem 360)
- 4   Szyba przednia podgrzewana

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KUMHO 205/55 R19 97V XL HA32 SOLUS 4S SUV | 6,0          |
| Przednie prawe: | *KUMHO 205/55 R19 97V XL HA32 SOLUS 4S SUV | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *KUMHO 205/55 R19 97V XL HA32 SOLUS 4S SUV | 6,5          |
| Tylne prawe:    | *KUMHO 205/55 R19 97V XL HA32 SOLUS 4S SUV | 6,5          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                |                             |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)       | .....                       | 95 000 PLN  |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                | 2 875 PLN   po korekcie:    | 97 875 PLN  |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                         | 3 734 PLN   po korekcie:    | 101 609 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                            | 1 426 PLN   po korekcie:    | 103 035 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                                 |                             |             |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd             | -3 297 PLN                  |             |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                            | - 3 297 PLN   po korektach: | 99 738 PLN  |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                           | - 840 PLN   po korekcie:    | 98 898 PLN  |
| WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU | .....                       | 98 900 PLN  |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

- Raport z dnia:
- 25.04.2024 Zgłoszenie kradzieży pojazdu!
  - 26.06.2024 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ogledziny wykonał: KarolBączkowski  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

**Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:**

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

**98900 PLN**  
(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych)  
**w tym VAT (23,0%) 18493,50 PLN**

**Wartość określono na podstawie:**  
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,  
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne tylne | P     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Błotnik tylny      | P     | Listwa - zarysowana                           |      |         |
| 3    | Pokrywa tylna      |       | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 90                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 70                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110                  |      |
| 4    | Próg                          | L     | 50                   |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 90                   |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 80                   |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 70                   |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 80                   |      |
| 9    | Próg                          | P     | 40                   |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 90                   |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 70                   |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 70                   |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | TW                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------------------|------|------------|
| 1    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |            |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot.<br>nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|------------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |            |

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia            | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 7 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 8 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 9 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                             |                                    |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK                                |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2szt.                              |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | Okazano kopię pozwolenia czasowego |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK                                |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK                                |
| 6 | Gaśnica                     | TAK                                |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK                                |

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

UWAGA: Dokument jest ważny tylko w przypadku, gdy jest on wydrukowany z systemu INFO-EKSPERT / SRTSiRD.

022  
023

[Redacted]

|    |         |    |       |    |       |
|----|---------|----|-------|----|-------|
| P1 | 1920    | P2 | 1920  | P3 | 3120  |
| C1 | 1392    | C2 | 1200  | C3 | 726   |
| P1 | 1199.00 | P2 | 94.00 | P3 | 71.00 |
| S1 | 6       | S2 | -     | S3 | 2     |

PEUGEOT PZ4H803

ALFA ROMEO

[Redacted]

28/07/2023

Fot. nr 85



Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu