

Nr zlecenia: 50/30/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 30.07.2025

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **Z F A C F 1 B J 8 P J H 8 2 8 9 3**

Marka: **FIAT**

Nr rejestracyjny: **PZ4H592**

Model pojazdu: **500 1.0 Mild Hybrid MR`15 E6d**

Nr Info-Ekspert: **045-06558**

Wersja:

Rok produkcji: **2023**

Wartość pojazdu brutto (zakup)

46 000 PLN

Wskazanie drogomierza 9994 km

Data pierwszej rejestracji 11.09.2023

Data ważności badania technicznego 11.09.2026

Rodzaj nadwozia hatchback 3 drzwiowy

Dop. masa całkow. 1338 kg*

Jednostka napędowa z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)

Pojemność / Moc silnika 999 ccm / 51kW (69KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 3 / rzędowy / 6

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki ciśnienia w oponach
- 2 +Dach panoramiczny
- 3 Emblemat Hybrid

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 16 Poduszki powietrzne boczne
- 17 Przypomnienie o zapięciu pasów
- 18 Reflektory MCA

4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC
5	Gniazdo 12V	20	System Start/Stop
6	Immobilizer	21	Szyba tylna ogrzewana
7	Kierownica pokryta skórą ekologiczną ze sterowaniem radia Uconnect	22	Szyby atermiczne
8	Kolumna kierownicy regulowana	23	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Komputer pokładowy MyCar	24	Światła do jazdy dziennej LED
10	Kurtyny powietrzne boczne	25	+Tarcze kół ze stopów lekkich
11	+Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	26	Tempomat
12	Ogranicznik prędkości	27	Wspomaganie układu kierowniczego "Dual Drive"
13	Poduszka powietrzna kierowcy	28	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	29	Zderzak tylny z lakierowaną wstawką
15	Poduszka powietrzna pasażera	30	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Klimatyzacja z filtrem p/pyłkowym Klimatyzacja Filtr p/pyłkowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	+Czujniki parkowania - tył
2	Lakier metalizowany - 695 - Szary Pompei

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*IMPERIAL 185/55 R15 82H SNOWDRAGON	6,0
Przednie prawe:	*IMPERIAL 185/55 R15 82H SNOWDRAGON	6,0
Tylne lewe:	*KUMHO 185/55 R15 86H HA 32 SOLUS TL	6,0
Tylne prawe:	*KUMHO 185/55 R15 86H HA 32 SOLUS TL	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)		45 300 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	800 PLN po korekcie:	46 100 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 924 PLN po korekcie:	48 024 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 396 PLN po korekcie:	49 420 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 212 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 212 PLN po korektach:	46 208 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 219 PLN po korekcie:	45 989 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		46 000 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

05.11.2024

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

25.04.2025

Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

26.06.2025

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Marcin Szura

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

46000 PLN

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 8601,63 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Dach		Wgniecenia	Antena zewnętrzna niekompletna – brak odkręcanego elementu prętowego	

Pojazd w trakcie oględzin pokryty opadami atmosferycznymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń. Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi	L	100-140	
5	Błotnik tylny	L	100-140	
6	Błotnik przedni	P	100-130	
7	Drzwi	P	100-140	
8	Błotnik tylny	P	100-130	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | Okazano kopie pozwolenia czasowego |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101




Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106

LA


Certyfikat gwarancji

	Kod Dealera 0075291	Nazwa Dealera CARSERWIS SP. Z O.O.	
	Kod modelu/wersji/serii 3120QH1	Nr nadwozia PJH82893	Pieczęć Dealera CARSERWIS Sp. z o.o. 01-377 Warszawa ul. Polczyńska 33 NIP 522-00-20-042
	VIN ZFACF1BJ8PJH82893	Nr rejestracyjny PZ4H592	
	Identyfikator dokumentu A7B036BCBA8661E0DA298D58EB84EFFF		
Model 500 Seria 1 1.0 70 KM Hybrid 500		Data rozpoczęcia gwarancji 11-09-2023	
Nazwisko / Imię/Nazwa QARSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		Miejscowość Złotniki	
Adres KRZEMOWA 1		Kod pocztowy 62002	Województwo Poznański

Niniejszy dokument gwarancyjny jest ważny od daty wskazanej powyżej.

2025/08/04

Fot. nr 107



Fot. nr 108

RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

2025/07/31

STAROSTA POZNAŃSKI
60-608 POZNAŃ
JACKOWSKIEGO 18
ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

A **PZ 4H592**

0.1 FIAT
0.2 312
D 0.3 AYD1B AAA
FIAT 800

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA
CIĘŻAROWOŚĆ — NAWIĘKSZY DOP.
NACISK OSN 7,66

E **ZFACF1BJ8PJH82693**

B 2023-09-11 | **I** 2023-09-11 | **H** 2023-10-11

SERIA PC/AAK **3301121**

Fot. nr 109

2025/07/31

C.1.1. GARSON SP. Z O.O.
C.1.2. 302981038
C.1.3. 62-002 ZŁOTNICKI
KRZEMOWA 1
C.2.1. GARSON SP. Z O.O.
C.2.2. 302981038
C.2.3. 62-002 ZŁOTNICKI
KRZEMOWA 1

C

F.1	1338	F.2	1338	F.3	1338
G	964	O.1	—	O.2	—
P.1	899,00	P.2	61,60	P.3	P3-1
S.1	4	S.2	—	L	2

POZWOLENIE CZASOWE
WZETKLEJONO DO

ADRES
— WSPÓŁWŁAŚCICIEL 017291444
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES
O.O.
83-472 WARSZAWA
DOMANIEWSKA 44A

Fot. nr 110

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu