

Nr zlecenia: 09/12/09/2025/STELLANTIS CarArena

z dnia: 12.09.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VF72RHNS1P4363788
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	GD1M548
Model pojazdu:	C3 Aircross 1.2 MR`21 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	008-04932
Wersja:	Plus EAT	Rok produkcji:	2024

Wartość pojazdu brutto (zakup) 72 400 PLN

Wskazanie drogomierza	19669 km
Data pierwszej rejestracji	07.02.2024
Data ważności badania technicznego	07.02.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	1835 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii	29	Reflektory Eco LED
3	Asystent ruszania na wzniesieniu	30	Relingi dachowe w kolorze czarnym w kolorze czarnym Glossy Black
4	Czujniki parkowania - tył	31	Schówek na rękawiczki

5	Dach w kolorze nadwozia	32	Słupki A, B i C w kolorze czarnym Glossy Black
6	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem	33	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
7	Dźwignia zmiany biegów z tworzywa mieszk ze akaju	34	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	35	System rozdzielania siły hamowania REF
9	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	36	System rozpoznawania ograniczeń prędkości
10	Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40	37	System wspomagania nagłego hamowania AFU
11	Kierownica obszyta skórą dwukolorową z dekorami Noir Brillant + Chrome Satin i terowania radia wstawka w kolorze Rouge O	38	Szyby boczne barwione
12	Kieszenie w drzwiach bocznych przednich i tylnych	39	Szyby przednie regulowane elektrycznie z czujnikiem oporu
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	Szyby tylne przyciemniane
14	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	41	Szyby tylne regulowane elektrycznie a czujnikiem oporu, sekwencyjne
15	Komputer pokładowy	42	Światła do jazdy dziennej LED
16	Kurtyny powietrzne w I i II rzędzie	43	Światła hamowania awaryjnego
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	44	Światła tylne 3D
18	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	45	Tapicerka Mika Grey
19	Nakładki ochronne zderzaków czarne, elementy lakierowane szare - Gris Anthra	46	Tarcze kół aluminiowe 16" X Cross Diamond Cut
20	Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze Noir Onyx	47	Uchwyty na napoje w konsoli środkowej
21	Ogrzewanie dodatkowe wodne z wyłącznikiem czasowym	48	Wspomaganie układu kierowniczego
22	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	49	Wycieraczki szyby przedniej z pracą autmatyczną (czujnik deszczu)
23	Oświetlenie bagażnika	50	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
24	Oświetlenie wnętrza z przodu LED	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Podłoga bagażnika podwójna	52	Zderzaki w kolorze nadwozia
26	Poduszka powietrzna kierowcy	53	Zestaw naprawczy opon
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	54	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym z chromowanymi dekorami

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Citroën Connect Radio (WLO2)
 - Głośniki 6 szt.
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Wyświetlacz 7" dotykowy
 - System dźwięku przestrzennego Arkamys
 - Radio RCCA2
 - System Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay™ / Android Auto / MirrorLink
- Klimatyzacja automatyczna
 - Filtr p/pyłkowy
 - Klimatyzacja automatyczna
 - Schówek chłodzony
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet kolorystyczny Shiny Black
 - Dekoracja słupka C w kolorze pakietu
 - Elementy zderzaka kolorze pakietu
 - Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze pakietu
- System ESP + ASR
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Dach bi-ton - Perla Nera, czarny (dopłata)
 - 2 Tapicerka Metropolitan Graphite z elemenatami skóry syntetycznej + podłokietnik kierowcy
System doświetlania zakrętów
Światła p/mgielne przednie LED
Siedzenia przednie podgrzewane
Tylina kanapa przesuwana i uchylna z otwieranym podłokietnikiem z tunelem na narty.

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PREMORRI 205/60 R16 96V VIMERO SEASON	6,0
Przednie prawe:	*PREMORRI 205/60 R16 96V VIMERO SEASON	6,0
Tylne lewe:	*PREMORRI 205/60 R16 96V VIMERO SEASON	8,0
Tylne prawe:	*PREMORRI 205/60 R16 96V VIMERO SEASON	8,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (16 mies.)			74 900 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 1 631 PLN	po korekcie:	73 269 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 107 PLN	po korekcie:	75 376 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	167 PLN	po korekcie:	75 543 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 661 PLN		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-1 359 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 020 PLN	po korektach:	72 523 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 74 PLN	po korekcie:	72 449 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			72 400 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletnosci w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Adam Regulski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

72400 PLN

(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 13538,21 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowana listwa		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
6	Błotnik tylny	P	Zarysowana listwa		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-80	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	80-90	
4	Drzwi przednie	L	120-180	

5	Drzwi tylne	L	110-120	
6	Błotnik tylny	L	100-110	
7	Błotnik przedni	P	70-80	
8	Drzwi przednie	P	70-80	
9	Drzwi tylne	P	70-80	
10	Błotnik tylny	P	70-80	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowane		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
5	Wnętrze bagażnika		Poplamione		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazazno 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK SKAN DOWODU |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu