

Nr zlecenia: 05/09/09/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/09/09

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	Z A R E A F G N X R 7 6 8 7 4 9 0
Marka:	ALFA ROMEO	Nr rejestracyjny:	WB328CE
Model pojazdu:	Giulia 2.0 Turbo MR`23 E6d.4 952	Nr Info-Ekspert:	001-00947
Wersja:	Veloce Q4 Aut.	Rok produkcji:	2024

Wartość pojazdu brutto (zakup)

154 300 PLN

Wskazanie drogomierza	20354 km
Data pierwszej rejestracji	2024/07/03
Data ważności badania technicznego	2027/07/03
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	2095 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 206kW (280KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	41	Podsufitka w kolorze czarnym
2	Aktywny czujnik martwego pola	42	Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi (LCA)
3	Bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi	43	Podświetlenie drzwi podczas otwarcia

	(Keyless Entry)		
4	Czujnik deszczu	44	Poduszka powietrzna kierowcy
5	Czujnik informujący o niezapięciu pasów	45	Poduszka powietrzna pasażera
6	Czujniki ciśnienia w oponach	46	Poduszki powietrzne boczne
7	Daszek przeciwsłoneczny kierowcy z lusterkiem i oświetleniem	47	Powiększone tarcze i zaciski hamulcowe (przednie 330x28, tylne 320x22)
8	Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera	48	Przedni gril w kolorze ciemnym
9	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	49	Przyciski na kierownicy do sterowania radiem i telefonem
10	Dywaniki	50	Przyciski sterowania na kierownicy
11	Elektryczna regulacja boków w części biodrowej fotela kierowcy	51	Radio cyfrowe DAB
12	Elementy wnętrza w wykończeniu aluminium	52	Reflektory adaptacyjne z matrycą Full LED Matrix z systemem do jazdy dziennej Day Running Light
13	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach	53	System Carplay/Android Auto
14	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	54	System AEB (Autonomous Emergency Brake)
15	Immobilizer	55	System ALFA DNA
16	Inteligentne Połączenie Alarmowe	56	System ASR
17	Izolacja NVH (Noise-Vibration - Harshness)	57	System kontroli trakcji
18	Kamera cofania z dynamicznymi liniami	58	System kontroli trakcji ESC
19	Kanapa tylna dzielona 40/20/40	59	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
20	Kierownica podgrzewana	60	System rozpoznawania znaków drogowych
21	Klamki zewnętrzne podświetlane	61	System Start/Stop
22	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	62	Szyby przednie regulowane elektrycznie
23	Klosze tylnych lamp w ciemnym wykończeniu	63	Szyby tylne regulowane elektrycznie
24	Kolumna kierownicy regulowana	64	Światła do jazdy dziennej DRL
25	Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów w wykończeniu soft-touch	65	Światła mijania i drogowe automatycznie włączane
26	Kurtyny powietrzne boczne	66	Światła tylne LED
27	Listwa progowa z napisem Alfa Romeo	67	Tempomat adaptacyjny
28	Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne	68	Uchwyt ISOFIX
29	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	69	U-Connect Services (Embedded Connectivity), aplikacja My Alfa
30	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	70	U-Connect Services (Embedded Connectivity), moduł zarządzający aplikacją My Alfa
31	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	71	Wykończenie kołpaczków pomiędzy śrubami ciemne
32	Ładowarka bezprzewodowa w podłokietniku przednim	72	Wykończenie końcówek rur wydechowych ciemne
33	Łopatkę w kolumnie kierownicy do zmiany biegów	73	Wyświetlacz zegarów TFT 12.3" wirtualny cyfrowy
34	Mapa do nawigacji	74	Zagłówek siedzeń tylnych centralny
35	Mechanizm różnicowy tylny o ograniczonym poślizgu LSD	75	Zamek centralny zdalnie sterowany
36	Nakładki aluminiowe na pedały i podnóżek kierowcy	76	Zderzak przedni sportowy
37	Nawiewy na tylną kanapę	77	Zderzak tylny sportowy z dyfuzorem
38	Obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym	78	Złącza USB w tunelu centralnym
39	Oslona pod tylnym zderzakiem w ciemnym wykończeniu	79	Złącze "USB" 2 szt. dla pasażerów z tyłu
40	Pakiet redukcji hałasu w kabinie	80	Złącze "USB" przednie

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Air Quality System
Czujnik zanieczyszczenia
Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach

4	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
6	Pakiet Premium
	Kierownica podgrzewana
	Fotel kierowcy z pamięcią położenia
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
	Elektryczna regulacja boków w części biodrowej fotela kierowcy
7	Pakiet Veloce
	Szyby tylne przyciemniane
	Obramowania szyb bocznych czarne
	Zaciski hamulcowe lakierowane czerwone
	Mechaniczny mechanizm o ograniczonym poślizgu - Mechanical Limited Slip Differential
	Logotyp wersji Veloce srebrny
8	Radio Uconnect Nav z nawigacją
	Odtwarzacz MP3
	Złącze "AUX"
	System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav
	Radio
	Wyświetlacz 8,8"
	Złącze Bluetooth
9	System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav + wyświetlacz 8,8"
	System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav
	Wyświetlacz 8,8"
10	Tarcze kół aluminiowe 19" Design Sport Dark
	Opony Run Flat
	Tarcze kół aluminiowe 19" Design Sport Dark

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach przeszklony, rozsuwany elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 225/40 R19 93Y XL P ZERO	5,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 225/40 R19 93Y XL P ZERO	5,5
Tylne lewe:	*PIRELLI 255/35 R19 96V XL P ZERO	5,5
Tylne prawe:	*PIRELLI 255/35 R19 96V XL P ZERO	5,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (16 mies.)		165 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	4 188 PLN po korekcie:	169 188 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	3 791 PLN po korekcie:	172 979 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	834 PLN po korekcie:	173 813 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-6 952 PLN	
Weryfikacja serwisowa	-1 000 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-10 428 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 18 380 PLN po korektach:	155 433 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 141 PLN po korekcie:	154 292 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		154 300 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk
Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc wrzesień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

154300 PLN
(słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych)
w tym VAT (23,0%) 28852,85 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Wgniecenia		
2	Drzwi boczne tylne	L	Ślady kleju		
3	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej, ślady kleju		
4	Błotnik tylny	L	Ślady kleju		
5	Błotnik tylny	P	Ślady kleju		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		190	
2	Dach		-	
3	Błotnik przedni	L	190	
4	Próg	L	150	
5	Drzwi przednie	L	200	
6	Drzwi tylne	L	210	
7	Błotnik tylny	L	150-200	
8	Błotnik przedni	P	150-250	
9	Próg	P	150	
10	Drzwi przednie	P	200	
11	Drzwi tylne	P	220	
12	Błotnik tylny	P	150	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, odstaje		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Płyn chłodniczy - stan poniżej minimum
Aktywna kontrolka stanu poziomu oleju.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu