

Opinia numer: 20 DOA 08 25

z dnia: 2025/08/28

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5528406

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019

Model: Q8 55 TFSI MR`19 E6d 4M

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: BAU42777

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WA1FVAF12KD043987



Nr INFO-EKSPERT	002-03531
Data pierwszej rejestracji	2019/09/30, (w Polsce: 2022/08/08)
Data ważności badania technicznego	2025/11/14
Wskazanie drogomierza	112581 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/09/30-25/08/28)	71 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2556 kg*
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	2995 ccm / 250kW (340KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej

3 Dokumentacja fotograficzna

OPINIA Nr: 20 DOA 08 25

z dnia: 2025/08/28

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5528406

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019

Model: Q8 55 TFSI MR`19 E6d 4M

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: BAU42777

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WA1FVAF12KD043987

Nr INFO-EKSPERT

002-03531

Data pierwszej rejestracji

2019/09/30, (w Polsce: 2022/08/08)

Data ważności badania technicznego

2025/11/14

Wskazanie drogomierza

112581 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/09/30-25/08/28)

71 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

2556 kg*

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Konstrukcja

samochozowa

Jednostka napędowa

z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)

Pojemność / Moc silnika

2995 ccm / 250kW (340KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

6 / widlasty / 24

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.03-2021.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Podszufitka tekstylna
2	Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem diamentowym	32	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Asystent podjazdu	33	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Asystent świateł drogowych	34	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Audi parking system (tył)	35	Radio MMI plus
6	Audi virtual cockpit	36	Spoiler dachowy
7	Autoalarm	37	System Audi Drive Select
8	Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów	38	System Audi Music Interface
9	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego automatyczna	39	System Audi pre sense basic
10	Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	40	System automatycznej recyrkulacji powietrza
11	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	41	System kontroli trakcji ESC
12	Hamulec postojowy elektromechaniczny	42	System MMI Navigation plus z MMI touch
13	Immobilizer	43	System wspomagania otwierania i zamykania drzwi

14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	44	tyłu nadwozia elektryczny
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	45	Szyba przednia laminowana
16	Komputer pokładowy	46	Szyby atemiczne
17	Kurtyny powietrzne boczne	47	Światła do jazdy dziennej LED
18	Listwa ochronna krawędzi bagażnika z tworzywa sztucznego	48	Światła tylne LED
19	Listwy progowe aluminiowe	49	Światło dodatkowe STOP
20	Listwy wykończeniowe szyb bocznych srebrne	50	Tapicerka tekstylna Initial
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	51	Układ regulacji tłumienia amortyzatorów
22	Lusterko wewnętrzne z systemem antyślepieniowym	52	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
23	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	53	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
24	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera asferyczne	54	Wykładzina bagażnika
25	Mocowanie fotelika dziecięcego Top Tether na tylnych skrajnych miejscach	55	Wyświetlacz 7" komputera pokładowego
26	Ogrzewanie dodatkowe	56	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości
27	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	57	Zagłówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
28	Oświetlenie wnętrza Ambiente	58	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Pakiet dla niepalących	59	Zestaw naprawczy opon
30	Podłokietnik centralny przedni	60	Zestaw narzędzi
			Złącze Bluetooth

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System Audi Sound
Wzmacniacz audio 180W
Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
- Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna plus pokryta skórą, ze sterowaniem skrzynią biegów
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- Lusterka zewnętrzne (6XE)
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
Lusterko zewnętrzne pasażera obniżane przy biegu wstecznym
- Reflektory przednie w technice LED
Kierunkowskazy LED
Światła do jazdy dziennej LED
Światła mijania LED
Światła pozycyjne LED
Światła drogowe LED
Światła na złe warunki pogodowe LED
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	* Apteczka	- 20
2	* Dywaniki przednie 2 szt.	- 41
3	* Gaśnica	- 50
4	* Oslona przestrzeni bagażowej składana	- 721
5	* Trójkąt ostrzegawczy	- 20
6	* Wyłożenie podłogi bagażnika	- 901

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Aplikacje dekoracyjne, drewno, szary dąb	776
2	Audi parking system plus (przód i tył)	503
3	Audio system Bang & Olufsen Premium Sound 3D (dopłata)	1 484

	Głośniki 17 szt.(w tym subwoofer)	
	Audio System Bang & Olufsen Premium Sound 3D	
	Wzmacniacz audio 730W 16-kanalowy	
4	Dach panoramiczny (Open Sky)	2 005
5	+Dywaniki gumowe i mata w bagażniku	113
6	Fotele przednie i tylne podgrzewane	1 419
	Fotel kierowcy podgrzewany	
	Siedzenia tylne podgrzewane	
	Fotel pasażera podgrzewany	
7	Fotele przednie konturowe (dopłata)	6 334
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	
	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczna	
	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	
	Tapicerka ze skóry perforowanej	
	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	
	Fotele przednie z pneumatyczną regulacją boków i oparcia	
8	Fotele przednie z funkcją masażu i wentylacji	2 005
	Fotel kierowcy wentylowany	
	Fotel pasażera wentylowany	
	Fotel kierowcy z funkcją masażu	
	Fotel pasażera z funkcją masażu	
9	Fotele przednie z pamięcią położenia (dla foteli konturowych)	2 491
	Fotel kierowcy z pamięcią położenia	
	Fotel pasażera z pamięcią położenia	
10	Kamera cofania	844
11	Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus, ogrzewana (dopłata)	669
	Kierownica podgrzewana	
	Kierownica 3-ramienna	
	Kierownica pokryta skórą	
	Kierownica wielofunkcyjna plus	
12	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)	2 193
13	Kluczyk komfortowy	1 254
	Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej	
	Oslona przestrzeni bagażowej sterowana elektrycznie	
	Czujnik zwalniający blokadę drzwi tyłu nadwozia	
14	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie (dopłata)	512
15	Lusterka zewnętrzne (6XL) (dopłata)	448
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	
	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	
	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	
	Lusterko zewnętrzne pasażera obniżane przy biegu wstecznym	
16	Pakiet optyczny Czerni (dopłata)	904
	Listwy szyb bocznych w kolorze czarnym	
	Singleframe w kolorze czarnym	
17	Pakiet stylistyczny S line Exterieur (dopłata)	3 472
	Lakier specjalny	
	Spoiler dachowy S line	
	Listwy progowe w kolorze nadwozia	
	Dyfuzor w kolorze platynowo-szarym	
	Zderzaki w stylistyce sportowej	
	Dyfuzor w stylistyce sportowej	
	Wloty powietrza boczne w stylistyce sportowej	
	Emblemat "S Line" na przednich błotnikach	
	Listwy progowe z napisem "S line"	
18	Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim	1 425
	System Audi pre sense rear	
	System ostrzegający przy wysiadaniu z samochodu	
	Asystent zmiany pasa ruchu	
	System Audi pre sense front	
	Asystent ruchu poprzecznego z tyłu	
	Asystent skrzyżowań	
	System Audi pre sense basic	
19	Pilot drzwi garażowych	324
20	Podsufitka tekstylna czarna (dopłata)	409
21	Reflektory przednie HD Matrix LED cyfrowe	3 493
22	Relingi dachowe czarne	512
23	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych	776
24	System Audi phone box	640
25	System kontroli ciśnienia w oponach	816
26	System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu	0

27	System rozpoznawania znaków drogowych	256
28	System wspomagania domykania drzwi elektryczny	827
29	Szyby dźwiękoszczelne	640
30	Szyby tylne przyciemniane	580
31	Tarcze kół aluminiowe 22" 5-ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, antracytowoczarne z połyskiem, polerowane Audi Sp	9 643
32	+Tempomat aktywny (dopłata)	142
33	Tuner radiowy cyfrowy DAB	554
34	Układ zmywania reflektorów	401
35	Wyświetlacz Head-Up	1 800
36	Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym lakierowane	512
37	Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości	196
38	Zderzaki w kolorze nadwozia	708

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Standardowe:	CONTINENTAL 295/40 R22 112Y XL SPORT CONTACT 5 TL FR SUV		
Przednie lewe:	*SUNFULL 275/40 R22 107T XL SF-W11	4,0	69
Przednie prawe:	*SUNFULL 275/40 R22 107T XL SF-W11	4,0	69
Tylne lewe:	*SUNFULL 275/40 R22 107T XL SF-W11		85
Tylne prawe:	*SUNFULL 275/40 R22 107T XL SF-W11		95

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (75 mies.)	209 000 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 1 753 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	52 080 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	4 250 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 176 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 3 121 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 74 128 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-0,5	-1 323
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,0	-5 295
Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	-26 475
Indywidualny zakup za granicą (spoza UE)	-4,0	-10 590
Pojazd z rynku amerykańskiego	-5,0	-13 237
Brak pełnej dok. serwis. + serwisowanie	-1,5	-3 971
Uszkodzenia oraz usterki, braki i wady	-5,0	-13 237

KOMENTARZ

Ogłędzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8. Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki/sterowniki (różne obudowy)

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 2935 kg.

Pojazd z rynku amerykańskiego, sprowadzony do Polski w wyniku importu indywidualnego – brak pełnej dokumentacji technicznej, serwisowej, importowej i tej dotyczącej „historii” pojazdu.

Z numeru identyfikacyjnego pojazdu i oznaczeń na elementach jego wyposażenia wynika jego rok produkcji 2019 (06/2019r) – i taki przyjmuje się do wyceny.

Podana w polskim dowodzie rejestracyjnym data I-szej rejestracji (01.01.2019r) jest nieprawdopodobna. Do wyceny przyjmuje się hipotetyczną datę I-szej rejestracji oszacowaną na podstawie ustalonych danych o przedmiotowym pojeździe.

Z uzyskanych informacji wynika, że jeszcze na terenie USA pojazd był uszkodzony, a uszkodzenia obejmowały tylny prawy narożnik oraz elementy układu zawieszenia koła tylnego prawego. Podczas sporządzania wyceny nie dysponowano dokładnymi danymi dotyczącymi zakresu uszkodzeń pojazdu w USA (w tym dokumentacji fotograficznej).

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

W przedziale mocowania silnika znajduje się kartka z zapisem o ostatniej wymianie oleju i filtra - z dnia 04.02.2025r przy wskazaniach drogomierza 99500 km.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów :

- znajdują się zapisy o odnotowaniu uszkodzenia pojazdu
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 02.01.2025r przy wskazaniach drogomierza 98158 km.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono nadmiernie podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego – zauważalne zużycie. Część opon zużyta nierównomiernie (najbardziej tylna prawa). Opona przednia prawa – nacięcia na rancie ochronnym. Opony z niskim indeksem prędkości „T”.

III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych w części tylnej prawej. Niektóre z elementów lakierowanych karoserii – z widocznymi śladami po lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu) :

- karoseria pojazdu pokryta warstewką kurzu która utrudnia ocenę stanu powłoki lakierowej i poszyć zewnętrznych (nie można wykluczyć, że, po usunięciu zabrudzeń i wysuszeniu, ujawnione zostaną dodatkowe i niewielkie uszkodzenia, zarysowania, itp. – nie ujęte w niniejszym opisie)
- wszystkie elementy lakierowane karoserii posiadają eksploatacyjne i niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni – w części dolnej miejscowe otarcia i ubytki powłoki lakierowej
- reflektory przednie – bez oznaczeń homologacji europejskiej
- pokrywa komory silnika – niewielkie i punktowe ubytki powłoki lakierowej, niewielkie i punktowe wgniecenie poszycia
- szyba czołowa – niewielkie i punktowe uszkodzenia eksploatacyjne
- poszycie dachu – niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy – niewielkie i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- drzwi przednie, lewe – nieznaczne zarysowanie miejscowe i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej

- drzwi tylne lewe – większe ubytki miejscowe powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy z wnęką drzwi – niewielkie zarysowania i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej
- zderzak tylny – nieznaczne pęknięcie tworzywa, większe uszkodzenia powłoki lakierowej i ślady po lakierowaniu, uszkodzenia klosza prawej lampki, wadliwe zamocowanie osłony spoilera, niewielkie uszkodzenia tworzywa spoilera
- elementy układu wydechowego i niektóre elementy podwozia – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika – wadliwe działanie pasa lamp LED, niedokładne zamocowanie przycisku
- wykładzina wewnętrzna pokrywy komory bagażnika – nieznaczne otarci i zabrudzenia
- wnętrze komory bagażnika – zabrudzenia, zarysowania i otarcia eksploatacyjne
- roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową / półka tylna – brak
- wykładzina podłogi bagażnika – brak
- koło zapasowe lub zestaw naprawczy ogumienia – brak
- gaśnica, apteczka, trójką ostrzegawczy, narzędzia podstawowe – brak
- błotnik tylny prawy – pęknięcia poszycia w części górnej, ślady po lakierowaniu i naprawach, zarysowania oraz niewielkie i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej, wymieniona szyba
- drzwi tylne prawe – uszkodzenia powłoki na listwach podszybowej i dolnej
- drzwi przednie, prawe – większe zarysowania, niewielkie i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- błotnik przedni, prawy - niewielkie zarysowanie powłoki lakierowej
- obręcze kół pojazdu – z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi, większe na tylnej i przedniej po prawej stronie
- pochylenie koła tylnego prawego – do weryfikacji warsztatowej
- wnętrze pojazdu – zabrudzone eksploatacyjnie
- górna część deski rozdzielczej – wadliwe zamocowanie poszycia
- wykładziny wewnętrzne drzwi – eksploatacyjne zabrudzenia
- poszycia tapicerskie foteli przednich – nieznaczne zabrudzenia i odkształcenia
- podłokietnik centralny, przedni – nieznaczne zabrudzenia
- kanapa tylna – niewielkie zabrudzenia, poplamienia, uszkodzenia
- podsufitka – wymieniona, z zabrudzeniami
- osłony p-słoneczne – nie działa oświetlenie lusterek
- wykładziny słupków dachu – z zabrudzeniami
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- sygnalizowana jest usterka żarówek oświetlenia zewnętrznego (tylne lampy)
- sygnalizowana jest usterka układu SOS
- sygnalizowane jest przekroczenie momentu wykonania obsługi serwisowej
- stwierdzono braki w wyposażeniu podstawowym pojazdu
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

187500 PLN

(słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5528406

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019


Model: Q8 55 TFSI MR`19 E6d 4M

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: BAU42777

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 20 DOA 08 25

z dnia: 2025/08/28

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019

Model: Q8 55 TFSI MR`19 E6d 4M

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: BAU42777

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



















