

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-187/2025_KR9YK87

Numer szkody / sprawy SM-187/2025_KR9YK87
Nr kalkulacji 7667

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145523

Numer rejestracyjny: KR9YK87
Numer nadwozia: VXEEVHZ7NZ036993
Marka: OPEL
Model: Zafira Life 19-22
Typ: Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut.
Data pierwszej rejestracji: 09.08.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 7550
Data wyceny: 30.04.2025
Wycena na dzień: 30.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość:

Numer wyceny **7667**
 Data wyceny **30.04.2025**
 Wycena na dzień **30.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-187/2025_KR9YK87

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145523 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN KR9YK87 / VXEEVHHZ7NZ036993
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 09.08.2022 / 32
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 296 396 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 73 600 / 222 796
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka OPEL
 Model Zafira Life 19-22
 Typ Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut.
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 4 / 8
 Okres dostępności 01.08.2020 - 28.02.2022
 Pojemność silnika (ccm) 1997
 Moc kW / KM 130 / 177
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS z ESP oraz HSA
- Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujnik światła
- Dach panoramiczny - dwa szklane panele (100x40cm) na wysokości drugiego i trzeciego rzędu z roletami
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza i lampki do czytania LED - przód
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza i lampki do czytania LED - tył
- Drzwi przesuwne prawe i lewe
- Dywaniki podłogowe dla 3 rzędów foteli
- Felgi aluminiowe 17 Diamond Cut z ogumieniem
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości, lędźwiową, wzdłużną
- Fotel pasażera nieregulowany z podłokietnikiem i składanym oparciem
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją wysokości, lędźwiową, wzdłużną
- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie z funkcją masażu
- Głośniki 10 (średniotonowe, wysokotonowe, dodatkowy z przodu, niskotonowy) i dodatkowy wzmacniacz
- Gniazdko 230V w 2. rzędzie siedzeń
- Kamera cofania - panoramiczna 180 stopni
- Kanapa tylna składana, dzielona 2+1, przesuwna, mocowania ISOFIX
- Kanapa w trzecim rzędzie, przesuwna, dzielona 2+1
- Kłapa tylna przeszklona, okno niezależnie otwierane z ogrzewaniem i wycieraczką
- Klimatyzacja automatyczna
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Koło kierownicy pokryte skórą z przyciskami sterowania
- Lakier uni
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne sterowane i pogrzewane elektrycznie
- Lusterka boczne, klamki i listwy boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne dodatkowe do obserwacji wnętrza
- Manetki zmiany biegów na kierownicy
- Ogrzewanie postojowe
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie pasażera
- Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
- Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Podłokietnik fotela pasażera
- Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne kurtynowe dla drugiego i trzeciego rzędu
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Reflektory przeciwmgielne
- Roleta bagażnika
- Rolety przeciwsłoneczne tylnych szyb
- Rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości
- Sterowanie elektryczne drzwiami przesuwanymi prawymi i lewymi
- Sterowanie zdalne drzwiami przesuwanymi prawymi i lewymi
- System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System Multimedia Navi, Bluetooth, USB, ekran dotykowy 7"
- System Opel Connect (eCall)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe
- Szyby boczne dodatkowo przyciemniane 90% dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń
- Szyby boczne stałe na wysokości drugiego rzędu siedzeń
- Szyby boczne stałe na wysokości trzeciego rzędu siedzeń
- Szyby przednie sterowane elektrycznie jednoimpulsowo
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła mijania ksenonowe, drogowe halogenowe
- Tapicerka skórzana ekologiczna Claudia
- Tempomat adaptacyjny
- Tuner cyfrowy DAB
- Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu
- Lusterek zewnętrznych
- Wyświetlacz kierowcy graficzny kolorowy
- Wyświetlacz projekcyjny (Head-UP Display)
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzak przedni w kolorze nadwozia
- Zderzak tylny częściowo w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| • Lakier metalik | PLN |
| • Siatka zabezpieczająca bagaż (możliwość zamocowania za każdym rzędem, dla Compact za 1. i 2.) (V) | PLN |

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
-----------------------------	-------

- | | |
|--|-----|
| • Brak możliwości sprawdzenia pojazdu (-10%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-5%) | PLN |
| • Długotrwały przestój (-5%) | PLN |

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
-------	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), TRANZANO, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	0
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

Oś 1, Opona 2 (prawa), TRANZANO, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	1
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Stwierdzono drobne zapoczenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób, silnika nie uruchomiono.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Usterka silnika: Napraw pojazd”, „Skrzynia biegów uszkodzona: Napraw pojazd”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Hamulec postojowy: Napraw pojazd”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa dolna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- poszycie boku lewego – zarysowane,
- poszycie boku prawego – wgniezione, porysowane.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- drzwi tyłu nadwozia – pocięte.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- system poduszek powietrznych – wg wskazań komputera pokładowego: „Usterka poduszki powietrznej lub pasa z napinaczem”,
- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – zarysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta,
- zderzak tylny – poszycie odkształcone, porysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- ława pasażerska rzędu II,
- ława pasażerska rzędu III.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA
Marcin Szura

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*













































































































































































