

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-398/2025_WX5235C

Numer szkody / sprawy SM-398/2025_WX5235C
Nr kalkulacji 8702

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155494

Numer rejestracyjny: WX5235C
Numer nadwozia: WV1ZZZEB8PH013284
Marka: VOLKSWAGEN
Model: ID. Buzz Cargo 82kWh - 204KM 22-24
Typ: ID. Buzz Cargo Pro
Data pierwszej rejestracji: 19.04.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8585
Data wyceny: 18.08.2025
Wycena na dzień: 18.08.2025
Wersja bazy danych: 2025.08
Wartość:

Numer wyceny **8702**
 Data wyceny **18.08.2025**
 Wycena na dzień **18.08.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-398/2025_WX5235C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155494 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WX5235C / WV1ZZZEB8PH013284
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.04.2023 / 28
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 87 112 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 28 000 / 59 112
 Lakier białe - niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka VOLKSWAGEN
 Model ID. Buzz Cargo 82kWh - 204KM 22-24
 Typ ID. Buzz Cargo Pro
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
 Okres dostępności 01.06.2022 - 30.06.2024
 Pojemność silnika (ccm) 0
 Moc kW / KM 150 / 204
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
 Układ / liczba cylindrów - /
 Skrzynia / liczba biegów A / 1
 Dopuszczalna masa całkowita 3 000
 Masa własna / ładowność 2 324 / 676
 Rozstaw osi 1 / 2 2 989 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.08) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
- Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku
- Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej
- Felgi stalowe 18 z ogumieniem 235/60 przód i 255/55 tył
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Immobiliser
- Instalacja telefoniczna Bluetooth
- Kamera multifunkcyjna
- Kierownica multifunkcyjna
- Kłapa tylna z oknem
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic
- Kluczyki składane dwa
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej
- Pakiet dla palących (popielniczka i zapalniczka)
- Podłoga w przestrzeni ładunkowej wyłożona sklejką
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne oraz kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne dla pasażera z możliwością dezaktywacji
- Przewód do ładowania TYP 2 , do publicznych stacji ładowania AC typu Wall Box
- Przewód do ładowania TYP 2, z gniazdka 230 V
- Przygotowanie do aktywacji nawigacji Discover Pro
- Radio Ready 2 Discover, z 10" kolorowym ekranem
- Reflektory LED z przodu (ze światłami do jazdy dziennej LED)
- Regulacja zasięgu reflektorów
- Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy
- Siedzenie pasażera z regulacją wysokości
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
- System App-Connect, przewodowy i bezprzewodowy
- System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów
- System powiadamiania ratunkowego eCall
- Szyba przednia termoizolacyjna
- Szyby termoizolacyjne (zielone)
- Ściana działowa bez okna
- Tapicerka materiałowa
- Wskaźnik ciśnienia w oponach
- Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic)
- Wycieraczki przednie z regulacją prędkości
- Zamek centralny z systemem Keyless Start, bez funkcji SAFE
- Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
- Zestaw naprawczy do opon (kompresor ze środkiem uszczelniającym)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Emblemat ozdobny na słupku D (z tyłu samochodu) (V) | PLN |
| • Felgi aluminiowe Stockton 20" srebrne z czarnymi dekielkami z ogumieniem 235/50 przód i 265/45 tył (V) | PLN |
| • Hak holowniczy składany, z elektrycznym odblokowaniem (V) | PLN |
| • Kamera cofania (V) | PLN |
| • Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, dwustrefowa, zdalnie sterowana (V) | PLN |
| • Lakier dwukolorowy (V) | PLN |
| • Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami (V) | PLN |
| • Oświetlenie podłóża (V) | PLN |
| • Oświetlenie przestrzenne w tylnej części pojazdu (przestrzeni ładunkowej) (V) | PLN |
| • Szyny mocujące na ścianach bocznych przestrzeni ładunkowej (listwa typu C) (V) | PLN |
| • Ściana działowa z oknem oraz otworem do przewożenia długich przedmiotów, lusterko wsteczne (V) | PLN |
| • Wycieraczka przednia z czujnikiem deszczu, automatyczna regulacja prędkości (V) | PLN |

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-3%) | PLN |
|-------------------------------------|-----|

SUMA**PLN**

Oś 1, Opona 1 (lewa), KUMHO, 235/50R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	55	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), KUMHO, 235/50R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	55	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), KUMHO, 235/50R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	88	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), KUMHO, 235/50R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	88	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białe – niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









WV 1ZZZE B8PH013284

VOLKSWAGEN AG

e1'2018/858'00165

WV 1ZZZE B8PH013284

3000 kg

4000 kg

1 - 1390 kg

2 - 1690 kg

Typ EBN

Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg
www.volkswagen.com

0
EBJA B502
4926156















































































