

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-465/2025\_DW2UA09

Numer szkody / sprawy SM-465/2025\_DW2UA09  
Nr kalkulacji 8844

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o. o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0158193

Numer rejestracyjny: DW2UA09  
Numer nadwozia: W1K3F8HB5PV157297  
Marka: MERCEDES-BENZ  
Model: A Klasa [W177] 22-  
Typ: A 200 AMG Line 7G-DCT  
Data pierwszej rejestracji: 21.10.2022  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 8727  
Data wyceny: 08.10.2025  
Wycena na dzień: 08.10.2025  
Wersja bazy danych: 2025.10  
Wartość:

Numer wyceny **8844**  
 Data wyceny **08.10.2025**  
 Wycena na dzień **08.10.2025**  
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

### DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-465/2025\_DW2UA09

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o. o.  
 Adres 54-202 Wrocław  
 ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0158193 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DW2UA09 / W1K3F8HB5PV157297  
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 21.10.2022 / 36  
 Rok produkcji 2022  
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 47 575 / Odczytany  
 Przebieg standardowy / różnica (km) 52 200 / -4 625  
 Lakier czarny metalik  
 Liczba właścicieli Nie podano  
 Stan pojazdu Dobry  
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
 Marka MERCEDES-BENZ  
 Model A Klasa [W177] 22-  
 Typ A 200 AMG Line 7G-DCT  
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5  
 Okres dostępności 01.11.2022 - ...  
 Pojemność silnika (ccm) 1332  
 Moc kW / KM 120 / 163  
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF  
 Układ / liczba cylindrów R / 4  
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

### WYCENA POJAZDU

**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN  
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
 Korekta na przebieg PLN  
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza
- Asystent limitu prędkości
- Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania
- Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
- Asystent układu kierowniczego - aktywny
- Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
- Automatycznie odłączana poduszka pasażera
- Czytnik linii papilarnych
- DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe AMG
- Elementy wykończenia wnętrza - aluminium
- Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQS)
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie sportowe
- Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi
- Gaśnica
- Gniazda USB, dodatkowe
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa
- Kierownica z galwanizowanymi manetkami zmiany biegów
- Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC
- Lakier uni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Listwy progowe drzwi, podświetlane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Ogranicznik prędkości - aktywny
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lustrem
- Oświetlenie Ambient
- Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą
- Stylizacja nadwozia AMG
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
- System multimedialny MBUX
- System nawigacji MBUX premium
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
- Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofaza
- MICROCUT
- Tempomat
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Tylne podłokietniki
- Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
- Układ hamulcowy sportowy
- Usługi Zdalne
- Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
- Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali
- Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali
- Zawieszenie komfortowe z regulacją prześwitu

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

## Zakup

- |                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| • Asystent martwego punktu (V)                                             | PLN |
| • Dach szklany panoramiczny - elektryczny (V)                              | PLN |
| • Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT) (V)           | PLN |
| • Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia (V)          | PLN |
| • Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia (V)          | PLN |
| • Lakier metalik (V)                                                       | PLN |
| • Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych (V) | PLN |
| • Pakiet Night (V)                                                         | PLN |
| □ Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne z ogumieniem                             |     |
| □ Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione,                |     |
| • Przygotowanie do Car Sharing (V)                                         | PLN |
| • Przygotowanie do Live Traffic Information (V) (G)                        | PLN |
| • System nagłośnienia (V)                                                  | PLN |
| • System ochrony pieszych (V) (G)                                          | PLN |

| SUMA                                | PLN |
|-------------------------------------|-----|
| <b>CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ</b>  |     |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-2%) | PLN |

| SUMA | PLN |
|------|-----|
|------|-----|

| OPONY                                                | Zakup |
|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/45R18</b>  |       |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                   | 8     |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                 | 5     |
| Zużycie [%]:                                         | 50    |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                          | 0     |
| <b>Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/45R18</b> |       |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                   | 8     |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                 | 5     |
| Zużycie [%]:                                         | 50    |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                          | 0     |
| <b>Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/45R18</b>  |       |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                   | 8     |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                 | 5     |
| Zużycie [%]:                                         | 50    |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                          | 0     |
| <b>Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/45R18</b> |       |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                   | 8     |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                 | 5     |
| Zużycie [%]:                                         | 50    |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                          | 0     |

## NOTATKI

### Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

### UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Oględzin pojazdu dokonano podczas opadów deszczu.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

## WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

## RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

## Objaśnienia:

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika














































2025/10/07



2025/10/07





































































