

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-467/2025_DW6WM73

Numer szkody / sprawy SM-467/2025_DW6WM73
Nr kalkulacji 8846

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138234

Numer rejestracyjny: DW6WM73
Numer nadwozia: W1VVNKTZ3P4315495
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: V Klasa 19-24
Typ: V 300 d 4-Matic Exclusive 9G-Tronic (długi)
Data pierwszej rejestracji: 03.11.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8729
Data wyceny: 08.10.2025
Wycena na dzień: 08.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8846**
 Data wyceny **08.10.2025**
 Wycena na dzień **08.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-467/2025_DW6WM73

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138234

Numer rejestracyjny / numer VIN DW6WM73 / W1VVNKTZ3P4315495
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 03.11.2023 / 23
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 26 248 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 52 900 / -26 652
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka MERCEDES-BENZ
 Model V Klasa 19-24
 Typ V 300 d 4-Matic Exclusive 9G-Tronic (długi)
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 4 / 6
 Okres dostępności 01.04.2019 - 30.04.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1950
 Moc kW / KM 176 / 239
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Aktualizacja map przez 3 lata - darmowa
- Akumulator AGM 12 V 92 Ah
- Alternator 14 V / 250 A
- Asystent bocznego wiatru
- Asystent parkowania - aktywny
- Asystent rozpoznawania znaków drogowych
- Asystent ruszania na wzniesieniu
- Asystent wspomagania koncentracji - Attention Assist
- Bateria rozruchowa
- Blokada aktywna drzwi przesuwnych
- Czujnik deszczu
- Dach szklany otwierany
- Deska rozdzielcza w stylizacji skórzanej z ozdobnym szwem
- Dogrzewacz elektryczny
- Drzwi przesuwne lewe elektrycznie uruchamiane
- Drzwi przesuwne prawe elektrycznie uruchamiane
- Drzwi przesuwne z lewej strony
- Drzwi przesuwne z prawej strony
- Elementy ozdobne EXCLUSIVE
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 18" - 5-podwójnych szprych
- Filtr paliwa z separatorem wody
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel kierowcy z aktywną wentylacją
- Fotel kierowcy z podparciem lędźwiowym
- Fotel kierowcy z regulacją elektryczną
- Fotel pasażera podgrzewany
- Fotel pasażera z aktywną wentylacją
- Fotel pasażera z podparciem lędźwiowym
- Fotel pasażera z regulacją elektryczną
- Funkcja ECO Start-Stop
- Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej / ładunkowej
- Gniazdo elektryczne 12V
- Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
- Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobilizer
- Kamera 360
- Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica wykończona skórą
- Kłapa tylna EASY-PACK
- Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC
- Klimatyzacja półautomatyczna - TEMPMATIC, z tyłu
- Kluczyk elektroniczny stylizowany na chromowany
- Koło zapasowe
- Konsola środkowa z lodówką
- Kontrola trakcji
- Kontrolka poziomu płynu do wycieraczek
- Lakier metalik
- Lampki oświetlające wyjścia
- Life Traffic Information
- Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych
- Lusterka zewnętrzne automatycznie składane
- Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i ogrzewane z kierunkowskazami
- Lusterko wewnętrzne i zewnętrzne ściemniające się
- Moduł komunikacyjny z kartą SIM
- Monitoring pojazdu
- Napęd 4x4 / 4Matic
- Obrotomierz elektroniczny
- Ogumienie 245/45 R18
- Okna stałe, z tyłu po lewej i prawej stronie
- Okno lewe stałe w ścianie bocznej/ drzwiach przesuwnych
- Okno prawe stałe w ścianie bocznej/ drzwiach przesuwnych
- Opony letnie
- Osłony podwozia, aerodynamiczne
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie do czytania w uchwytych nadokiennych
- Oświetlenie nastrojowe wnętrza Ambiente
- Oświetlenie otoczenia klapy tylnej
- Oświetlenie otoczenia w lusterkach zewnętrznych
- Oświetlenie przy podłodze z przodu
- Oświetlenie w uchwytych nadokiennych z tyłu
- Otwieranie i zamykanie pilotem, komfortowe
- Pakiet BlueEFFICIENCY
- Pakiet gwarancyjny + 24 miesiące
- Panel dachowy obsługowy, komfortowy
- Pedale sportowe
- Podłokietniki foteli w przestrzeni pasażerskiej
- Podłokietniki zewnętrznych, pojedynczych foteli w II rzędzie
- Podsufitka DINAMICA w kolorze porcelany
- Podsufitka tapicerowana
- Poduszka powietrzna chroniąca miednicę Thorax kierowcy
- Poduszka powietrzna chroniąca miednicę Thorax pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszki powietrzne nadokienne z przodu
- Pomoc w razie awarii
- Próg drzwi przesuwnych podświetlony
- Regulacja zasięgu reflektorów
- Schowek w desce rozdzielczej, zamykany
- Siatka bagażowa na oparciach foteli tylnych
- Siatka bagażowa za oparciem fotela kierowcy
- Siatka bagażowa za oparciem fotela pasażera
- Siedzenie pojedyncze, 1. rząd z lewej strony
- Siedzenie pojedyncze, 1. rząd z prawej strony
- Siedzenie pojedyncze, 2. rząd z lewej strony
- Siedzenie pojedyncze, 2. rząd z prawej strony
- Skrzynia biegów automatyczna 9G-TRONIC
- Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera

- Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy
- System COMAND Online (system nawigacji)
- System nagłośnienia Burmester Surround
- System oświetlenia ILS LED inteligentny
- System połączenia alarmowego Mercedes-Benz
- System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania
- System rozpoznawania fotelika (AKSE) w fotelu pasażera
- Szyba tylna otwierana oddzielnie
- Szyby atermiczne
- Szyby przednie elektryczne, komfortowe
- Szyby z tyłu przyciemnione, w kolorze czarnym
- Światła stop adaptacyjne
- Światła tylne i światła hamowania LED
- Światło hamowania trzecie
- Tablica wskaźników z ekranem kolorowym 5,5"
- Tapicerka skórzana Nappa czarna
- Tempomat
- Uchwyt do trzymania, tył
- Uchwyt do wsiadania
- Układ jezdny sportowy
- Układ kierowniczy elektryczny
- Układ kontroli ciśnienia w oponach
- Układ włączania świateł automatyczny
- Układ zarządzania energią z alternatora
- Ustawienia pojazdu
- Wariant wagowy 3100 kg
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy
- Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej
- Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz
- Zaciski hamulcowe przednie z napisem Mercedes-Benz
- Zaczep holowniczy z przodu/tyłu wkręcany
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
- Zbiornik paliwa 57 litrów
- Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Akumulator dodatkowy	PLN	
• Hak holowniczy kulowy - demontowalny	PLN	
• Kanapa komfortowa 3 os. w 2 rzędzie, uchylny fotel	PLN	
• Pakiet Asystenta jazdy	PLN	
☐ Asystent martwego punktu		
☐ Asystent układu hamulcowego, aktywny		
☐ Asystent utrzymania pasa ruchu		
☐ System PRE-SAFE		
• Pakiet Night	PLN	
☐ Listwa ozdobna okien bocznych w kolorze czarnym		
☐ Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno		
☐ Osłona chłodnicy lakierowana na czarno		
☐ Szyby z tyłu przyciemnione, w kolorze czarnym		
• Pakiet sportowy AMG	PLN	
☐ Dywaniki AMG		
☐ Elementy ozdobne AMG stylizowane na włókno węglowe		
☐ Felgi aluminiowe 19" AMG wysoki połysk		
☐ Próg zewnętrzny		
☐ Spoiler AMG w klapie tylnej		
☐ Zaciski hamulcowe przednie z napisem Mercedes-Benz		
• Pakiet stołowy	PLN	
☐ Gniazda 12 V dla tylnego rzędu siedzeń, prawe-lewe		
☐ Siatka bagażowa na oparciach foteli tylnych		
☐ Siatka bagażowa za oparciem fotela kierowcy		
☐ Siatka bagażowa za oparciem fotela pasażera		
☐ Składany stolik		
☐ Uchwyty na kubki demontowalne w tylnych podłokietnikach x2		
• Relingi dachowe, czarne	PLN	
• Zbiornik paliwa 70 litrów	PLN	

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
-----------------------------	-------

• Konieczność naprawy pojazdu (-1%)	PLN
-------------------------------------	-----

SUMA	PLN
-------------	------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 245/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 245/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 245/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 245/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Oględzin pojazdu dokonano w trakcie opadów deszczu.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu

opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































2025/10/07



2025/10/07































































































