

Nr zlecenia: 97/29/09/2025/Fleetmobility

z dnia: 29.09.2025

Zleceniodawca:

Jania Fleet Mobility sp. z o.o
Koreańska 31B
52-121 Wrocław

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	Y V 1 U Z 6 8 B C J 1 0 1 3 4 8 0
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	W423GJ
Model pojazdu:	XC 60 2.0 D5 DPF MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	039-06048
Wersja:	R-Design AWD Getr	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	166731 km		
Data pierwszej rejestracji	12.09.2017		
Data ważności badania technicznego	26.08.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2520 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 173kW (235KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	
1	Autoalarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu i ruchu		39	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	
2	Czujnik deszczu		40	Poduszki powietrzne boczne przednie	
3	Czujniki parkowania - tył		41	Reflektory przednie LED	

4	Dywaniki tekstylne R-Design	42	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą R Design	43	Siatka mocująca bagaż na tunelu środkowym
6	Filtr cząsteczek stałych	44	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
7	Fotele absorbujące energię zderzenia	45	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej	46	Stylizacja nadwozia R Design
9	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	47	System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
10	Immobilizer	48	System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy
11	Kierownica 3-ramienna R Design pokryta skórą	49	System informowania o znakach drogowych RSI
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	51	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
14	Kolumna kierownicy regulowana	52	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
15	Komputer pokładowy	53	System Sensus Connect Infotainment
16	Końcówki układu wydechowego podwójne, zintegrowane R Design	54	System stabilizacji przechyłu RSC
17	Kurtyny powietrzne boczne	55	System stabilizacji toru jazdy ESC
18	Lakier Passion Red	56	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
19	Lampki do czytania z przodu i tyłu	57	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
20	Listwy boczne okien w kolorze Slik Metal	58	System unikania i łagodzenia zderzeń na skrzyżowaniach
21	Listwy progowe R-Design	59	System unikania i łagodzenia zderzeń z dużymi zwierzętami
22	Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane	60	System unikania i łagodzenia zderzeń z pieszymi i rowerzystami
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	61	System utrzymania pasa ruchu LKA
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze Silk Metal	62	System wspomagania hamowania City Safety
25	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	63	System wspomagania nagłego hamowania EBA
26	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	64	System Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
27	Łopatki zmiany biegów przy kierownicy	65	System zabezpieczeń bocznych SIPS
28	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	66	System zwalniania pedału hamulca
29	Napęd AWD Haldex 5 generacji z systemem Instant Traction	67	Tarcze kół aluminiowe 19" R-Design 5 podwójnych ramion , szlif diamentowy, czarne matowe
30	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa elektryczne	68	Tempomat
31	Napinacze tylnych pasów bezpieczeństwa	69	Uchwyty na kubki z przodu
32	Oznaczenie R design na drzwiach tyłu nadwozia	70	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
33	Pakiet czystego wnętrza Clean Zone	71	Wybór trybów jazdy Drive Mode
34	Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom II	72	Wykończenie wnętrza Aluminium Metal Mesh
35	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	73	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
36	Pedały sportowe R Design	74	Zamek centralny zdalnie sterowany
37	Podsufitka z materiału w kolorze czarnym	75	Zawieszenie sportowe
38	Poduszka powietrzna kierowcy	76	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio System High Performance
Głośniki 10 szt.
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Wyświetlacz 9" dotykowy

- Wzmacniacz audio 330W
- 3 fotele przednie z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
Fotel kierowcy z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
Fotel pasażera z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
- 4 Fotele przednie z regulacją podparcia pod uda
Fotel kierowcy z regulacją podparcia pod uda
Fotel pasażera z regulacją podparcia pod uda
- 5 Fotele sportowe z tapicerką Nubuck/textil R-Design.
Fotele przednie sportowe
Tapicerka Nubuck/textil R-Design
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany (dopłata)
- 2 System bezkluczykowego dostępu do pojazdu Keyless Entry
- 3 System nawigacji satelitarnej Sensus

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 235/55 R19 TURANZA	6,5
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 235/55 R19 TURANZA	6,5
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 235/55 R19 TURANZA	6,5
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 235/55 R19 TURANZA	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOWNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Patryk Kraszewski

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120	
2	Dach		160	
3	Błotnik przedni	L	130-140	
4	Drzwi przednie	L	150	
5	Drzwi tylne	L	150	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	190-230	
8	Drzwi przednie	P	180	
9	Drzwi tylne	P	100-110	
10	Błotnik tylny	P	160-200	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		tw	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
11	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
12	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt. okazano
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
8	Apteczka	TAK
9	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu