

Nr zlecenia: 134/24/09/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/09/24

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VF7SXHNPYPT627342
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	PZ4H675
Model pojazdu:	C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	008-04392
Wersja:	Shine S&S EAT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **53 600 PLN**

Data pierwszej rejestracji	2023/09/15
Data ważności badania technicznego	2026/09/15
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkowita	1610 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Oświetlenie bagażnika
2	Airbump® z kolorowaną ramką	31	Podstawka na kubek
3	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii	32	Poduszka powietrzna kierowcy

4	Asystent ruszania na wzniesieniu	33	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania	34	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Coffee brake Alert	35	Poduszki powietrzne kurtynowe
7	Czujniki parkowania - tył	36	Ramki szyb bocznych czarne matowe
8	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem	37	Reflektory Eco LED
9	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, miszek ze skaju	38	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Fasada deski rozdzielczej lakierowane NOIR BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM	39	System kontroli ciśnienia w oponach
11	Fotel kierowcy regulowany manualnie	40	System REF
12	Gniazdo 12V	41	System rozpoznawania znaków drogowych
13	Kierownica obszyta skórą z dekorami Noie Brillant + Chrome satin	42	System wspomagania nagłego hamowania AFU
14	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem	43	Szyby barwione
15	Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne, antyprzytraskowe
16	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia	45	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
17	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	46	Światła do jazdy dziennej LED DRL
18	Komputer pokładowy	47	Światła p/mgielne przednie
19	Kontrolka ciśnienia oleju	48	Tapicerka Mica Grey
20	Kontrolka temperatura wody	49	Tarcze kół aluminiowe 16" Diamantée MATRIX
21	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk	50	Wskaźnik przeglądów
22	Lampy tylne 3D	51	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
23	Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych	52	Wspomaganie układu kierowniczego
24	Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)	53	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
25	Lusterka zewnętrzne podgrzewane	54	Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości
26	Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym	55	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
27	Obrotomierz	56	Zamek centralny
28	Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym z połyskiem	57	Zderzaki w kolorze nadwozia
29	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	58	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB
System Mirror Screen
Ekran dotykowy 7"
Citroën Connect Radio typu RCCA2
Schoweki pod wyświetlaczem
- 2 Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym
Filtr p/pyłkowy
Klimatyzacja automatyczna
- 3 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 4 Pakiet Automatyczny
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Czujnik zmierzchu
Czujnik deszczu
Oświetlenie towarzyszące ""follow home"
- 5 Pakiet Bezpieczeństwa

- Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)
- System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 205/55 R16 E PRIMACY	7,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 205/55 R16 E PRIMACY	7,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 205/55 R16 E PRIMACY	7,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 205/55 R16 E PRIMACY	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (28 mies.)		55 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 050 PLN po korekcie:	57 650 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 322 PLN po korekcie:	59 972 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5 997 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 5 997 PLN po korektach:	53 975 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 416 PLN po korekcie:	53 559 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		53 600 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Ze względu na niesprawny akumulator brak możliwości odczytania stanu drogomierza.

Stan drogomierza dnia 26.05.2025 wynosił: 6415km.

Dnia:

05.11.2024 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

25.04.2025 Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

26.06.2025 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Karol Bączkowski

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc wrzesień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

53600 PLN

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych)
w tym VAT (23,0%) 10022,76 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Dach		Oberwana antena		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	80	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów



UKŁAD HAMULCOWY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Korozja		
2	Tarcza hamulcowa tylna	L	Korozja		

JAZDA KONTROLNA

Ze względu na niesprawny akumulator nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.

Podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po uruchomieniu.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu