

Nr zlecenia: 07/30/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 30.07.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU |                  | Dane: [O] VIII-2025        |
|------------------------------|------------------|----------------------------|
| Rodzaj pojazdu:              | Samochód osobowy | VIN: VR3UPHNEKP5067110     |
| Marka:                       | PEUGEOT          | Nr rejestracyjny: PZ4H034  |
| Model pojazdu:               | 208 MR`23 E6d    | Nr Info-Ekspert: 029-04908 |
| Wersja:                      | Allure S&S       | Rok produkcji: 2023        |

**Wartość pojazdu brutto (zakup)** ..... **59 200 PLN**

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 7286 km                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 30.06.2023                                |
| Data ważności badania technicznego                  | 30.06.2026                                |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                      |
| Dop. masa całkow.                                   | 1595 kg                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1199 ccm / 74kW (101KM)                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                       |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 39   | Radio MP3                                        |
| 2    | Antena dachowa w kształcie płetwy rekina  | 40   | Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu |

|    |                                                                                                                 |    |                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu                                                       | 41 | Schówek na telefon                                                                                |
| 4  | Czarne błyszczące wykończenie między tylnymi światłami                                                          | 42 | Selektor trybów jazdy                                                                             |
| 5  | Czarne ziarniste wykończenia w światłach do jazdy dziennej                                                      | 43 | Siedzenia tylne składane asymetrycznie                                                            |
| 6  | Czujniki parkowania - przód                                                                                     | 44 | Spoiler tylny czarny błyszczący                                                                   |
| 7  | Czujniki parkowania - tył                                                                                       | 45 | System automatycznego hamowania                                                                   |
| 8  | Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbon, elem z błyszczącej czerni z chromowanymi akcentami | 46 | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML                                                   |
| 9  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                                            | 47 | System Bluetooth                                                                                  |
| 10 | Funkcja Mirror Screen                                                                                           | 48 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD                                               |
| 11 | Głośniki 6 szt.                                                                                                 | 49 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                                                     |
| 12 | Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej                                                                              | 50 | System kontroli ciśnienia w oponach                                                               |
| 13 | Hamulec postojowy elektryczny                                                                                   | 51 | System kontroli uwagi kierowcy                                                                    |
| 14 | Immobilizer                                                                                                     | 52 | System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu                                         |
| 15 | Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą                                                                         | 53 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                                                       |
| 16 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                            | 54 | System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR                                            |
| 17 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                 | 55 | System TSM                                                                                        |
| 18 | Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem                                                                      | 56 | System WiFi                                                                                       |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                       | 57 | System wspomagania nagłego hamowania AFU                                                          |
| 20 | Lakier metalizowany "Żółty Agueda"                                                                              | 58 | Szyba przednia barwiona                                                                           |
| 21 | Listwy boczne okien czarne błyszczące                                                                           | 59 | Szyba tylna ogrzewana                                                                             |
| 22 | Lusterka zewnętrzne czarne błyszczące                                                                           | 60 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                                                            |
| 23 | Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne                                                                         | 61 | Szyby tylne barwione                                                                              |
| 24 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt                                     | 62 | Szyby tylne przyciemniane                                                                         |
| 25 | Multimedialny Ekran Dotykowy HD 10"                                                                             | 63 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                                                               |
| 26 | Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w dolnej części zderzaka                                        | 64 | Światła do jazdy dziennej LED                                                                     |
| 27 | Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w górnej części                                                 | 65 | Światła tylne LED                                                                                 |
| 28 | Oslona wlotu powietrza czarna ziarnista z elementami w kolorze nadwozia                                         | 66 | Tapicerka z tłoczonej tkaniny LOMSA łączonej ze skórą ekologiczną z przeszyciami w kolorze Quartz |
| 29 | Oświetlenie bagażnika                                                                                           | 67 | Tarcze kół aluminiowe 16" NOMA dwukolorowe diamentowe                                             |
| 30 | Oświetlenie wnętrza lampa A-DOME                                                                                | 68 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                                         |
| 31 | Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kolorze błyszczącej czerni z tampo drukiem Quartz  | 69 | Uchwyty asekurujące z tyłu+ z przodu po stronie pasażera                                          |
| 32 | Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia                               | 70 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne                                                      |
| 33 | Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe z ognicznymi napięcia siedzeń tylnych skrajnych                          | 71 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                                                                  |
| 34 | Podłokietniki przednich i tylnych drzwi ze skóry ekologicznej z przeszyciami w kolorze Quartz                   | 72 | Zamek centralny                                                                                   |
| 35 | Podsufitka w jasnym kolorze                                                                                     | 73 | Zderzak tylny z czarnym ziarnistym wykończeniem                                                   |
| 36 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                    | 74 | Zestaw naprawczy opon                                                                             |
| 37 | Poduszka powietrzna pasażera                                                                                    | 75 | Złącze USB 2 szt. dla pasażerów tylnych siedzeń                                                   |
| 38 | Poduszki powietrzne boczne                                                                                      | 76 | Złącze USB typ C 1szt                                                                             |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa

Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
- 2

Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3

Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D

Panel 10" wirtualnych zegarów 3D
- 4

Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology

Kierunkowskazy LED

Reflektory przednie LED

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej LED

Czujnik deszczu
- 5

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości

Tempomat
- 6

Zagłówki przednie i tylne regulowane

Zagłówki foteli przednich regulowane

Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1

Lakier metalizowany (dopłata)
- 2

Pakiet Visio Park 1 (dopłata)

Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył

Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|-----------|--------------|
| Przednie lewe:  | *NEXEN     | 195/55 | R16 | 81H | N'BLUE TL | 6,0          |
| Przednie prawe: | *NEXEN     | 195/55 | R16 | 81H | N'BLUE TL | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *NEXEN     | 195/55 | R16 | 81H | N'BLUE TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *NEXEN     | 195/55 | R16 | 81H | N'BLUE TL | 6,0          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                |             |               |            |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)       |             |               | 58 700 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                | 450 PLN     | po korekcie:  | 59 150 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                         | 1 679 PLN   | po korekcie:  | 60 829 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                            | 2 487 PLN   | po korekcie:  | 63 316 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                                 |             |               |            |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd             | -3 798 PLN  |               |            |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                            | - 3 798 PLN | po korektach: | 59 518 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                           | - 366 PLN   | po korekcie:  | 59 152 PLN |
| WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU |             |               | 59 200 PLN |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl :  
05.11.2024

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

25.04.2025

Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

21.07.2025

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Janusz Chomicz

**Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:**

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

**59200 PLN**

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych)


**w tym VAT (23,0%) 11069,92 PLN****Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 60                                |      |
| 2    | Dach                          |       | 100                               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 60                                |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 80                                |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 90                                |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110                               |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 80                                |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 90                                |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 90                                |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110                               |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 70                                |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie ABS                           | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa wykonana na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Na tablicy wskaźników wyświetla się kontrolka Check Engine - do weryfikacji w warunkach serwisowych.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK |
| 4 | Gaśnica                | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK |

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

**ü** Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

**ü** Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

**ü** Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

**ü** Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

**ü** Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info -Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*