

Nr zlecenia: 09/30/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/30

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	ZACNJECA8PPS70888
Marka:	JEEP	Nr rejestracyjny:	PZ4H594
Model pojazdu:	Compass 1.5 mHEV MR`21 E6d-F	Nr Info-Ekspert:	316-00848
Wersja:	Limited DCT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **107 900 PLN**

Wskazanie drogomierza	18318 km
Data pierwszej rejestracji	2023/09/11
Data ważności badania technicznego	2026/09/11
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2045 kg
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1469 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół, hamulce tarczowe 4 kół	47	Radio cyfrowe
2	Asystent pasa ruchu	48	Reflektory przednie LED Premium
3	Asystent prędkości inteligentny	49	Reflektory wyłączane z opóźnieniem programowanym
4	Asystent ruszania pod górę (HSA)	50	Reflektory z automatycznym włącznikiem
5	Autoalarm	51	Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
6	Centrum informacyjne pojazdu	52	Relingi dachowe czarne
7	Czujnik obecności pasażera przód/tył	53	Schówek na rękawiczki podświetlany
8	Dach w kolorze nadwozia	54	Siedzenia tylne dzielone 60/40
9	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	55	Software Mopar Connect
10	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	56	Sterowanie systemem audio w kierownicy
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	57	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop
12	Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach	58	System blokowania zamków po przekroczeniu określonej prędkości
13	Funkcja "audio streaming Bluetooth"	59	System kontroli ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
14	Głośniki 6 szt.	60	System kontroli trakcji dla całego zakresu prędkości
15	Gniazdo 12V	61	System mocowania fotelików dziecięcych Latch
16	Gril z chromowanymi obwódkami	62	System monitorujący zmęczenie kierowcy
17	Hamulec postojowy elektroniczny	63	System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
18	Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów	64	System osuszania hamulców
19	Kamera cofania	65	System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
20	Kierownica pokryta winylem Techno	66	System Smart Beam automatyczne sterowanie światłami drogowymi
21	Kieszenie w oparciach foteli przednich	67	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
22	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	68	System Start/Stop
23	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa z czujnikiem wilgotności	69	Szyby tylne ciemne
24	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	70	Światła do jazdy dziennej LED
25	Kurtyny powietrzne boczne	71	Światła p/mgielne LED
26	Lampy przeciwmgielne LED	72	Światła p/mgielne tylne
27	Lusterka boczne składane automatyczne	73	Światła tylne LED
28	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	74	Światła włączane automatycznie
29	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	75	Tapicerka winylowa Premium Techno/materiałowa ze szwami w kolorze Diesel Grey
30	Lusterka zewnętrzne w kolorze Gloss Black	76	Tarcze kół aluminiowe 18", opony 225/55 (klasa B)
31	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	77	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop
32	Lusterko kierowcy zewnętrzne asferyczne	78	Tylne nawiewy wentylacyjne
33	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	79	Uchwyt na przednią tablicę rejestracyjną
34	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	80	Uchwyty do mocowania bagażu
35	Maty podłogowe przednie i tylne	81	Wejście podświetlane
36	Ochrona rozładowania akumulatora	82	Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne
37	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	83	Wlew paliwa bezkorkowy
38	Organizer do bagażnika	84	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
39	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	85	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
40	Oświetlenie bagażnika	86	Wycieraczki z czujnikiem deszczu

41	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla środkowego pasażera z tyłu	87	Wykładzina bagażnika
42	Podłokietnik przedni przesuwany ze schowkiem	88	Wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" kolorowy
43	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	89	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
44	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	90	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
45	Poduszki powietrzne boczne przednie	91	Złącze "USB"
46	Pokrywa wlewu paliwa blokowana elektrycznie	92	Złącze USB typ A i C w drugim rzędzie

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną(w 2 płaszczyznach) Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach
2	System multimedialny Uconnect 10.1 System Bluetooth System multimedialny uconnect Funkcja Android Auto / Apple CarPlay Wyświetlacz dotykowy 10,1"
3	System stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganie hamowania awaryjnego BAS System stabilizacji toru jazdy ESC System wspomaganie nagle hamowania BAS
4	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Koło zapasowe dojazdowe
2	Lakier Graphite Gray gąfitowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/55 R18 98V TURANZA TL	7,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/55 R18 98V TURANZA TL	7,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 225/55 R18 98V TURANZA TL	7,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 225/55 R18 98V TURANZA TL	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)		103 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 750 PLN po korekcie:	105 750 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 144 PLN po korekcie:	107 894 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 396 PLN po korekcie:	110 290 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 205 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 2 205 PLN po korektach:	108 085 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 140 PLN po korekcie:	107 945 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		107 900 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl :
30.07.2024

Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

12.08.2024

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwani

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Janusz Chomicz

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

107900 PLN

(słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 20176,42 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	160	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa wykonana na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku

podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu