

Nr zlecenia: 14/30/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 30.07.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3FPHNSTPY636337
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	PZ4P576
Model pojazdu:	308 III MR`21 E6d/e	Nr Info-Ekspert:	029-04556
Wersja:	Allure Pack S&S EAT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup)

80 400 PLN

Wskazanie drogomierza	23566 km
Data pierwszej rejestracji	30.10.2023
Data ważności badania technicznego	30.10.2026
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1850 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart
2	Blokada drzwi tylnych mechaniczna	39	Podsufitka w jasnej tonacji
3	Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami	40	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Czujnik jakości powietrza i automatyczny	41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością

	obieg zamknięty		odłączenia
5	Czujnik zmiernchu	42	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	43	Poduszki powietrzne kurtynowe
7	Czujniki parkowania - przód	44	Przełącznik trybów jazdy ECO/Sport
8	Czujniki parkowania - tył	45	Radio Connect
9	Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx	46	Reflektory przednie Eco LED
10	Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami	47	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
11	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	48	System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
12	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	49	System Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie auta ADML
13	Fotel pasażera z regulacją wysokości	50	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
14	Funkcja rozpoznawania głosu	51	System ICB
15	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	52	System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
16	Gniazdo 12V	53	System nawigacji satelitarnej
17	Hamulec postojowy elektryczny	54	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
18	Kamera cofania	55	System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	56	System progarmowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
20	Kolumna kierownicy regulowana	57	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
21	Krata wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi	58	System Smart Multidrive- możliwość konfiguracji oświetlenia LED deski rozdzielczej
22	Lakier metaliczny zielony Olivine	59	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	60	Szyba przednia akustyczna
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	61	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch
25	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	62	Szyby tylne przyciemniane
26	Lusterka zewnętrzne z projekcją logo Peugeot	63	Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
27	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless	64	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
28	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	65	Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
29	Manetki do zmiany biegów przy kierownicy	66	Tarcze kół aluminiowe 17" HALONG
30	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	67	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
31	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	68	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
32	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	69	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
33	Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"	70	Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i Toggles
34	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	71	Zamek centralny z dwoma pilotami
35	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe	72	Zestaw naprawczy opon
36	Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia	73	Złącze "USB Connectivity x 2
37	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	74	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Drive Assist (A)

- Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
System Active Safety Brake (AEBS3)
- 4 Pakiet Rear Warning-system ostrzegania o zagrożeniu z tyłu.
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
System LCA - dalekodystansowe ostrzegania o pojazdach w martwych strefach
- 5 System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
Kamera monitorująca kierowcę

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FALKEN 225/45 R17 94W	5,0
Przednie prawe:	*FALKEN 225/45 R17 94W	5,0
Tylne lewe:	*FALKEN 225/45 R17 94W	5,0
Tylne prawe:	*FALKEN 225/45 R17 94W	5,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)		85 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	3 531 PLN <i>po korekcie:</i>	89 131 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	599 PLN <i>po korekcie:</i>	89 730 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-8 972 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 8 972 PLN <i>po korektach:</i>	80 758 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 322 PLN <i>po korekcie:</i>	80 436 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		80 400 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

80400 PLN

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 15034,15 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Mata wygłuszająca - ubytki materiału	
2	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		60	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	80	
10	Błotnik tylny	P	100	

11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tw	
----	-------------------------------	--	----	--

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Pęknięty, zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 5 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu