

Nr zlecenia: 25/30/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/30

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: VR3UPHNEKP5065826
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny: PZ4H297
Model pojazdu:	208 MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert: 029-04908
Wersja:	Allure S&S	Rok produkcji: 2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) 62 400 PLN

Wskazanie drogomierza	6114 km
Data pierwszej rejestracji	2023/07/28
Data ważności badania technicznego	2026/07/28
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1595 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 74kW (101KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Radio MP3
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	40	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu

3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	41	Schówek na telefon
4	Czarne błyszczące wykończenie między tylnymi światłami	42	Selektor trybów jazdy
5	Czarne ziarniste wykończenia w światłach do jazdy dziennej	43	Siedzenia tylne składane asymetrycznie
6	Czujniki parkowania - przód	44	Spoiler tylny czarny błyszczący
7	Czujniki parkowania - tył	45	System automatycznego hamowania
8	Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbon, elem z błyszczącej czerni z chromowanymi akcentami	46	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	47	System Bluetooth
10	Funkcja Mirror Screen	48	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
11	Głośniki 6 szt.	49	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	50	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Hamulec postojowy elektryczny	51	System kontroli uwagi kierowcy
14	Immobilizer	52	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
15	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	53	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	54	System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
17	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	55	System TSM
18	Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem	56	System WiFi
19	Kurtyny powietrzne boczne	57	System wspomagania nagłego hamowania AFU
20	Lakier metalizowany "Żółty Agueda"	58	Szyba przednia barwiona
21	Listwy boczne okien czarne błyszczące	59	Szyba tylna ogrzewana
22	Lusterka zewnętrzne czarne błyszczące	60	Szyby przednie regulowane elektrycznie
23	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	61	Szyby tylne barwione
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	62	Szyby tylne przyciemniane
25	Multimedialny Ekran Dotykowy HD 10"	63	Szyby tylne regulowane elektrycznie
26	Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w dolnej części zderzaka	64	Światła do jazdy dziennej LED
27	Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w górnej części	65	Światła tylne LED
28	Oslona wlotu powietrza czarna ziarnista z elementami w kolorze nadwozia	66	Tapicerka z tłoczonej tkaniny LOMSA łączonej ze skórą ekologiczną z przeszyciami w kolorze Quartz
29	Oświetlenie bagażnika	67	Tarcze kół aluminiowe 16" NOMA dwukolorowe diamentowe
30	Oświetlenie wnętrza lampa A-DOME	68	Tuner radiowy cyfrowy DAB
31	Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kolorze błyszczącej czerni z tampo drukiem Quartz	69	Uchwyty asekurujące z tyłu+ z przodu po stronie pasażera
32	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	70	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
33	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe z ognicznymi napięcia siedzeń tylnych skrajnych	71	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
34	Podłokietniki przednich i tylnych drzwi ze skóry ekologicznej z przeszyciami w kolorze Quartz	72	Zamek centralny
35	Podsufitka w jasnym kolorze	73	Zderzak tylny z czarnym ziarnistym wykończeniem
36	Poduszka powietrzna kierowcy	74	Zestaw naprawczy opon
37	Poduszka powietrzna pasażera	75	Złącze USB 2 szt. dla pasażerów tylnych siedzeń
38	Poduszki powietrzne boczne	76	Złącze USB typ C 1szt

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa
Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
- 2 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D
Panel 10" wirtualnych zegarów 3D
- 4 Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology
Kierunkowskazy LED
Reflektory przednie LED
Czujnik zmierzchu
Światła do jazdy dziennej LED
Czujnik deszczu
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 6 Zagłówki przednie i tylne regulowane
Zagłówki foteli przednich regulowane
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Lakier metalizowany (dopłata)
- 2 Pakiet Visio Park 1 (dopłata)
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN	195/55 R16	N'BLUE	7,0
Przednie prawe:	*NEXEN	195/55 R16	N'BLUE	7,0
Tylne lewe:	*NEXEN	195/55 R16	N'BLUE	6,0
Tylne prawe:	*NEXEN	195/55 R16	N'BLUE	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)		58 700 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	900 PLN po korekcie:	59 600 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 691 PLN po korekcie:	61 291 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 635 PLN po korekcie:	63 926 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 278 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 278 PLN po korektach:	62 648 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 256 PLN po korekcie:	62 392 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		62 400 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Dnia:

05.11.2024 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwani

25.04.2025 Zgłoszenie kradzieży pojazdu

21.07.2025 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

62400 PLN

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) **11668,29 PLN**

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi tyłu nadwozia		Pozostałości po okleinie		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	70	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Zestaw wskaźników wyswietla kontrolkę awarii- konieczna weryfikacja serwisowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu