

Nr zlecenia: 51/29/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/29

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

|                 |                                     |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rodzaj pojazdu: | Samochód osobowy                    | VIN:              | VF7SXHM RVPT581697 |
| Marka:          | CITROËN                             | Nr rejestracyjny: | PZ4H016            |
| Model pojazdu:  | C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4 | Nr Info-Ekspert:  | 008-04388          |
| Wersja:         | Shine S&S                           | Rok produkcji:    | 2023               |

Wartość pojazdu brutto (zakup)

51 700 PLN

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 3983 km                                 |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/06/29                              |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/06/29                              |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                    |
| Dop. masa całkow.                                   | 1540 kg*                                |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1199 ccm / 61kW (83KM)                  |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                        |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                 |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 30   | Poduszka powietrzna kierowcy               |
| 2    | Airbump® z kolorowaną ramką               | 31   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością |

|    |                                                                                          |    |                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Alarm niezamierzonego przekroczenia linii                                                | 32 | odłączenia                                                                  |
| 4  | Asystent ruszania na wzniesieniu                                                         | 33 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                         |
| 5  | Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania                  | 34 | Poduszki powietrzne kurtynowe                                               |
| 6  | Coffee brake Alert                                                                       | 35 | Ramki szyb bocznych czarne matowe                                           |
| 7  | Czujniki parkowania - tył                                                                | 36 | Reflektory Eco LED                                                          |
| 8  | Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem                 | 37 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                               |
| 9  | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, mieszek ze skaju                                   | 38 | System kontroli ciśnienia w oponach                                         |
| 10 | Fasada deski rozdzielczej lakierowane NOIR BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM   | 39 | System REF                                                                  |
| 11 | Fotel kierowcy regulowany manualnie                                                      | 40 | System rozpoznawania znaków drogowych                                       |
| 12 | Gniazdo 12V                                                                              | 41 | System wspomagania nagłego hamowania AFU                                    |
| 13 | Kierownica obszyta skórą z dekorami Noie Brillant + Chrome satin                         | 42 | Szyby barwione                                                              |
| 14 | Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem                                              | 43 | Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne, antyprzytraskowe        |
| 15 | Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo                                                     | 44 | Szyby tylne dodatkowo przyciemniane                                         |
| 16 | Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia                                              | 45 | Światła do jazdy dziennej LED DRL                                           |
| 17 | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach                                      | 46 | Światła p/mgienne przednie                                                  |
| 18 | Komputer pokładowy                                                                       | 47 | Tapicerka Mica Grey                                                         |
| 19 | Kontrolka ciśnienia oleju                                                                | 48 | Tarcze kół aluminiowe 16" Diamantée MATRIX                                  |
| 20 | Kontrolka temperatura wody                                                               | 49 | Wskaźnik przeglądów                                                         |
| 21 | Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk                                                   | 50 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej                                            |
| 22 | Lampy tylne 3D                                                                           | 51 | Wspomaganie układu kierowniczego                                            |
| 23 | Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych                                     | 52 | Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym        |
| 24 | Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)           | 53 | Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości        |
| 25 | Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym | 54 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz                    |
| 26 | Obrotomierz                                                                              | 55 | Zamek centralny                                                             |
| 27 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3                                                 | 56 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                                 |
| 28 | Oświetlenie bagażnika                                                                    | 57 | Zestaw naprawczy opon                                                       |
| 29 | Podstawka na kubek                                                                       |    | Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB
  - Głośniki 6 szt.
  - Złącze "USB"
  - System Bluetooth
  - Tuner radiowy cyfrowy DAB
  - System Mirror Screen
  - Ekran dotykowy 7"
  - Citroën Connect Radio typu RCCA2
  - Schowecki pod wyświetlaczem
- Dach bi-ton Noir Onyx
  - Dekoracja obudowy lusterek
  - Dekoracja ramki halogenów
  - Dekoracja słupka tylnego
- Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym
  - Filtr p/pyłkowy
  - Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Pakiet Automatyczny
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- Czujnik zmiernchu
- Czujnik deszczu
- Oświetlenie towarzyszące ""follow home"
- 6 Pakiet Bezpieczeństwa
  - Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)
  - System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości
- 7 Pakiet Kolor Noir
  - Dekoracja ramki halogenów
  - Dekoracja ramki Airbump
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
  - Ogranicznik prędkości
  - Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                     | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *MICHELIN 205/55 R16 E PRIMACY | 6,5          |
| Przednie prawe: | *MICHELIN 205/55 R16 E PRIMACY | 4,0          |
| Tylne lewe:     | *MICHELIN 205/55 R16 E PRIMACY | 6,5          |
| Tylne prawe:    | *MICHELIN 205/55 R16 E PRIMACY | 6,0          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                |                        |            |
|------------------------------------------------|------------------------|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)       | .....                  | 49 600 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                | 469 PLN po korekcie:   | 50 069 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                            | 2 452 PLN po korekcie: | 52 521 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                           | - 815 PLN po korekcie: | 51 706 PLN |
| WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU | .....                  | 51 700 PLN |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

**51700 PLN**  
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych)  
w tym VAT (23,0%) 9667,48 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Dach           |       | Wgniecenia         |      |         |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.  
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 **NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 100                  |      |
| 2    | Dach             |       | 145                  |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 107                  |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 114                  |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 102                  |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 110                  |      |
| 7    | Błotnik przedni  | P     | 126                  |      |
| 8    | Drzwi przednie   | P     | 114                  |      |

|    |                               |   |     |  |
|----|-------------------------------|---|-----|--|
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 114 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 111 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 102 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Zestaw wskaźników wyświetla kontrolkę awarii- konieczna weryfikacja serwisowa.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK                    |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2szt.          |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | Okazano skan dokumentu |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK                    |
| 5 | Gaśnica                | TAK                    |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK                    |

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*